池州市玖静堂船舶维修有限公司“2·24”车辆伤害事故调查报告

2023年2月24日下午4时48分左右，池州市玖静堂船舶维修有限公司进行装载机搭电作业过程中发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，市委市政府、县委县政府高度重视，市委书记方正批示要求：**妥善处理后事，立即开展事故调查，依法依规处理。**市委副书记、市长朱浩东批示要求：**请东至县妥处善后。近期事故频发，请安委办迅速深入组织各单位开展春季安全生产检查，坚决遏制多发态势。**市委常委、常务副市长方能斌批示要求：**同样夜晚作业车辆伤人，应急部门应查处到位。**县委书记洪克峰批示要求：**请应急局、科经局会同东流镇全力做好善后处理各项工作，并依法开展事故调查处理，从快从紧，举一反三，抓好安全生产各项工作。**县委副书记、县长唐礼虎批示要求：**请县应急局会同东流镇牵头妥善处置，同时尽快查明原因，严肃追究相关责任人责任。**县委常委、常务副县长章志坚批示要求：**请应急管理局尽快调查处理、严肃追责。**

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（安徽省人民政府令第232号）等有关法律法规规定,县政府第一时间成立了由

县应急管理局局长为组长，县科经局、县公安局、县总工会、县人社局、县应急管理局和东流镇政府等部门相关负责同志为成员的池州市玖静堂船舶维修有限公司“2·24”车辆伤害事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院派员参加了事故调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，及时、准确的查清了事故原因，查明了事故性质和责任，评估了应急处置工作，总结了事故教训，提出了整改措施，并对事故单位和人员提出了处理建议。现报告如下:

一、基本情况

（一）事故有关单位情况

1.东至世平船舶修造有限公司

位于东至县东流镇三矶，注册于1990年4月25日，注册资本3829.29万元，类型为有限责任公司，法定代表人周洲，统一社会信用代码：9134xxxxxxxxx9902，经营范围：船舶修造；各种铆焊、车厢、建筑木行架制造。该公司为二级III类钢质一般船舶生产企业，现有4座船舶修造船台。

2.池州市玖静堂船舶维修有限公司

位于贵池区长江南路与石城大道交叉口两侧3号地块商会大厦1701室，注册于2020年9月30日，注册资本300万元，类型为有限责任公司，法定代表人俞大祥，统一社会信用代码：9134xxxxxxxxxNP08，经营范围：船舶修理、船舶拆除、船舶改装、船舶保养服务、船舶配件零

售。

（二）事故有关单位合同关系

2021年10月，池州市玖静堂船舶维修有限公司因业务需要，向东至世平船舶修造有限公司租赁场地用作船舶上坡维修保养，双方签订了船舶维修场地光租合同，合同每年一签。双方现有合同于2023年2月1日签订，租赁区域为2号船台和3号船台，租赁费用为13万元/月，双方签订了专门的安全环保协议。

（三）属地党委政府和行业部门履职尽责情况

1.东流镇党委政府高度重视安全生产工作，每季度召开安全生产相关会议，研究部署辖区内安全生产重点工作。今年以来，东流镇党委政府履行相应职责，按县安委办《关于切实抓好节前企业停工停产和节后复产复工安全生产工作的通知》部署安排，分管负责同志两次带队（分别为1月13日和2月7日）对东至世平船舶修造有限公司开展安全检查，共发现隐患9条，下发现场检查记录2份。

2.县科经局作为该公司行业主管部门，严格落实“三管三必须”要求，每季度召开安全生产会议，传达县安委会关于安全生产工作的部署要求，分析主管行业安全生产形势，复工复产前后，分别于1月4日和2月23日对东至世平船舶修造有限公司等重点企业进行了安全检查。

二、事故发生的经过和应急救援情况

（一）事故时间

2023年2月24日16时48分。

（二）事故地点

东至世平船舶修造有限公司2号船台。

（三）事故发生经过

2023年2月24日下午4时30分左右，梁化科在3号船台完成当日的电焊作业任务后，王伟安排其对处于亏电状态抛锚于2号船台的3T装载机（型号：ZL30G）进行搭电作业。16时47分，梁化科将另一台用于搭电作业的5T装载机（型号：CLG855）驾驶至3T装载机旁，由梁化科负责3T装载机接线，梁会栋负责5T装载机接线，魏超贤在两台装载机中间拉线辅助作业。梁化科一只脚站立在3T装载机后轮上，另一只脚站立在装载机配重铁上，将线路连接至装



载机启动马达。16时48分，装载机启动马达通电，车辆启动后开始倒车，梁化科失去平衡从装载机车身摔落至后轮处，遭后轮前轮连续碾压。



事故装载机

（拍摄者：张成尚　　拍摄时间：2023 年 2 月 25 日）

事故发生瞬间

（拍摄时间：2023 年 2 月 24 日　　来自东至世平船舶修造

有限公司监控视频）



站立位置示意图

（制图者：张成尚　　制图时间：2023年2月25日）

（四）事故救援情况

事故发生时，池州市玖静堂船舶维修有限公司现场负责人王伟及安全管理人员叶先兵在相邻的3号船台现场指挥拉船作业，听到装载机启动声后，王伟发现3T装载机在倒车，此时无人驾驶，便第一时间跑去将装载机刹停。下车后发现梁化科趴在地上，头部在流血，叶先兵马上拨打120急救电话。17时左右，120急救车到达现场，急救医生表示梁化科伤情严重，需立即送往安庆市立医院。18时左右，王伟、叶先兵及东至世平船舶修造有限公司总经理王斌将

梁化科紧急送往安庆市立医院抢救，到达医院后由于伤势过重已无心跳。19时30分左右，梁化科死亡后，王斌向东至县公安局东流派出所和长江航运公安局安庆分局报告有关情况。

20时30分，县应急管理局接东流镇政府事故报告后，第一时间将事故情况快报至县委、县政府及市应急管理局。县政府接到事故报告后，分管县长立即赶赴事故现场指导事故善后处置工作，并组织东流镇政府、应急、科经、公安、人社、司法等部门全力以赴做好死者善后、家属安抚和事故原因调查等工作，确保事态稳定。

3月1日，池州市玖静堂船舶维修有限公司与死者梁化科家属达成死亡赔偿金、丧葬费、抚恤金等费用共计135万元的死亡赔偿协议，事故未造成严重社会负面影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

死者信息：梁化科，男，47岁，身份证号码：3203xxxxxxxx5215，江苏省徐州市邳州市人，生前系池州市玖静堂船舶维修有限公司电焊工。

该起事故无其他人员受伤。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，核定这起事故初步造成直接经济损失约140万元。

四、事故发生原因及性质认定

（一）事故原因

事故调查组经过现场勘查、问询笔录和证据分析，查明事故原因为:

1.直接原因

（1）池州市玖静堂船舶维修有限公司违规安排不具备装载机搭电作业能力的梁化科从事故障装载机搭电作业。

（2）梁化科进行搭电作业前未检查装载机情况，在未确认空档的情况下进行搭电作业，违规将线路连接至装载机启动马达，导致车辆通电后直接倒车。

（3）梁化科站在装载机上进行搭电作业时无任何安全防护措施，导致其在装载机启动后从车身摔落，遭车轮碾压，最终因创伤性休克死亡。

2.间接原因

（1）池州市玖静堂船舶维修有限公司安全生产主体责任落实不到位，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未制定安全生产有关规章制度和岗位作业安全操作规程，未按规定开展全员安全教育培训，未采取措施保障厂内机动车辆安全运行，现场安全管理不到位。

（2）东至世平船舶修造有限公司对承租单位安全生产工作统一协调管理不到位，未有效督促池州市玖静堂船舶维修有限公司落实安全生产主体责任。

（二）事故性质及事故类别

经调查认定，这起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）建议不予追究责任人员（1人）

梁化科，池州市玖静堂船舶维修有限公司电焊工，安全意识淡薄，自我防护意识差，不具备装载机搭电作业能力违规从事搭电作业，作业前未检查装载机有关情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员（6人）

1.俞大祥，池州市玖静堂船舶维修有限公司法定代表人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未有效督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未及时报告生产安全事故，不具备本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项、第七项、第二十七条第一款、第八十三条第二款和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款之规定，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和第一百一十条之规定，建议由县应急管理局对其分别处以上一年年收入百分之四十（计1.44万元）和上一年年收入百分之六十（计2.16万元）罚款的行政处罚，合并执行。

2.王伟，池州市玖静堂船舶维修有限公司总经理，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，违章指挥搭电作业，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未有效督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未及时报告生产安全事故，不具备本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项、第七项、第二十七条第一款、第八十三条第二款和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款之规定，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和第一百一十条之规定，建议由县应急管理局对其分别处以上一年年收入百分之四十（计1.44万元）和上一年年收入百分之六十（计2.16万元）罚款的行政处罚，合并执行。

3.叶先兵，池州市玖静堂船舶维修有限公司安全管理人员，未组织或参与拟定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织或参与本单位安全生产教育和培训，未有效检查本单位安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未及时制止和纠正违章指挥、违规作业行为，不具备本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项、第二项、第五

项、第六项和第二十七条第一款之规定，对事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急管理局对其处以上一年年收入百分之二十罚款（计0.72万元）的行政处罚。

4.王斌，东至世平船舶修造有限公司总经理，全面负责公司生产经营及安全生产工作，对承租单位安全生产统一协调管理不到位，未及时有效督促检查承租单位安全生产工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，对事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，建议由县应急管理局对其处以0.9万元人民币罚款的行政处罚。

5.董邦佳，东至世平船舶修造有限公司安全管理人员，对承租单位安全生产统一协调管理不到位，未能及时发现承租单位违规作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，对事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，建议由县应急管理局对其处以0.5万元人民币罚款的行政处罚。

6.苏家元，东至世平船舶修造有限公司安全管理人员，对承租单位安全生产统一协调管理不到位，未能及时发现承租单位违规作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，对事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零

三条第二款之规定，建议由县应急管理局对其处以0.5万元人民币罚款的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位（2家）

1.池州市玖静堂船舶维修有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未按规定对从业人员进行安全生产教育和考核，作业现场安全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条和第二十八条第一款之规定，对事故的发生应负安全生产主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，建议由县应急管理局对其处以34.9万元人民币罚款的行政处罚。同时依据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》第二条第六项，建议由县应急管理局将该公司纳入联合惩戒对象。

2.东至世平船舶修造有限公司，对承租单位的安全生产统一协调管理不到位，未有效督促检查承租单位安全生产工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，对事故的发生负有安全生产管理连带责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，建议由县应急管理局对其处以4.9万元人民币罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为认真汲取这起事故教训，避免类似事故的再次发生，现提出以下防范措施及整改建议:

（一）池州市玖静堂船舶维修有限公司要深刻汲取事故教训，深入学习贯彻《安全生产法》，要建立健全并严格落实全员安全生产责任制，全面加强从业人员安全教育培训和安全技术交底，切实提高从业人员安全意识和操作技能。要进一步强化作业现场的安全管理，督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，坚决遏制各类“三违”行为，及时消除各类事故隐患，防范事故发生。

（二）东至世平船舶修造有限公司要全面落实企业安全生产主体责任，切实加强对承租单位的安全生产统一协调管理，严格把关承租单位安全生产条件和安全管理水平，督促承租单位严格制定并落实各项安全生产规章制度和岗位安全操作规程，加强对承租单位作业现场的巡查检查力度，及时排查治理各类生产安全事故隐患。

（三）东流镇党委政府要严格落实安全生产属地管理责任，真正汲取事故教训，定期分析研判本辖区安全生产工作的重点、难点和盲点，深化重点行业、重点领域、重点单位专项治理和隐患排查，切实把安全生产各项措施落细、落实。

（四）县科经局要以案为鉴、举一反三，严格按照安全生产“三管三必须”的要求，切实履行行业主管部门职责，梳理分析主管行业存在的风险隐患，开展常态化隐患排查治理，切实消除风险隐患，坚决遏制船舶修造行业事故多发态势。

池州市玖静堂船舶维修有限公司“2·24”车辆伤害事故调查组

组长

县纪委监委

县检察院

东流镇政府

县公安局

县科经局

县人社局

县总工会

县应急管理局

2023年3月24日