广西琪晟宇新能源科技有限责任公司“7•27”事故调查报告

2024-10-22 10:30 来源：临桂区应急管理局

广西琪晟宇新能源科技有限责任公司“7·27”事故调查报告

2024年7月27日上午11时30分左右，广西琪晟宇新能源科技有限公司在桂林市综合批发交易市场施工时发生一起高处坠落致一人死亡事故。临
开展调查取证，并同时向临桂区人民政府进行了汇报。之后，由区人民政府根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的规定，
总工会、市公安局临桂分局、临桂镇政府组成事故调查组对此事故展开了深入、细致的调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、
书证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，现将有关情况报告如下：

一、事故有关单位概况

（一）企业概况

1、所有人：广西桂林源鑫农业开发有限公司、统一社会信用代码：91450322MAA7AGR60N、单位地址：临桂区临桂镇321国道凤凰陵园东南侧
表人：秦代连、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）、经营范围：生猪屠宰（依法须批准的项目）一般项目：牲畜销售；畜禽收购；农

2、项目单位：广西琪晟宇新能源科技有限公司，统一社会信用代码：91450100MACJB0KF67，单位地址：中国（广西）自由贸易实验区南宁
琪，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：一般项目：新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售等，许可项目：输
设计、施工；发电业务、输电业务、供（配）业务等。

3、施工企业名称：广西鑫玖玖建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：914501MA5NC9RT6C，单位地址：南宁市青秀区新民路4号华星时代广
有限责任公司，经营范围：建筑劳务分包、模板脚手架专业承包（凭资质证经营），铝合金模板销售、租赁及安装（依法经批准后方可开展
D345078572，资质类别及等级：模板脚手架专业承包不分等级。

（二）事故发生时间和类别

事故发生时间：2024年7月27日

事故类别：高处坠落

死者情况：张xx、男、xx岁、广西桂林市xx区xx镇xx村委xx村、身份证号：xxxxxxxxx

（三）事故前的环境和设施情况

1.项目基本情况：桂林市综合批发交易市场位于临桂区临桂镇凤凰村委321国道以南凤凰陵园东南侧，该批发交易市场已由住建部门验收完
源鑫农业开发有限公司，该公司把屋顶所属建筑物可利用30000平方米面积租赁给广西琪晟宇新能源科技有限公司搞光伏电站，租赁屋顶租金6元/
公司原建设的钢结构屋顶支架不符合光伏发电要求故需要进行加固作业，广西琪晟宇新能源科技有限公司把该批发交易市场钢结构屋顶的支架加固
架加固包工，工程量约15000平方米，承包范围包括不但限于如支架焊接及本体安装。

2、广西琪晟宇新能源科技有限公司于2024年4月30日在桂林市临桂区发展和改革局进行投资项目备案，项目名称：桂林市综合批发交易市场光
321国道以南、凤凰陵园东南侧6649.06平方米综合批发交易市场已有屋顶安装光伏发电设备，预计装机容量5MW、采用分块发电、就地逆变、集中并
运行模式。

3、桂林综合批发交易市场在2024年3月份通过相关部门验收。事故发生在该市场的7栋和9栋之间通道上的钢结构上，该钢结构是广西桂林源公司承建。因原钢结构未能承载光伏板，所以在原来的基础上要进行加固。

二、事故发生经过和事故救援情况

2024年7月27日上午11时8分左右，工人丁xx下班发现工人张xx摔倒在地，马上跑到厨房告诉焊工班组长韦xx。韦xx跑过去察看立即拨打120 急护措施。120救护车赶来立即进行抢救，经抢救无效死亡，同时拨打110报警电话。经现场调查，事发前张xx在7栋和9栋之间通道（10-11轴与A-C轴班后（故将其身上安全绳从锚固点解开放在9栋彩钢瓦上），其已从作业点回到9栋屋面等待垂直升降机将其接至地面，发现其水壶还在作业点，从地面，造成其本人坠落身亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡

造成张xx高处坠落抢救无效后死亡。

（二）直接经济损失

由于该事故赔付尚未完成故直接经济损失无法计算。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故的直接原因

张xx违规违章操作，未取得特种作业证（焊接与热切割及高处作业证），在8米高的钢结构棚上未按要求做好安全防护措施（解开安全绳），

（二）事故的间接原因

1.广西鑫玖玖建筑劳务有限公司桂林综合批发交易市场项目安全员刘xx忽视安全生产管理，未认真履行职责，在工作中未认真检查本单位的为，对工人的教育培训不到位。

2.广西鑫玖玖建筑劳务有限公司法人代表滕xx，未认真履行安全生产管理职责，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，未全事故隐患。

3.广西琪晟宇新能源科技有限公司作为桂林综合批发交易市场项目建设单位，未按要求对项目进行设计，未按规定将电力建设工程项目发包给理公司对项目进行监督。

4.广西鑫玖玖建筑劳务有限公司，落实安全生产主体责任不到位，未取得电力施工相关资质开展相关业务，对工人的教育培训不到位，允许未对桂林综合批发交易市场项目部存在的生产安全事故隐患排查治理不到位。

（三）事故性质

广西琪晟宇新能源科技有限公司“7·27”高处坠落致一人死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）张xx违规违章操作，未取得特种作业证（焊接与热切割及高处作业证），在8米高的钢结构棚上未按要求做好安全防护措施（解开安全不予追究。

（二）广西鑫玖玖建筑劳务有限公司桂林综合批发交易市场项目安全员刘xx忽视安全生产管理，未认真履行职责，在工作中未认真检查本单位行为，对工人的教育培训不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）、（六）[1]项之规定。对事故的发生负有责第九十六条[2]之规定依法处理。

（三）广西鑫玖玖建筑劳务有限公司法人代表滕xx，未认真履行安全生产管理职责，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项[3]之规定。对事故的发生负有责任，建议应急管理部门[4]之规定依法处理。

（四）广西琪晟宇新能源科技有限公司作为桂林综合批发交易市场项目建设单位，未按要求对项目进行设计，未按规定将电力建设工程项目发的监理公司对项目进行监督。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[5]之规定，建议应急管理部门按《中华人民共和国安全生处理。

（五）广西鑫玖玖建筑劳务有限公司，落实安全生产主体责任不到位，未取得电力施工相关资质开展相关业务，对工人的教育培训不到位，业，对桂林综合批发交易市场项目部存在的生产安全事故隐患排查治理不到位。导致该项目发生一起高处坠落致一人死亡的生产安全事故。违反了三十条[8]、第四十一条第二款[9]之规定。对事故的发生负有责任，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一

六、事故防范和整改措施

（一）广西鑫玖玖建筑劳务有限公司必须全面整改，组织全体管理人员及从业人员认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《电力安全生产
操作规程。按照资质允许施工的范围承接相关业务，上岗前要认真审查相关人员是否具备相关特种作业资质，加强从业人员教育和培训，切实履行

（二）广西琪晟宇新能源科技有限公司要建立健全安全生产组织、责任制和管理机制，应当将电力建设项目发包给具有相应资质等级的单位。

（三）根据桂林市安全生产委员会关于印发《桂林市部分职能交叉和新兴行业领域有关单位安全生产工作职责》的通知（市安委〔2023〕9号
所有电力施工监管，特别是要对分布式光伏施工开展专项监督检查，切实消除安全隐患，保障项目建设安全。

广西琪晟宇新能源有限公司

“7·27”事故调查组

2024年10月21日

1

---

1 “生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：“（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产
时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。”

[2] “生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；
关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；”

[3] “生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：“（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建
机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

[4] “生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚
的罚款；……”

5“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”

6 “生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所
以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任
事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。”

[7] “生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训， 保证从业人员具备必要的安全生产知识 ，熟悉有关的安全生产规章制度和安全措
措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

8 “生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

9 “生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况
公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告

10 “ 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：
款；”……

政府网站找错

主办：桂林市临桂区人民政府办公室　承办：桂林市临桂区政务服务监督管理办公室

联系电话：0773-5580258

桂公网安备 45031202000135号 网站备案：桂ICP备13001330号　网站标识码：4503120007