张家口市桥东区人民政府

张家口市桥东区大仓盖镇大辛庄村十字街东7排6号郭永旺家“2025.04.01”火灾事故调查报告

2025年4月1日，位于河北省张家口市桥东区大仓盖镇大辛庄村十字街东7排6号的郭永旺家发生火灾，造成1人死亡、0人受伤，直接财产损失1.12万元。

事故发生后，区政府立即成立了火灾事故调查组，事故调查组按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”（“三管三必须”）的要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和加强事故防范工作的措施建议。

一、基本情况

（一）主要建筑情况

火灾现场为张家口市桥东区大仓盖镇大辛庄村十字街东7排6号郭永旺家中，郭永旺家独门独院，院落东西长16.76米、南北

宽19.76米，院门向南位于东南侧，院落东、西两侧为其他居民院子及住宅，南侧为村中道路，北侧为村中道路。郭永旺家住宅房屋位于院落东北侧角落且贴邻院落北侧、东侧墙体，距西侧院墙6.55米，其主体建筑为地上一层，砖土墙体、木制房梁、泥土屋顶上挂瓦，共分东、中、西三个房间，入户门向南位于中部房间，房屋整体建筑面积约60平方米。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年4月1日22时22分，张家口市消防救援支队指挥中心接到报警称：张家口市桥东区大仓盖镇大辛庄村一住宅发生火灾。接到报警后出动1个消防站，3部消防车，18名消防救援人员到场进行处置，22时47分到达现场，现场为民房内堆放的被褥、家具等杂物起火，起火建筑共一层，房屋房顶已坍塌，经向现场村民了解，有一名人员被困。火灾造成1人死亡，郭永旺住宅房屋东侧房间内屋顶整体塌落，房间内物品被屋顶塌落的泥土覆盖及烧损，塑钢外窗被烧毁；中部房间塑钢外窗靠近东侧房间处被烧损，过火面积约30平方米。

（二）灭火救援和应急处置情况

2025年4月1日22时22分张家口市消防救援支队指挥中心接到报警称：张家口市桥东区大仓盖镇大辛庄村一住宅发生火灾，有1名人员被困。支队指挥中心立即调派1个消防站，3部消防车，18名消防救援人员赶赴现场处置。22时54分明火被扑

灭，23时00分发现被困人员，23时22分将被困人员救出，23时29分经现场120医务人员判定该名被困人员已无生命体征，2025年4月2日0时6分现场处置完毕，0时8分收整器材返回，1时9分归队恢复执勤。

三、事故原因和性质

（一）起火原因

综合分析现场勘验、调查询问、监控视频等情况认定：起火部位位于郭永旺住宅房屋东侧房间内南侧床上东南侧部位处；起火原因系郭永旺吸烟不慎烟头引燃床上可燃物引发火灾。

（二）造成人员伤亡的主要原因

1、郭永旺吸烟不慎烟头引燃床上可燃物引发火灾。

2、消防安全意识差，死者郭永旺平时有吸烟习惯且经常躺在床上吸烟，并将未熄灭的烟头乱丢。

3、受灾者为弱势群体，受灾者为87岁老人，逃生能力较弱。

4、桥东区大仓盖镇大辛庄村相关负责人及网格员每日防火巡查不到位，“网格化”管理工作制度没有很好落实、“小火亡人”措施等消防安全责任制度流于形式。

5、桥东区大仓盖镇大辛庄村消防宣传工作浮于表面，实际效果有限。

经调查认定，张家口市桥东区大仓盖镇大辛庄村十字街东7排6号郭永旺家火灾是一起因吸烟不慎引发的火灾事故。

四、火灾事故暴露的主要问题

（一）当事人对卧床吸烟危险性认识不足

对卧床吸烟的行为习以为常，未正确认识烟头产生火灾的危险性，消防安全意识认识严重不足。

（二）消防宣传教育和消防安全提示不到位

乡镇相关负责人、网格员对村（居）民及该片区的消防安全宣传提示覆盖面不广、效果不明显，仍有部分群众对基本的消防常识不了解不掌握。

（三）政府及相关部门监管方面

属地责任落实不到位，对上级任务要求安排部署不深不实，消防安全网格化管理和防火检查巡查流于形式，开展群众性消防工作不够深入，消防宣传教育和消防安全提示不到位。

五、对事故责任人和责任单位处理建议

（一）对当事人员责任追究

当事人郭永旺已在火灾中亡故，建议免于责任追究。

（二）对属地监管部门责任追究

1、桥东区大仓盖镇大辛庄村消防安全管理不到位，建议给予通报批评。

2、桥东区大仓盖镇大辛庄村书记消防安全属地责任落实不到位，消防安全网格化管理和防火检查流于形式，开展群众性消防工作不够深入，消防宣传教育和消防安全提示不到位，建议给予谈话提醒。

六、事故防范和整改措施建议

（一）健全基层消防组织，压实基层消防责任。

要把抓基层、打基础作为提升城乡火灾防控能力的重要举措紧抓不放要把末端管控做到位，建立领导包片责任制。各乡镇（街道）消防安全委员会、村（社区）消防工作领导小组要实体化运行，充分运用消防安全网格化管理机制，组织网格员、治安巡逻队员、驻村辅警加强消防安全巡查检查。

（二）加强多种队伍建设、提升灭火救援能力。

要充分调动和发挥乡镇（街道）、村（社区）及社会各方面的力量。开展对现有队伍的强化培训和联合演练，提升灭火救援能力。

（三）加强基层消防宣传教育培训。

要广泛开展消防常识宣传工作，积极指导街道（乡镇）开展针对性的消防宣传教育，广泛普及防火、灭火和逃生自救常识，深入社区、农村、学校、出租屋、家庭开展消防宣传，提高村（居）民消防安全意识，定期组织居民群众参加消防教育和灭火应急疏散演练。

张家口市桥东区人民政府

2025年5月16日