广元旺苍龙强建材西溪沟灰岩矿“4·29”一般物体打击事故调查报告

来源：市应急管理局 发布时间: 2023-06-30 字体: [大　中　小]

2023年4月29日16时30分许，旺苍县龙强建材有限公司西溪沟建筑石料用灰岩矿在进行矿山道路隐
整改过程中，发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告
调查处理规定》《广元市人民政府关于同意授权市应急管理局组织调查处理市本级管辖权限内一般生产安
事故的批复》（广府复〔2020〕3号）以及《广元市一般生产安全事故提级调查处理及挂牌督办办法（
行）》（广安委〔2021〕15号）等有关规定，2023年4月30日，市应急管理局牵头成立了广元旺苍龙强建
西溪沟灰岩矿“4·29”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市应急管理局、市
然资源局、市公安局、市总工会、市人力资源社会保障局等单位组成，邀请市检察院派员参加，邀请市纪
监委驻市应急管理局纪检监察组介入事故调查，国家矿山安全监察局四川局监察执法三处参与并指导监督
故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、
查取证、综合分析等，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，对有关责任单位和责任人员提出
处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年4月28日19时许，旺苍县龙强建材有限公司（以下简称“龙强建材公司”）西溪沟建筑石料用灰
矿（以下简称“西溪沟灰岩矿”）矿长刘某某因要外出至达州办事，刘某某安排现场管理人员赵某某和安全
莫某某负责4月29日矿山隐患整改工作。

2023年4月29日，四川顺安工程爆破服务有限公司旺苍分公司（以下简称“顺安爆破旺苍分公司”）爆
员欧阳某某、高某某、欧某某、杜某某、李某、蒲某某对龙强建材公司西溪沟灰岩矿开展爆破作业。高某
和欧某某负责在4月28日已钻孔的孔眼内装药和起爆，欧阳某某、杜某某、李某、蒲某某负责组网连线和

下警戒。当日顺安爆破旺苍分公司在龙强建材公司西溪沟灰岩矿共实施爆破作业3次，分别为：8时许在矿道路入口附近进行了第1次爆破作业；11时许在+860m矿山道路附近进行了第2次爆破作业；13时30分许+760m矿山道路第三拐弯处上方进行了第3次爆破作业。14时左右，高某某到爆破点检查悬浮石、盲炮，欧阳某某负责清退炸材；14时15分许，盲炮检查和炸材清退结束后，高某某、欧阳某某口头向矿山管理人员某某、莫某某告诫安全注意事项，然后同其它爆破员离开矿山。

2023年4月29日15时许，赵某某安排莫某某、挖掘机驾驶员赵某林与其共同到爆破作业区域开展排危