韶关市新丰县应急管理局政府信息公开

索引号：	11440233MB2D29677X/2023-00044	分类：	
发布机构：	韶关市新丰县应急管理局	成文日期：	2023-07-24
名称：	韶关市新丰县“5.7”高处坠落事故调查报告		
文号：		发布日期：	2023-07-24
主题词：			

韶关市新丰县“5.7”高处坠落事故调查报告

发布日期：2023-07-24 浏览次数：390

2022年5月7日早上9时左右，新丰县丰城街道紫城村*组发生一起高空坠落事故，造成一人死亡。据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《广东省安全生产条例》等有关法律法规规定，新丰县人民政府成立了以副县长黄剑武为组长，县急管理局、县住建管理局、丰城街道办事处等单位人员组成的事故调查组对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现勘查、调查取证，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和有关责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故相关防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关人员信息情况

陈**，男，41岁，身份证号：440233198012******，是发生事故房屋房主。

（二）事故接报情况

5月7日20时50分，新丰县应急管理局接新丰县公安局报称，有一湖南籍男子坠楼身亡。

二、人员伤亡情况

赵**，男，54岁，汉族，湖南省***人，身份证号：430524196708******，是房主陈**的好友，务帮忙陈**房屋进行清洁，是此次事故的死者。

三、事故发生经过和救援善后处理情况

（一）事故发生经过

2022年5月7日9时许，赵**（死者）在陈**家中（新丰县丰城街道紫城村*组）参加乔迁宴，并帮主房屋进行清洁工作，清洁至房屋五楼时，不慎坠落，从五楼跌至一楼地面，事故发生后，陈**立发打110报警电话和120急救电话。

（二）事故救援与善后情况

接到报警电话和急救电话后，110和120救护车迅速赶往事故现场，并将赵**送往新丰县人民医院行抢救。19时15分许，医院宣布赵**经抢救无效死亡。

目前，赵**家属已与紫城村4组自建房的户主陈**达成赔偿和谅解协议，死者家属共计收到36万元尝金，家属情绪稳定，善后工作得到妥善处理。死者遗体已于5月21日火化。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故直接原因

根据现场勘查情况及调查组对有关人员的调查情况，综合分析认为是赵**（死者）安全意识淡，缺乏防范高处坠落意识，在进行清洁工作的过程中没有采取响应的防护措施是此次事故的直接原

（二）事故间接原因

房屋的阳台还未装修防护栏等预防高空坠落的设施。

（三）事故性质

经调查取证和发生事故的原因分析，证实赵**的死亡与生产经营活动无关，系私人交情帮忙房屋吉的行为，事故调查组综合认定新丰县“5.7”自建房高处坠落事故是一起人身意外伤亡事故，非生安全事故，

韶关市新丰县“5.7”自建房高处坠落事故调查组（代章）

2022年6月10日