防城港市防城区冲仑钦防高速涵洞口路段 “12•4”事故调查报告

2026-04-05 10:40 来源：防城港市防城区交通运输局

2025年12月04日16时29分许，广西钦州某物流有限公司驾驶员谭**驾驶桂NC****号重型半挂牵引车牵引桂NK635挂号半挂车沿S312省道从钦州市方仑高架桥底路段时，在超越同方向右侧由邓**驾驶搭乘高**的桂NGF***号普通二轮摩托车过程中，与桂NGF***号普通二轮摩托车发生碰撞，造成1人当场

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，防城港市防城区人民政府决定成立由区交通运输局牵头，防城公安工会、珠河街道等单位组成防城区冲仑钦防高速涵洞口路段“12·4”道路交通事故调查组，并邀请区人民检察院、区人民法院、区纪委监察等部门派员料、开展技术鉴定、查阅相关资料和多方调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范与

经调查组调查认定，本起事故系因货运车辆驾驶员违法驾驶，造成的一起道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

广西钦州某物流有限公司，系桂NC****号重型半挂牵引车登记所有人，为道路货物运输经营企业，主营普通货物道路运输业务，企业注册地址为广杨**。

（二）当事人基本情况

谭**，男，汉族，1988年11月03日出生，广西钦州市钦南区人，身份证明号码45****19881103****，准驾车型A2，初次领证日期2010年08月16日，物流有限公司从业人员，事故中无伤害，经检测血液中未检出乙醇和毒药物成份。

邓**，男，汉族，1972年04月05日出生，广西钦州市浦北县人，身份证明号码45****19720405****，准驾车型E，初次领证日期2014年02月08日，亡，经检测血液中未检出乙醇和毒药物成份。

高**，女，汉族，1976年02月14日出生，广西钦州市浦北县人，身份证明号码45****19760214****，系桂NGF***号普通二轮摩托车搭乘人员，在事

（三）涉事车辆基本情况

1.货车基本情况：桂NC****号重型半挂牵引车牵引桂NK635挂号半挂车：登记所有人：广西钦州某物流有限公司，发动机号K41*****461，车辆识别份有限公司投保交强险（保单号1142**********0473）及商业险（保单号1142**********0468）；事故发生时该车辆为空载行驶状态，无货物装载，

2.摩托车基本情况：桂NGF***号普通二轮摩托车：登记所有人为邓**，发动机号D32***11，车辆识别代号LALP*********2478；该车在1175**********5465）。

（四）涉事车辆技术鉴定情况

经防城港市中衡司法鉴定所司法鉴定，桂NC****号重型半挂牵引车制动系统、灯光系统、行驶系统技术状况均不符合标准要求，属于机件不符合速规定。

桂NGF***号普通二轮摩托车制动、灯光、行驶、转向等系统技术状况均符合国家机动车运行安全技术标准要求，车辆无机件故障问题。

（五）涉事企业安全管理情况

广西钦州某物流有限公司总经理（法定代表人）杨**全面负责公司安全生产工作，主要负责人和安全管理人员都持有安全考核合格证。公司现场账，没有开展安全生产标准化创建。目前公司管理人员4人，驾驶员16人，运输车辆16辆。涉事驾驶员谭**2023年8月份入职，公司已组织谭**岗前培训，员谭**已于2025年1月1日与广西钦州某物流有限公司签订安全生产责任状，但未按规定落实逐层签订安全生产责任状的要求；公司每月开展安全学习教育置演练的记录。

（六）事故路段情况

事故发生路段为S312省道冲仑高架桥底路段，属于城市路段，道路为水泥铺装路面，呈东西走向，东往钦州市方向、西往防城城区方向；事故现场段。

（七）事故发生经过

2025年12月04日16时29分许，广西钦州某物流有限公司驾驶员谭**驾驶桂NC****号重型半挂牵引车牵引桂NK635挂号半挂车从钦州市方向(东)沿S3仑高架桥底路段时，在超越同方向右侧由邓**驾驶搭乘高**的桂NGF***号普通二轮摩托车过程中，与桂NGF***号普通二轮摩托车发生碰撞，造成1人当场

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故共造成1人死亡、1人受伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86），截至本报告撰写之日，事故已造成直接经济损救治费用、车辆维修费用等。目前，肇事方所属企业及保险公司已与死者家属、伤者达成赔偿协议，部分赔偿款项已先行垫付，保险理赔程序正在推进中

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，防城港市公安局交通管理支队防城大队接到报警后第一时间赶赴现场，开展现场警戒、交通管制工作，划定事故勘查区域，防止二次
询问等工作。

区道安办迅速启动道路交通事故应急预案，组织协调消防救援、医疗救护、交通运输、应急等部门赶赴现场开展联动处置；医疗救护人员及时对伤
疗。

防城区珠河街道办及时介入善后工作，与死者邓**家属进行沟通安抚，协助办理尸体存放、火化等相关手续，跟进赔偿协商事宜。涉事车辆投保的
死者丧葬费用。

（二）事故应急处置评估

本起事故的应急救援处置工作响应及时、联动高效、措施到位；各相关部门接到警情后快速抵达现场，现场警戒、伤员救治、交通疏导、证据固
生；伤者得到及时医疗救治，死者善后工作有序推进，家属情绪稳定，事故未产生负面舆情。整体来看，本次事故应急处置效果良好，达到了应急救援的

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

谭**作为桂NC****号重型半挂牵引车驾驶人，存在严重违法行为：驾驶机件不符合技术标准的机动车在道路上行驶；未按规定进行超车，未确保车
路交通安全法》第二十一条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十七条的规定，是造成此事故的直接原因。

（二）事故间接原因

广西钦州某物流有限公司安全生产主体责任落实不到位，作为货运车辆所属企业，车辆日常安全隐患排查不到位，导致机件不符合技术标准的车辆
岗前培训及考核，导致驾驶员安全驾驶意识不足，是造成此事故的间接原因。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

邓**、高**无导致本起事故发生的过错行为，对事故无任何责任，免予追究相关责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

谭**，桂NC****号重型半挂牵引车驾驶人，驾驶机件不符合技术标准的机动车上路行驶，且未按规定超车、未确保安全距离，违反了《中华人民共
安全法实施条例》的相关规定，在此事故中负全部责任，涉嫌交通肇事罪，建议由防城港市公安局交通管理支队防城大队依法立案侦查。

（三）对事故有关企业的处理建议

调查发现广西钦州某物流有限公司从业人员安全教育培训、车辆管理等安全管理工作不到位，建议属地交通运输部门督促企业严格落实安全生产
施，举一反三、从严管控，坚决防范类似问题再次发生，切实维护行业安全稳定。

（四）其他处理建议

建议城市道路管理部门采取在道路两侧安装反光警示柱、设置道路变窄提示标识牌，对桥底路段的灌木、占道垃圾予以清除更新完善路面标线等措
的巡查维护与管理，进一步完善安全警示提示，及时消除道路安全隐患，保障通行安全。

五、事故整改和防范措施

为深刻吸取本起事故教训，举一反三堵塞道路运输安全管理漏洞，有效防范和减少道路交通事故发生，结合事故原因分析和辖区实际，提出以下整

（一）压实责任与强化监管

交通部门要督促辖区各道路货运企业立即开展安全生产自查自纠，健全车辆安全管理台账，严格落实车辆定期检测维保与驾驶员安全培训考核制度行为，将安全责任细化到岗、落实到人并常态化考核。相关交通主管部门开展货运企业专项整治，拉网式排查并限期整改安全漏洞，整改不到位的按规定立联合执法机制，重点查处车辆机件不符、违规超车、超限超载等违法行为，凝聚监管合力。

（二）排查隐患与优化设施

公安交管部门联合住建、公路养护中心等相关单位，全面排查S312涉及我区的城市道路机非混合车道安全隐患，在涉事路段增设禁止超车、减速慢规范车辆通行秩序。

（三）深化宣传与提升意识

公安交管、交通运输、应急管理等相关部门联合开展交通安全“进企业、进乡村、进社区”活动，针对货运驾驶员、非机动车驾驶人等重点群体，规与知识；在高速收费站、物流园区等重点区域，利用电子屏、广播等载体循环推送安全提示；重点强调大型车辆机件检查、规范超车和非机动车安全布本起事故的案例警示，引导广大驾驶员引以为戒，提升全社会道路交通安全意识。

防城区冲仑钦高速涵洞口路“12·4”

道路交通事故调查组

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

党政机关 政府网站找错

站点地图

主办：防城区人民政府 管理维护：防城区人民政府信息中心

地址：防城区防北路112号 邮编：538021 电话：0770-2211210（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备09005399号 网站标识码 ：4506030003 桂公网安备45060302000010号