扶绥县钟××生猪场“12•16”高处坠落事故调查报告

2026-02-14 10:30　来源：扶绥县钟××生猪场 “12·16”高处坠落事故调查组

2025年12月16日10时30分许，扶绥县钟××生猪场发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

事故发生后，扶绥县委、县政府高度重视，县领导先后作出批示，要求及时做好事故善后事宜，开展事故调查处理工作，尽快查明事故原因，教训，进一步采取措施，排查治理安全隐患，坚决防范遏制生产安全事故。

12月20日，扶绥县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定，成立了由分担任组长，县政府办副主任、县农业农村局局长、县应急管理局局长、中东镇镇长为副组长，县农业农村局、县应急管理局、县公安局、县总工会局、中东镇人民政府等部门相关人员组成扶绥县中东镇钟××养猪场“12·16”高处坠落事故调查组，（以下简称“调查组”），由县农业农村局牵展事故调查，并邀请县纪委监委参加事故调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、谈话询问、查阅资料和综合分析事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的问题，提出了防范和整议。现将调查结果报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

扶绥县钟××生猪场成立于2022年4月14日，注册地址：广西壮族自治区崇左市扶绥县中东镇三哨村旧城屯“岜陈”，统一社会信用92451421MAA7L6125Y(1-1)，经营者：钟××，经营范围：一般项目：牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动项目：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）事故概况

1.事故发生时间：2025年12月16日10时30分许。

2.事故发生地点：扶绥县中东镇三哨村旧城屯钟××生猪场化粪池。

3.事故伤亡情况：事故造成1人死亡；死者姓名：陆××；性别：男；年龄59岁；户籍地址：广西崇左市扶绥县中东镇三哨村西哨屯4队29号号：452128××××××××××××。

4.经济损失：约65万元。

（三）工程项目概况

扶绥县钟××生猪场始建于2019年，规模为生猪存栏600头，2023年扩建至生猪存栏4000头，占地面积约24亩，现在分别由钟××、黄×（子）、黄××（钟××朋友）等3人一起在该宗地上建设猪栏养猪，其中钟××建有猪栏7栋，占地约16亩；黄×建有猪栏1栋，占地约2亩；黄××建栋，占地约5亩。项目地块于2023年以钟××名义已经办理设施农用地。

2025年10月2日，扶绥县钟××生猪场开始动工建设一个化粪池（事故发生地点），化粪池用于钟××和黄×（钟××侄子）收集猪场粪污。设为4500立方米（长度约60米，宽约13米，深度约6米）。化粪池建设工程主要由钟××联系本村及周边建筑工人来建设，有9位建筑工人。化粪池设阶段，未竣工验收。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2025年12月16日10时30分许，陆××与另外4名施工人员（共5人）一起搬运小型搅拌机。目的是将搅拌机运至化粪池边的水泥砖堆放处，用浆砌砖。作业地点位于正在建设的生猪场化粪池边缘，靠近化粪池口（距离约1米），事发前化粪池深度已建约6米，剩余最后一排砖即可封顶。卸过程中，陆××使用一根木棍插入搅拌机底部，试图通过撬动或垫卸的方式让搅拌机从斗车滑落，以防止设备摔坏。其他4名工友则配合慢慢后倾斗载，因搅拌机重力惯性突然失控滑落，木棍未能顶住设备，木棍击中陆××脚部，致其失去平衡向后翻倒，坠入化粪池底部。

（二）事故救援情况

现场施工人员看到事故发生后，马上下到池底查看陆××受伤情况，发现陆××头部有流血并进行初步救援，同时报告给黄××（施工联系人）现场查看情况后，打电话报告钟××，钟××接到事故通知后立即赶往现场，并打电话给120，救护人员在赶来途中提醒钟××不要随意搬动伤者。中院救护车约10分钟后抵达，医生进入化粪池底部对陆××进行初步抢救，初步诊断发现伤者已无生命体征，并立即送往县人民医院。中东镇卫生院罗阳三岔路口时遇到县人民医院救护车，在罗阳三岔路口对伤者进行转车。县人民医院救护车将伤者送达县人民医院后，经过检查，确认伤者临床××在现场配合救援，并全程陪同转送伤者至县人民医院，经过救援、检查和判断，县人民医院最终确认陆××抢救无效死亡，并出具居民死亡医学断）书，死亡原因为开放性颅脑损伤重型，最后将其转移至太平间。

（三）事故应急处置情况

接到事故报案后，县农业农村局、县应急管理局、中东镇人民政府等部门立即组织工作人员赶往事故现场，并开展相关工作。

三、事故善后情况

事故发生后，陆××家属陆续赶到县人民医院，中东镇人民政府和钟××对陆××家属进行安抚。2025年12月16日，在中东镇人民调解委员会的钟××与死者家属就事故善后处理等相关事宜进行协商，达成一致意见并签订了调解协议书，双方同意按照协议书进行赔付，该起事故善后工作理。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该事故造成陆××一人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故直接经济损失约65万元。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

经查，扶绥县钟××生猪场未建立安全生产的相关管理制度和有关安全操作规程，在日常生产工作中，对在建化粪池形成的安全风险隐患没有能及时设立防止跌落等保护措施。陆国靖自身安全生产意识淡薄，对作业现场存在的危险因素认识不足，未按照相关规定做好安全防护措施，操作范、违规作业的行为，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

扶绥县钟××生猪场安全生产管理工作不到位，未按相关法律法规落实安全生产主体责任，在日常的安全生产管理工作中存在以下违法行为：

1.安全生产教育培训缺失。扶绥县钟××生猪场未对前来施工的人员进行过安全生产教育培训，施工人员安全生产意识淡薄，未能完全掌握相全生产防范知识，存在工作中出现忽视安全生产、冒险违规操作的行为。

2.安全生产责任制不健全。经查，扶绥县钟××生猪场未建立健全安全生产责任制和相关岗位操作规程制度。施工人员不了解自身所属岗位的和操作风险，相关责任人员对安全生产具体要求不清楚，导致安全生产责任未落到实处。

综上所述，扶绥县钟××生猪场安全生产管理缺失、安全生产教育培训工作缺失、安全生产责任制不健全，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

调查组认定，该起事故是因扶绥县钟××生猪场安全生产管理缺失、安全生产教育培训工作缺失、安全生产责任制不健全，导致施工人员安全淡薄，违规作业造成的一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任单位的责任认定及处理建议

扶绥县钟××生猪场安全生产教育培训工作和安全生产管理工作缺失、安全生产责任制不健全，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条二条、第二十八条、第四十五条的规定，对事故发生负有间接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议应急管理局对其给予行政处罚。

（二）事故责任人员的责任认定及处理建议

陆××，系扶绥县钟××生猪场化粪池建设建筑临时工，安全生产意识淡薄，冒险违规进行操作作业，造成死亡事故，违反了《中华人民共和国法》第五十七条的规定，对这起事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

钟××，系扶绥县钟××生猪场经营者，对该生猪场安全生产管理工作落实不到位。未按规定履行安全生产管理职责，未及时发现和纠正、制止行为。对扶绥县钟××生猪场“12·16”高处坠落事故的发生负有一定的管理责任，建议由相关职能部门按照《中华人民共和国行政处罚法》的有关其行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）切实加强安全生产管理工作

扶绥县钟××生猪场需加强安全生产管理工作，建立健全相关管理制度和安全操作规程，明确安全管理人员的分工和职责，提高管理人员和工安全意识，切实做到安全生产隐患排查无死角，安全问题有人管、及时管、敢于管，及时发现和制止违规作业，杜绝安全事故的发生。

（二）扎实有效开展安全生产教育培训工作

扶绥县钟××生猪场定期组织安全生产管理人员参加安全生产教育培训。聘请有相应资质的机构对工作人员进行规范的安全生产教育培训，加员安全生产教育和岗位操作技能培训。要认真组织开展安全生产教育培训工作，采取多种多样的方式开展，不能敷衍了事、应付了事，切实做到安育扎实有效；要让工作人员切实学得进、会操作，充分认识到安全生产的重要性，关乎养殖场顺利生产经营和自身安全安危，不断增强安全生产意相关岗位安全生产防范知识和技能，在工作中严格遵守相关规章制度和操作规程，做到安全生产。

（三）建立健全和强化安全生产责任制

扶绥县钟××生猪场要建立健全安全生产责任制，明确安全生产工作责任、任务和各自职能，将安全生产责任分解到每个工作人员。建立由总总责，其他相关人员对各岗位的安全生产工作负责的责任链条，让安全生产意识灌输到每位工作人员的心中，时时刻刻牢记安全生产责任重于山，心不下的责任感抓好安全生产各项工作。

（四）认真吸取事故教训，严格防范各类事故发生

扶绥县钟××生猪场要认真吸取事故教训，认真细致地开展隐患排查治理全覆盖工作，对存在的安全风险隐患逐一进行整改，尤其要加强高处筑加固工作，规范操作，杜绝违规行为。

（五）属地政府和行业主管部门应强化执法力度，切实加强监督管理

中东镇人民政府、县应急管理局、县农业农村局要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的法定原则，县钟××生猪场“12·16”高处坠落事故为警醒，举一反三，认真履行属地及行业主管部门的安全监管职责，加大巡查力度，重点检查从业人员是否作业、现场安全防护措施落实情况等安全问题，坚决遏制类似事故发生。

扶绥县钟××生猪场 “12·16”高处坠落事故调查组

2026年2月6日

网站地图 联系我们

主办：扶绥县人民政府 承办：扶绥县人民政府办公室

桂公网安备 45142102000118 桂ICP备13002509号-1 网站标识码：4514210005

互联网违法和不良信息在线举报

中国互联网违法和不良信息举报中心 12377