

横州马山横州市进源木业有限公司“6•8”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2025-12-10 17:14 来源：横州市应急管理局 【字体： 大 中 小 】

2025年6月8日12时22分许，在横州市马山镇克安村委木宦村，横州市进源木业有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定及要求，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市人社局、市自然资源局、马山镇人民政府等部门人员组成的横州马山横州市进源木业有限公司“6·8”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工作。同时，邀请市纪委监委和市人民检察院参与事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等工作，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及事故防范和整改措施建议。

经调查认定，横州马山横州市进源木业有限公司“6·8”一般高处坠落事故是一起因作业人员未佩戴安全帽和安全带而造成的生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

横州市进源木业有限公司，成立于2024年11月29日，注册地位于广西横州市马山镇克安村委木宦村狐狸坡，法定代表人为刘*进。经营范围包括一般项目：木材加工；木材收购；农副产品销售等。

（二）事故发生单位安全管理情况

经查，横州市进源木业有限公司自成立至事故发生之日，未建立公司从业人员安全生产教育和培训档案。

（三）人员及货车情况

宋*迎，男，41岁，广西横州人，桂KR283挂重型仓栅半挂车所有人。

（四）事故发生经过

2025年6月7日19时32分许，货车司机宋*迎通过微信发语音询问横州市进源木业有限公司法定代表人刘*进是否有货要拉，刘*进回复现在还不知道情况。6月8日9时29分许，刘*进通过微信发语音给宋*迎，让他过来装货，宋*迎回复可以。10时30分许，宋*迎驾驶货车到达横州市进源木业有限公司装货地点，刘*进口头提醒宋*迎戴好安全帽和安全带后再作业，并约定刘*进负责货车装载作业，装载作业完成后，宋*迎负责货车篷布覆盖作业。之后，刘*进驾驶铲车把碎木片装到宋*迎货车里。12时10分许，货车装满碎木片，宋*迎未穿戴安全帽和安全带，爬上4m高的货车车顶铺盖篷布。12时22分许，宋*迎因脚步失稳导致其从货车车尾顶部处坠落。

（五）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致宋*迎死亡，事故造成直接经济损失约8.8万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2025年6月8日12时22分许，刘*进听见砰的一声，立刻从铲车上下来寻找声音来源，发现宋*迎躺在其货车车尾处地面上，刘*进马上拨打120急救电话，工人刘*甫听到声音也跑到事故现场，刘*进和刘*甫等人对宋*迎进行救治。

（二）医疗救治和善后情况

120急救车到达事故现场，医生对宋*迎进行救治，之后将其送往横州市人民医院进行抢救。2025年6月8日16时30分许，宋*迎经抢救无效死亡。6月11日，刘*进与宋*迎家属达成赔偿协议，没有造成不良社会影响。

（三）事故信息接报及响应情况

2025年6月8日，接到事故报告后，横州市应急管理局立即派员赶至事故现场协同横州市公安局马山派出所、马山镇人民政府等单位组织开展救援工作，并要求做好事故善后工作。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，通过勘查现场、查阅资料和询问有关人员，事故调查组认为，横州市进源木业有限公司人员在事故发生后及时对伤者进行救治，善后处置得当；横州市应急管理局、横州市公安局马山派出所、马山镇人民政府等单位应急响应、救援迅速，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故发生的直接原因

经调查认定，事故的直接原因：宋*迎安全意识淡薄，在未佩戴安全带和安全帽的情况下爬上4m高的货车车顶作业，因脚步失稳导致其从货车车尾顶部处坠落。

四、有关单位存在的问题

横州市进源木业有限公司自成立至事故发生之日仅在口头上对公司从业人员进行安全生产培训，未建立安全生产教育和培训档案，未记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况[1]，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款的规定。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）对有关人员的处理建议

1.宋*迎，桂KR283挂重型仓栅半挂车驾驶员，安全意识淡薄，在未佩戴安全带和安全帽的情况下爬上4m高的货车车顶作业，最后因脚步失稳导致其从货车车尾顶部处坠落。宋*迎对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.刘*进，横州市进源木业有限公司法定代表人，未严格履行安全生产管理职责，落实组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位[2]，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项的规定，建议由横州市应急管理局依法进行处理。

（二）对有关单位的处理建议

对横州市进源木业有限公司存在未建立安全生产教育和培训档案，未记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果的问题，建议由横州市应急管理局依法进行处理。

六、事故整改和防范措施建议

（一）横州市进源木业有限公司。要针对此次事故，举一反三，深刻吸取事故教训，加强对从业人员的安全生产培训，确保现场作业人员必须经过安全生产教育和培训合格才能上岗；加强现场作业监督管理，及时消除存在的事故隐患；加强外来车辆及外来人员的安全教育，防止各类事故发生。

（二）横州市自然资源局。要认真履行行业监管职责，加强对木材加工行业的日常监管和隐患排查力度，督促指导企业落实主体责任，及时发现和消除事故隐患，预防类似事故再次发生。

（三）横州市马山镇人民政府。要加强属地监管职责，深刻吸取事故教训，举一反三，督促本辖区企业加强对从业人员安全教育和培训，深入企业开展安全隐患排查工作，发现安全隐患要督促企业落实整改，消除存在的事故隐患，预防事故发生。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；”

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008