政策文件 +
行政性规范文件
+ 其他文件
政府信息公开指南
政府信息公开制度 +
法定主动公开内容 −
· 规划信息
· 统计信息
· 行政事项 +
· 减税降费
· 重大建设项目 +
· 人事任免
· 权责清单
· 公示公告
· 重点领域信息公开 +
· 重大民生信息 +
乡村振兴

盐津盐井“8•7”一般道路车辆伤害事故调查报告

发布时间: 2026-10-29 来源: 盐津县应急管理局

2026年8月7日，在盐津县盐井镇景昭线K1764+950M处发生一起轻型仓栅式货车与普通二轮摩托车碰撞的一般道路车辆伤害事故，造成1人死亡、1人受伤。直接经济损失90余万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和有关法律法规的要求和规定，2026年8月13日，盐津县人民政府依法成立由县应急管理局牵头，县总工会、县公安局和县交通运输局等部门派员组成的事故联合调查组。事故调查组按照“四不放过”的原则深入进行事故调查，通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况。

经调查认定，该起事故是一起因两轮摩托车在转弯路段未减速，且未佩戴头盔越线占道行驶，从而造成的一起非生产安全责任事故。

一、事故基本情况+

（一）事故车辆情况

事故车辆甲。系一辆飞碟牌/FD**********V-1的轻型仓栅式货车，号牌号码：云AD***37号，车辆所有人系本案当事人文**，发动机号：25**********15，车辆识别代号：LZ**********8，核定载人数：3人，使用性质：货运，登记住所为昆明市********县******村*号，初次登记日期为2025年12月4日，检验有效期至2026年12月31日，该车在中国人民********公司购买机动车交通事

医疗卫生
义务教育
养老服务
稳岗就业
应急预案
环境保护
安全生产
食品药品安全
产品质量
· 预算/决算 +
· 政策解读
· 政府采购
· 公务员招考录用
· 会议信息
· 重大决策听证
· 政府信息公开基本目录
· 基层政务公开标准目录 +
· 重大决策预公开
· 政府网站年度报表
· 财政资金直达基层
· 涉农补贴
· 不得公开政府信息清单
· 政府信息公开保密审查制度
· 政府工作报告
· 公益事业 +

政府信息公开年报 +

依申请公开

故责任强制保险和商业险，商业险保额150万元，保险截止日期2026年11月28日。

事故车辆乙。系一辆豪爵牌/H****-22普通二轮摩托，号牌号码：云C****4号，车辆所有人系本案当事人张**，发动机号：Z*****20，车辆识别代号：LC**********56，核定载人数：2人，使用性质：非营运，登记住所为**县**镇**村民委员会***社*号，初次登记日期为2017年8月2日，检验有效期至2027年8月31日。该车在********有限公司购买机动车交通事故责任强制保险，保险截止日期2026年12月25日。

车辆鉴定情况。根据云南云天司法鉴定所出具的云天司鉴所〔2026〕车鉴学第296号《司法鉴定意见书》鉴定意见：云C****4号普通二轮摩托车发生事故时转向系、制动系功能有效；云C****4号普通二轮摩托车发生事故时的车速不能鉴定。云南云天司法鉴定所出具的云天司鉴所[2026]车鉴字第297号《司法鉴定意见书》鉴定意见：云AD***37号轻型仓栅式货车发生事故时转向系、制动系功能有效；云AD***37号轻型仓栅式货车发生事故时车速约为39km/h。

（二）驾驶人情况

驾驶员甲。文**，男，汉族，生于2000年12月5日，居民身份证号：530**********31，户籍地址：云南省**市********县******村**号，现住址：云南省**市**区**********号，持档案编号为“53********00”的“C1”类机动车驾驶证，初次领证日期：2019年12月13日，有效期止：2035年12月13日，交通参与方式：驾驶轻型仓栅式货车。

驾驶员乙（死者）。张**，男，汉族，生于2021年6月3日，居民身份证号：530**********19，户籍地址：云南省**市**县**镇**村民委员会***社*号，现住址：云南省**市**县**镇**村民委员会***社*号，持档案编号为“53********09”的“C1E”类机动车驾驶证，初次领证日期：2020年9月10日，有效期止：2036年9月10日，交通参与方式：驾驶普通二轮摩托车。

（三）事故发生经过

2026年8月7日08时左右文**驾驶装着货物的云AD***37号轻型仓栅式货车从镇雄出发前往永善，09时56分左右行至盐津境内景昭线K1764+950M 处，与对向行驶的张**驾驶的云 C****4 号普通二轮摩托车（车上搭乘着谢**）发生碰撞，造成驾驶人张**送医院抢救无效死亡，乘车人谢**受伤及两车受损的道路车辆伤害事故。

（四）事故现场情况

事故现场位于云南省昭通市盐津县景昭线 K1764+950M处（小地名：盐井镇杉木滩路段），现场道路呈南北走向，南至盐津县盐井镇方向，北至盐津县普洱镇方向，西依山体，东侧临河。事故现场道路由南往北直行后转半径为3900cm的左弯。现场路面为干燥的沥青路面，道路东侧行车道宽310cm，西侧行车道宽330cm，行车道外有宽70cm，深30cm的干排水沟。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，1人受伤。死亡人员情况：张**，男，汉族，生于2001年6月3日，居民身份证号为530**********19，户籍地址：**县**镇**村民委员会***社*号。受伤人员情况：谢**，女，汉族，生于1998年5月17日，居民身份证号为530**********20，户籍地址：**县**镇**村民委员会**社*号。

根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB/6721-2025）核定，事故直接经济损失90余万元。

二、事故应急处置及善后处理情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年8月7日09时56分，盐津县公安局110接处警平台接到文**电话报称：在盐津县盐井镇黄桷社区水泥厂附近，我驾驶车牌为云A****37的货车与一辆车牌为云C****4的摩托车发生碰撞，有人员受伤，需要120救护车，请处理。接警后，110指挥中心立即指令盐津县公安局交通管理大队一中队前往开展处置工作，同时联动120救护车前往开展救援。

（二）事故现场应急处置情况

2026年8月7日09时56分许，文**在事故发生后，迅速下车查看具体情况，立马拨打“110”报警电话和“120”急救电话，然后在现场等待救援。10时22分，“120”急救车赶到事故现场展开抢救；10时10分左右，盐津县公安局交通管理大队一中队民警到达事故现场后设置警示标志保护现场，勘查现场，疏导周边交通，有序开展事故处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

“120”急救车到达事故现场后，急救医生迅速对伤者张**和谢**进行抢救。张**因伤势过重在送往盐津县人民医院的途中经抢救无效死亡；谢**经抢救后无生命危险，因内脏受伤在盐津县医院进行医

治。盐津县公安局交通管理大队积极组织货车驾驶员文**与死者张**家属和伤者谢**协商赔偿相关事宜。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置过程中，各方响应及时，分工明确、协调有序，没有造成次生事故，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

驾驶人张**安全意识淡薄，驾驶机动车时未佩戴头盔且在划有黄色单实线的急弯路段未减速越线行驶，是造成本次事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事发后，盐津县公安局交通管理大队以现场勘查笔录、现场照片等方式固定记录了交通事故现场情况，委托云南云天司法鉴定所对驾驶员血样、驾驶车辆进行检验，委托盐津县公安局司法鉴定中心对死者张**进行尸体检验。最终出具《道路交通事故认定书》，排除张**酒驾、醉驾、毒驾。

（三）间接原因分析

驾驶人文**驾驶机动车在划有黄色单实线的急弯路段压线行驶是造成事故发生的间接原因。

四、对相关单位及有关责任人员的处理建议

1.张**，驾驶摩托车未按规定佩戴安全头盔，行至划有中心实线的路段越线行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条、第五十一条之规定。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.文**。文**驾驶机动车载物超过核定载质量，行至划有中心实线的路段压线行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条、第四十八条第一款之规定，建议由盐津县公安局交通管理大队对其进行处理。

五、事故主要教训

本起事故充分暴露出驾驶员安全意识、交规意识淡薄，行经视线受限的急弯危险路段时，未严格遵守靠右通行、减速慢行、谨慎会车的安全规定，风险研判不足造成惨剧，教训深刻。

六、事故防范和整改措施

（一）盐津县公安局交通管理大队。加大山区急弯、视线不良路段巡逻和路面查纠力度，重点严查弯道压线、越线占道、不按规定会车等违法行为。常态化开展交通安全宣传，重点针对农村摩托车驾驶

人普及弯道安全驾驶知识，劝导群众不占道、不抢道、弯道不超车，提升农村群众交通安全意识。

（二）盐津公路分局。对辖区急弯、陡坡、临水临崖路段开展隐患排查，及时更新弯道警示标牌、反光标识、减速提示，对视线遮挡路段及时清理，完善道路安全防护设施，提升道路通行安全条件。

盐津盐井“8·7”一般道路车辆伤害事故相关法律法规

1.《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

2.《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条 机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。

3.《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条 机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。