贵港市展华木业有限公司 “1.13”事故调查报告

2021-02-05 09:40 来源：港南区应急管理局

贵港市展华木业有限公司

“1.13”事故调查报告

2021年1月13日23:30许，贵港市展华木业有限公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。依照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安告和调查处理条例》的有关规定，港南区应急管理局、港南公安分局、新塘镇政府等部门和单位抽调人员对“1·13”事故进行调查。经过对事故现场证、核实等工作，查明了事故发生的原因，现将调查情况报告如下：

一、相关单位概况

贵港市展华木业有限公司原名贵港市华东胶合板厂，2019年1月10日变更为贵港市展华木业有限公司，公司注册地址：贵港市港南区新塘镇勒屯5号，统一社会信用代码：91450803MA5NKQY2X9，企业法定代表人：陈某某，注册类型：有限责任公司（自然人独资）；经营范围：胶板、刨花板木心板加工、销售。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生时间：2021年1月13日23:30时许。

(二)事故发生地点：贵港市展华木业有限公司生产车间。

(三)事故发生现场：位于贵港市展华木业有限公司生产车间内第二流水线处。

(四）事故发生经过：

2021年1月13日21：30许贵港市展华木业有限公司厂长何某某及工人吴某某（死者）在车间第二流水线排板机处对排板机机头进行焊接螺业，为了便于维修，他们把排板机升降平台升起约2米高的的位置。约23:30焊接维修完工后收拾工具，厂长何曰健在排板机北边收拾工具，吴某某机南面收拾工具，为贪图方便，吴某某违章从升降平台底部穿过，突然升降机链条断裂，吴某某躲避不及，被坠落的升降平台砸倒在地。厂长发现老板陈某某和老板女婿何某某报告，何某某拨打120急救。约15分钟后，急救中心救护车来到现场，无法把伤者抬出，何某某拨打了119消防队救援钟后消防队来到，用气垫把升降平台抬起后将吴某某抬出送医院抢救。后经医院抢救无亡。

三、事故伤亡情况

死者吴某某，男，汉族，54岁，贵港市平南县人，2015年到贵港市展华木业有限公司工作，主要负责锯边工作。

四、事故原因分析

（一）直接原因

吴某某违章操作，无视个人安危从升降平台底部穿过，当他走进到升降平台底部时升降机排版链条突然断裂导致升降平台坠落砸压致死，是导故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、贵港市展华木业有限公司安全生产主体缺失，未健全和落实岗位安全生产责任制，未建立安全生产管理机构。2、未按规定开展安全教育对从业人员进行教育培训和考核，致使从业人员安全意识淡薄，无视“开机状态下按板区域严禁站人”的安全警示标识。3、公司未按规定开展安查，未能及时发现排版链条年老失修，导致链条断裂的安全隐患，未能及时制止违章作业和不安全作业行为。4、公司未制定年度应急预案及开练。

五、事故性质

经过事故调查组人员对事故现场勘查、取证、核实，认定贵港市展华木业有限公司“1.13”致人死亡事故为一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理意见

（一）吴某某违章操作，无视个人安危从升降平台底部穿过，当他走进到升降小车底部时升降机排版链条突然断裂导致升降平台坠落砸压致人对该起事故的发生负有责任，鉴于其在该起事故中已经死亡，建议应急管理部门免于对其处以行政处罚。

（二）贵港市展华木业有限公司安全生产主体缺失，未健全和落实岗位安全生产责任制，未建立安全生产管理机构。2、未按规定开展安训，未对从业人员进行教育培训和考核，致使从业人员安全意识淡薄，无视“开机状态下按板区域严禁站人”的安全警示标识。3、公司未按规定开患检查，未能及时发现排版链条年老失修，导致链条断裂的安全隐患，未能及时制止违章作业和不安全作业行为。4、公司未制定年度应急预案及演练。其上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第十九、二十五、三十八、七十八条规定，对该起事故发生负有责任，是事故的责任单位，市港南区应急管理局依法依规对贵港市展华木业有限公司处以行政处罚。

七、事故防范和整改措施

贵港市展华木业有限公司发生“1.13”致人死亡事故，说明贵港市展华木业有限公司安全生产主体缺失，未健全和落实岗位安全生产责任制，全生产管理机构，未建立相应机制加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，没有及时排查生产安全事故隐患，没有制定年度应急预案和开展应在今后工作中要进一步贯彻落实科学发展观，务必把生产安全工作抓紧抓好，最大限度保障人民群众的生命财产安全，促进企业的健康发展。为认次事故的教训，严防类似事故再次发生，现提出如下整改措施：

（一）贵港市展华木业有限公司要严格履行安全管理职责，建立本单位安全生产管理机构，开展安全生产教育和培训，及时排查生产安全事制定年度应急预案并按时组织开展应急演练。

（二）相关部门和单位要认真履行职责，积极开展安全生产大检查，对排查出来的安全隐患必须采取有效措施进行整改。

港南区政府“1.13”事故调查组

2021年2月3日