金城江区“8•31”窒息一般事故调查报告

发布日期： 2023-10-20 09:00

金城江区“8·31”窒息一般事故调查报告

2023年8月31日20时许，在广西宁铁工程有限公司河池片区铁路采石场28号场地内，一人作业时衣服不慎卷进机械内导致被勒脖窒息死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经河池市金城江区人民政府批准，成立了金城江区“8·31”窒息事故调查组，事故调查组由区委常委、常务副区长韦晖任组长，区政府督查室主任蔡斯桂、区应急管理局局长覃朝勋为副组长，区应急管理局、区总工会、区人社局、金城江公安分局、金城江街道办等部门为成员，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。经现场勘查、调查取证、询问人员、综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施和整改意见。事故调查组认定，金城江区“8·31”窒息事故是一起作业人员安全意识薄弱、违反操作规程作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故单位、个人基本情况

1.广西宁铁工程有限责任公司，为金城江28号场地（事故发生场地）所有者，2014年起将金城江28号场地出租给钟**使用，据查广西宁铁工程有限责任公司与钟**场地使用合同一年一签。2023年5月29日，广西宁铁工程有限责任公司与钟**签订《场地使用合同》，把金城江28号场地出租给钟**，用途为堆放铁矿，期限为12个月，自2023年4月1日起至2023年3月31日，同时签定《安全责任协议书》明确承租方全面负责租赁土地上建筑物及附属设施的安全管理工作等责任。

2.钟**，自然人，男，69岁，广西博白县大垌镇人，自2014年起租用广西宁铁工程有限责任公

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：金城江区人民政府办公室 地址：广西河池市金城江区百旺路17号
承办：金城江区大数据发展局 地址：广西河池市金城江区世纪路2号
邮编：547000 电话：0778-2290126（仅受理网民对网站的意见和建议）
桂公网安备 45120202000105号 桂ICP备2023000745号-1 网站标识码：451
互联网违法和不良信息在线举报