乐业县花坪镇韩家沟比速汽车运输有限公司“3•22”一般碰撞事故调查报告

2025-07-29 17:25 来源：乐业县应急管理局

乐业县花坪镇韩家沟比速汽车运输有限公司“3·22”一般碰撞事故调查报告

2025年3月22日，位于乐业县花坪镇韩家沟县道790线24KM+500M处发生一起车辆碰撞山体事故，造成1人当场死亡、1人抢救无效后死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规要求，经县人民政府批准，县花坪镇韩家沟比速汽车运输有限公司“3·22”一般碰撞事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、县人民政府副县长张*昊任人民政府办公室联系副主任、县应急管理局局长、县交通运输局局长、县公安局副局长和交警大队大队长任副组长，县纪委监委、县交通运输局局、县人社局、县工会和花坪镇人民政府等单位有关负责同志为成员，全面负责事故调查工作。同时，邀请县人民检察院派人参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等方式，查明了事故发生的经过、急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.皖LE3064号重型半挂牵引车，机动车行驶证登记所有人：宿州市比速汽车运输有限公司，地址：宿州市埇桥区城东循环工业园。车辆品牌放牌/CA4259P25K2T1E5A80型，发动机号：53508925，车辆识别码LFWSRXSJ2LAD55951，前排载客2人。车辆注册登记日期为2020年11月验有效期至2025年11月30日。投保中国太平洋财产保险股份有限公司，投有机动车交通事故第三者强制责任险。

2.皖L2R58挂号重型自卸半挂车，行驶证登记所有人：宿州市比速汽车运输有限公司，地址：安徽省宿州市埇桥区城东循环工业园303省道院内。车辆品牌型号：科宇牌/XQF9406Z型，车辆识别代码：LA99FRZ35POZGC143。车辆注册登记日期为2024年2月19日，检验有效期至20 28日。未投有机动车交通事故第三者强制责任保险。

（二）事故发生单位情况

宿州市比速汽车运输有限公司，统一社会信用代码：91341302MA2NT4J28G，注册地址：安徽省宿州市埇桥区北杨寨乡三关村任家组25号间：2017-07-13，法定代表人：陈*，许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；机械设租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁的项目）。

（三）事故机动车辆驾驶人及乘员情况

1.曹*现，男，48岁，身份证号码：342201********9013，地址：安徽省宿州市埇桥区北杨寨乡柳沟村曹家组54号，持A2类机动车驾驶证号：342201********9013，档案编号：341300810923），持经营性道路货物驾驶员从业资格证。在事故中驾驶皖LE3064号重型半挂牵引车牵引挂号重型自卸半挂车，在事故中死亡。

2.滕*玲，女，42岁，身份证号码：342201********5946，地址：安徽省宿州市埇桥区北杨寨乡柳沟村曹家组54号，在事故中乘坐皖LE30 半挂牵引车，在事故中死亡。

（四）事故现场道路基本情况

道路交通事故现场位于百色市乐业县县道790线24KM+500M（乐业县花坪镇韩家沟路段），道路行政等级为县道，路面性质为沥青，设有提速带。道路呈南北走向，南往乐业方向，北往花坪方向。现场路面平坦、完好、干燥，沿道路南北走向为下坡右转弯路段，现场道路路面划有中心及边线，有效路面宽650cm，现场道路左侧路外为山体、右侧路外为金属护栏及山坡。

（五）检验鉴定情况

1.驾驶人酒精、毒物检验鉴定情况。由于现场无法抽取驾驶员曹*现血样，无法检测。陈*和曹*奥询问笔录，曹*现生前无饮酒习惯。

2.疲劳驾驶情况。通过调取事故车辆的行驶数据，事故车辆在事故发生前，遵循驾驶时间要求，不存在疲劳驾驶情形。

3.车辆安全技术状况鉴定情况。广东华亿司法鉴定所《痕迹司法鉴定意见书》（粤华亿〔2025〕痕鉴字第2292号）：（1）皖LE3064号重型半的制动系、转向系、照明及信号装置均无法检验；（2）皖L2R58挂号重型自卸半挂车的制动系、照明及信号装置均未检见有不符合相关规定要求的

4.车辆速度鉴定情况。广东华亿司法鉴定所《痕迹司法鉴定意见书》（粤华亿〔2025〕痕鉴字第2293号）：皖 LE3064号重型半挂牵引 L2R58挂号重型自卸半挂车事发时的车速无法计算。

5.交通事故痕迹鉴定情况。广东华亿司法鉴定所《痕迹司法鉴定意见书》（粤华亿〔2025〕痕鉴字第2294号）：未检见皖LE3064号重型半挂引皖L2R58挂号重型自卸半挂车与其他车辆发生碰撞的痕迹。

6.法医学尸体检验鉴定情况。乐业县公安局物证鉴定室《法医学尸体检验报告》（乐）公（刑）鉴（法医）字〔2025〕3号：滕*玲符合生前事故致颅脑损伤而死亡。乐业县公安局物证鉴定室《法医学尸体检验报告》（乐）公（刑）鉴（法医）字〔2025〕4号：曹*现符合生前遭受交通事

多处重型损伤而死亡。

（六）道路交通事故责任认定情况

当事人曹*现驾驶机动车上道路行驶时，操作不当而发生道路交通事故，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，其交通违法行为在此道路交通事故中为单方过错道路交通事故的发生。

（七）直接经济损失情况

事故调查组根据《生产安全事故调查工作规范》（DB45/T 2628–2023）中关于事故直接经济损失的估算规定，已核定的事故造成直接经98 万元，其中：曹*现和滕*玲2人死亡赔偿费共80万元（40 万元/人），车辆损坏赔偿费18万元。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年3月22日，曹*现驾驶皖LE3064号重型半挂牵引车牵引皖L2R58号重型自卸半挂车（搭载滕*玲）沿百色市乐业县县道790线由乐业向行驶，04时许，当车辆行驶至该道路24KM+500M（乐业县花坪镇韩家沟路段）处时，操作不当，致使皖LE3064号重型半挂牵引车驶出路面碰侧山体，造成曹*现死亡、滕*玲死亡、皖LE3064号重型半挂牵引车损坏、皖L2R58挂号重型自卸半挂车损坏的道路交通事故。

（二）应急处置情况

2025年3月22日上午7时04分乐业县交警大队事故中队接到百色市公安局指挥中心出警指令：一匿名群众电话报警称，在乐业县花坪镇韩家有一辆大货车（车牌不详）在该处出事故翻倒，驾驶室被撞扁，驾驶员在车内情况不明，报警人称会拨打120电话，已通知119，要求乐业县交警大理。

接到百色市公安局指挥中心出警指令后，乐业县交警大队事故中队立即赶赴事故现场，因路途较远，乐业县交警大队事故中队指派花坪派出队先赶往事故现场，花坪镇派出所、花坪镇政府、花坪镇卫生院相关人员于7时30分许到达事故现场开展救援，乐业县交警大队事故中队、消防、时45分许先后赶到事故现场开展救援。

9时许，滕*玲被救出，医生立即对受伤的滕*玲实施抢救，因滕*玲伤势过重，抢救无效后死亡；曹*现卡在皖LE3064号重型半挂牵引车车头许被救出，救出时已经没有生命体征；曹*现尸体、滕秀玲尸体于当日18时许，送往百色市殡仪馆。

事故发生后，县人民政府成立事故处置工作组。此次事故在乐业县内信息报送渠道通畅，信息流转及时。各部门反应迅速、响应及时，处置有因处置不力产生不良社会影响。

三、企业履职情况

（一）挂靠协议情况

曹*现将自己的解放牌货车（车牌：皖LE3064号、皖L2R58挂号）挂靠宿州市比速汽车运输有限公司运营，按约定上缴各项费用，每年交给速汽车运输有限公司贰仟肆佰元人民币服务费。曹*现与公司签订车辆服务合同书，合同中明确车辆属于曹*现所有，由曹*现自主经营，对经营过的后果自行承担责任。

（二）安全教育及监督开展情况

宿州市比速汽车运输有限公司制定有安全生产教育制度，组织驾驶员开展了安全教育培训，内容涵盖交通法规、车辆维保及应急处置等，形识讲座、案例分析警示教育等。

事故车辆保险、机动车检验、道路运输驾驶员从业资格证均在有效期内，GPS数据正常，驾驶员不存在疲劳驾驶情况。

四、事故原因和性质

经事故调查组现场勘验、调查取证，综合分析，该事故原因和性质认定如下：

（一）事故原因

曹*现驾驶机动车上道路行驶时，操作不当导致车辆碰撞山体，是事故发生的原因。

（二）事故性质

经调查认定，乐业县花坪镇韩家沟比速汽车运输有限公司“3·22”碰撞事故是一起一般生产安全责任事故。

五、责任认定及处理建议

曹*现，驾驶机动车上道路行驶时，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，其交通违法行为在此道路交通事故中为单方过错作用导致事故的发生，在此事故负全部责任。事故中死亡，不予追究其相关责任。

六、事故防范措施建议

（一）切实落实企业主体责任。宿州市比速汽车运输有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步落实企业安全生产主体责任，建立健落实公司教育培训规章制度，加强对驾驶员的安全生产教育和培训，对驾驶员的违法驾驶行为要及时进行针对性的教育培训。

（二）强化交通安全的宣传教育。花坪镇人民政府、县交通运输局、县交警大队等部门要继续加强交通安全的宣传教育，用事故案例警示人，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和遏制较大以上道路交通事故的发生。

（三）加大安全隐患排查治理力度。花坪镇人民政府、县交通运输局、县交警大队要针对急弯陡坡、长下坡、临水临崖、事故多发等重点路常态化巡查，对发现的问题及时落实整改责任与时限，一时难以整改的，要采取临时管控措施，加强巡逻管控，提升重点路段交通安全水平。

乐业县花坪镇韩家沟比速汽车运输有限公司

“3·22”一般碰撞事故调查组

2025年7月17日

政府网站找错

网站地图 乐业融媒体中心

地址：乐业县同乐镇兴乐路2号

主办：乐业县人民政府 电话：0776-7922750

桂公网安备 45102802000003号 百公网安备45261202000005 桂ICP备20003460号-1 网站标识码：