# 政府信息公开

**一、事故基本情况**

2017年4月30日16时40分左右，位于长青街团结大道的台玻武汉工程玻璃有限公司，在对其闲置的办公楼一层隔墙进行拆除时发生坍塌事故，造成1人死亡（死者：宋又星，男 ，51岁，身份证号：4207001966******32，湖北鄂州市华容区人）。

**二、事故责任认定**

触碰展开

通过事故调查，认为该事故是一起作业人员违规操作、现场安全防护措施不到位，企业安全主体责任落实不到位、安全管理制度不健全、安全管理不到位而造成的责任事故。

**三、对事故责任单位及有关人员的处理意见**

（一）对事故责任单位的处理

1、武汉众友帮实业有限公司安全主体责任落实不到位。一是安全管理不到位。在拆除台玻武汉工程玻璃有限公司待租仓库隔墙前没有组织制定拆除方案。拆墙时，也没有安排专人对现场进行安全管理；二是安全教育培训不到位。没有对拆墙作业人员进行安全教育培训和安全技术交底；三是没有按照规定向有关部门上报事故。对事故的发生负有责任，由区安监局按照安全生产法律、法规的有关规定对武汉众友帮实业有限公司实施行政处罚。

2、台玻武汉工程玻璃有限公司安全管理制度不健全、安全管理不到位。没有制定外来作业单位安全管理制度，未与租赁单位签订专门的安全管理协议，没有对拆墙区域开展安全检查并如实记录，事故发生后也没有向有关部门上报事故，对该起事故负有责任，由区安监局按照安全生产法律、法规的有关规定对台玻武汉工程玻璃有限公司实施行政处罚。

**（二）对有关人员的处理**

1、夏云，作为私人包工头，安全管理责任落实不到位，不具备相应资格承揽拆墙业务，在拆墙作业前，没有为作业人员配备安全防护用品，现场也没有采取安全防护措施，对事故的发生负有主要责任，由相关司法机关依法处理。

2、宋又星，站在离地面约5米多高的脚手架上进行拆墙作业，没有佩戴安全带，也没有采取其他安全防护措施，自我安全防护意识差，对事故的发生负有直接责任，因其已在事故中死亡，免于追究其责任。

3、胡秀丽，作为武汉众友帮实业有限公司主管，也是负责承租台玻仓库及拆除仓库隔墙的组织者，对拆墙现场安全管理不到位，没有组织制定拆墙作业方案，现场没有安排专人负责，对拆墙作业人员没有开展安全教育培训和安全技术交底，对事故发生负有管理责任，由武汉众友帮实业有限公司依照企业内部管理规定进行处理，并将处理结果报安监局。

4、胡成仁，作为武汉众友帮实业有限公司的法定代表人，安全生产管理职责履行不到位，没有组织制定本单位的安全生产规章制度，没有组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，对事故发生负有管理责任，由区安监局依照安全生产法律法规规定对其实施行政处

罚。

5、常乐，作为台玻武汉工程玻璃有限公司环安课主办和土建课代理负责人，没有对拆墙区域开展安全检查并如实记录，没有督促相关方制定作业方案，安全隐患排查治理不到位，作业现场安全管理不到位，对事故发生负有管理责任，由台玻武汉工程玻璃有限公司依照企业内部管理规定进行处理，并将处理结果报安监局。

6、杨晓明，作为台玻武汉工程玻璃有限公司环安课股长，安全管理职责履行不到位，没有制定外来作业单位安全管理制度，对外来作业单位的安全生产工作统一协调管理不力，对事故的发生负有管理责任，由台玻武汉工程玻璃有限公司依照企业内部管理规定进行处理，并将处理结果报安监局。

7、胡刚，作为台玻武汉工程玻璃有限公司管理人事、总务的负责人，安全管理职责履行不到位，没有督促与承租单位签订专门的安全生产管理协议，对事故发生负有管理责任，由台玻武汉工程玻璃有限公司依照企业内部管理规定进行处理，并将处理结果报安监局。

8、何朝镕，作为台玻武汉工程玻璃有限公司代理负责人，安全管理职责履行不到位，监督、检查安全生产工作不力，事故发生后没有按照规定向有关部门报告事故，对事故发生负有管理责任，由区安监局依照安全生产法律法规规定对其实施行政处罚。

**四、事故防范及整改措施**

为深刻吸取事故教训，牢固树立安全生产的法制观念及“红线意识”，强化安全管理，预防和减少安全事故，防止类似事故再次发生，各相关单位必须举一反三，采取以下防范及整改措施：

（一）建立完善外来作业单位安全管理制度，落实安全生产责任制。要组织公司内部逐级、逐层次、逐岗位与从业人员签订安全生产责任状，实行全员安全生产责任考核，确保安全生产责任制、企业安全管理制度落实到位。要立即在公司内组织开展一次彻底全面的安全生产大检查，对一般隐患要现场立即整改，不能立即整改的要限期整改，要全面消除事故隐患，防止和杜绝安全事故的发生。

（二）认真落实企业安全生产主体责任，切实加强作业人员的安全教育培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，掌握有关的安全生产规章制度和安全操作规程，增强作业人员的安全意识和遵章守纪的自觉性。未经安全生产教育培训合格的作业人员，不得上岗作业。

（三）加强现作业现场的安全管理，严格落实各项安全规章制度和操作规程。要加大事故隐患排查治理工作力度，要根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性的检查，对检查中发现的安全问题，应当立即处理，不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当如实记录在案。

（四）企业要严格履行事故报告职责，发生生产安全事故后，企业主要负责人应当严格按照事故报告程序及时、如实向有关部门报告事故。

触碰展开

扫码查看手机版

融媒体中心 传播矩阵
—扫码关注—


客户端



微信公众号



抖音号


新浪微博


头条号


百家号

国家部委网站链接 ▲ 省级政府网站链接 ▲ 市政府部门网站链接 ▲ 各区政府部门网站链接 ▲

推荐访问网站 ▲

鄂公网安备 42011202000161 工信部ICP备案号：鄂ICP备05016576号 支持IPv6 网站地图

主办：东西湖区人民政府办公室 承办：东西湖区融媒体中心 网站维护电话：83212853 政府网站标识：4201120001

信用中国 信

触碰展开