融水县和睦镇广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司“1·5”一般高处坠落事故调查报告

2024年1月5日21时02分，位于柳州市融水县和睦镇的广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司发生高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失捌拾伍万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）以及《生产安全事故调查工作规范》（DB45/T 2628-2023）等有关法律法规和地方标准，经融水苗族自治县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县司法局、县科技工贸和信息化局、县人力资源和社会保障局、县市场监督管理局、县总工会、和睦镇人民政府有关负责同志参加的广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司事故调查组（以下简称事故调查组），并分设技术组、管理组、综合组。县纪委监委成立责任追究审查调查组，对有关地方党委政府、相关部门和公职人员涉嫌违法违纪及渎职问题开展审查调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故发生单位和相关人员的责任，查明了有关地方党委政府和相关部门在监管方面存在的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

事故调查组认定，柳州市融水县和睦镇广西凤糖融水和睦制

糖有限责任公司“1·5”高处坠落事故是一起主要因违法劳务外包导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过和救援情况。

广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司将压榨车间蔗场工段2023-2024年脱挂钩业务外包给融水县和睦镇永安劳务服务部，该服务部派遣包括华浩（死者）、罗彩仙在内的13名劳动者在压榨车间蔗场工段从事脱挂钩安装作业。

2024年1月5日21时02分，位于柳州市融水县和睦镇的广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司发生高处坠落事故。华浩（死者）与罗彩仙在压榨车间蔗场工段A列卸料平台处，将起吊甘蔗的钢丝绳挂上桥式起重机吊钩。挂好钩后，罗彩仙回到卸料平台，华浩（死者）则在防坠平台。在起重机向上吊起过程中，华浩（死者）发现位于防坠平台一侧车辆右后方的钢丝绳卡在甘蔗与车辆围栏之间，起重机无法吊起甘蔗，于是他在防坠平台上利用钢管（长1.35m，直径42mm）处理车辆右后方被卡住的钢丝绳，在处理钢丝绳的过程中，由于处理不当从防坠平台（高2.55m）坠落。当时，覃雪梅（桥式起重机驾驶员）在起重机驾驶室内发现有人坠落后，立即电话通知陆成时（蔗场当班班长），接到电话时的陆成时距离事故现场大约20米左右，陆成时立即赶到现场查看华浩的伤情，发现华浩伤势严重后，随后立即拨打120请求救援，同时将事故汇报给莫恒军（压榨车间跟班副主任），莫恒军立即向公司调度室汇报，调度室逐级上报。21时10分左右，总经理秦

云波、副总经理余华东接到报告后赶往现场组织救援，同时按应急处置程序逐级报告。21 时 12 分左右，融水县和睦镇永安劳务服务部经营者罗凤华到达事故现场。21 时 20 分左右，和睦镇卫生院 120 救护车到达事故现场，罗凤华将当时处于昏迷状态的华浩送上 120 救护车前往和睦镇卫生院进行抢救。

（二）事故现场情况。

事故发生于广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司压榨车间蔗场工段 A 列蔗场卸料平台旁边的防坠平台，防坠平台长 7.5 米，宽 1 米，距离地面高 2.55 米。（详见附件：事故现场勘验图）。

（三）人员伤亡和财产损失情况。

事故造成 1 人（姓名：华浩，性别：男，年龄 61 岁，身份证号码：[redacted]，户籍地址：[redacted]）死亡。截至 2024 年 1 月 23 日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，已核定事故造成直接经济损失共计人民币捌拾伍万元整（￥：850000.00 元）。

二、事故原因

（一）事故直接原因。

广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司被派遣劳动者华浩（死者）违反公司安全生产规章制度和操作规程，违规站在防坠平台利用钢管处理起吊甘蔗的钢丝绳是导致此次事故发生的直接原因。

事故原因分析：华浩（死者）未严格落实岗位安全责任，不遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程进行脱挂钩安装高处

作业；该公司对华浩（死者）进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训不到位导致此次事故发生。

（二）事故间接原因。

1、广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司被派遣劳动者华浩（死者）未取得特种作业操作证从事高处脱挂钩安装作业；在作业时未佩戴安全带（绳）等劳动防护用品是导致此次事故发生的间接原因。

事故原因分析：华浩（死者）安全意识淡薄，无证从事高处脱挂钩安装作业，并未按规定佩戴安全带（绳）等劳动防护用品；华浩（死者）在进入被派遣公司工作时，该公司未查验其是否持有特种作业操作证，便将其安排到高处作业岗位；广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司未为华浩（死者）提供安全带（绳）等符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品导致此次事故发生。

2、广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司压榨车间蔗场工段A列防坠平台存在安全事故隐患，该安全设施未进行安全设计与评估，仅用于防范脱挂钩作业人员从运蔗车辆满载甘蔗的顶部直接坠落地面的风险，未能防范人员进入防坠平台后从防坠平台坠落到地面的风险，且未设置明显的安全警示标志；将生产经营项目（蔗场脱挂钩作业）发包给不具备安全生产条件和相应资质的融水县和睦镇永安劳务服务部；使用未取得特种作业操作证、未经过专门的安全作业培训从业人员华浩（死者）上岗作业；对从业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训不到位；没有为高处作业人员提供安全带（绳）等符合国家标准或者行业

标准的劳动防护用品是导致此次事故发生的间接原因。

事故原因分析：该公司生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位，未及时发现事故隐患，未采取技术、管理措施消除事故隐患；在外包生产经营项目（蔗场脱挂钩作业）时，未查验承包方相关资质；在华浩（死者）进入该公司工作时，未查验其是否持有特种作业操作证，便将其安排到高处作业岗位；对华浩（死者）的培训2023年12月份仅进行两天，没有涉及高处作业安全的相关培训内容；压榨车间安全设计不合理，顶部为吊车轨道，没有设计高处作业安全带（绳）固定的位置，作业人员都是在没有佩戴安全带（绳）的情况下作业。

3、融水县和睦镇永安劳务服务部未取得劳务派遣经营许可证，承接劳务派遣业务；未对派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训是导致此次事故发生的间接原因。

事故原因分析：该服务部没有办理劳务派遣经营许可证的资质，在没有得到劳务派遣许可的情况下，承接外包业务，没有对派遣劳动者提供关于高处作业的专业培训，对派遣劳动者的安全生产教育和培训基本缺失，致使华浩（死者）安全意识淡薄导致此次事故发生。

4、广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司总经理秦云波开展本单位安全生产检查工作不到位是导致此次事故发生的间接原因。

事故原因分析：该公司总经理秦云波对压榨车间蔗场工段A列防坠平台存在安全事故隐患查而不出，致使隐患得不到及时整改导致此次事故发生。

（三）事故性质。

广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司“1·5”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

三、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2024年1月5日21点02分左右，广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司被派遣劳动者华浩（死者）在压榨车间蔗场进行脱挂钩安装过程中，从距离地面约2.5米左右的防坠平台坠落受伤。事故发生后广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司立即组织将伤者送到融水县和睦镇卫生院救治，21点48分左右经和睦镇卫生院抢救无效死亡。22点32分，县应急管理局值班室接到和睦镇人民政府报告广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司发生事故。接到报告后，县人民政府立即组织县应急管理局、公安局、和睦镇人民政府等相关单位赶赴事故现场开展事故调查处置工作。

（二）事故现场应急处置情况。

事故现场处置组立即调取广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司、融水县和睦镇永安劳务服务部的相关证照，查阅安全生产档案材料，进行事故现场封锁并勘验，并对事故发生时现场人员进行询问。

（三）医疗救治和善后处理情况。

2024年1月5日21时48分左右华浩（死者）经和睦镇卫生院抢救无效死亡。根据融水苗族自治县和睦镇卫生院开具的居民死亡医学证明（推断）书，死亡原因：呼吸衰竭。2024年1月6

日，广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司、融水县和睦镇永安劳务服务部与死者家属协商赔偿事宜并签订一次性赔偿协议书，赔偿死者家属所有费用共计人民币捌拾伍万元整（￥：850000.00元）。广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司、融水县和睦镇永安劳务服务部于2024年1月6日已将全部赔偿款支付给死者家属。

四、事故责任单位相关情况

（一）广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司基本情况

名　　称：广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司

类　　型：其他有限责任公司

法定代表人：黄志英

注册资本：叁仟万圆整

成立日期：2000年11月16日

营业期限：2000年11月16日至2030年11月15日

统一社会信用代码：91450225708681235 8

住　　所：融水县和睦镇

经营范围：白砂糖、赤砂糖、糖蜜生产、销售；生态肥、复混肥销售；甘蔗种植及种植技术咨询服务；道路普通货物运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

登记机关：融水苗族自治县市场监督管理局

登记时间：2018年3月19日

（二）融水县和睦镇永安劳务服务部基本情况。

名　称：融水县和睦镇永安劳务服务部

类　型：个体工商户

经营者：罗凤华

组成形式：个人经营

注册日期：2011 年 11 月 17 日

统一社会信用代码：92450225L76416750J

经营场所：广西柳州市融水县和睦镇建设街西路 7 号

经营范围：劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

登记机关：融水苗族自治县市场监督管理局

登记时间：2017 年 12 月 07 日

五、事故发生单位及有关生产经营单元主要问题

（一）广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司主要问题：

1、压榨车间蔗场工段 A 列防坠平台存在安全事故隐患，该安全设施未进行安全设计与评估，仅用于防范挂钩作业人员从运蔗车辆满载甘蔗的顶部直接坠落地面的风险，未能防范人员进入防坠平台后从防坠平台坠落到地面的风险，且未设置明显的安全警示标志；

2、将生产经营项目（蔗场脱挂钩作业）发包给不具备安全生产条件和相应资质的融水县和睦镇永安劳务服务部；

3、使用未取得特种作业操作证、未经过专门的安全作业培训的被派遣劳动者华浩（死者）上岗作业；

4、对被派遣劳动者华浩（死者）进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训不到位；

5、未向被派遣劳动者华浩（死者）提供安全带（绳）等符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

（二）融水县和睦镇永安劳务服务部主要问题：

1、未办理劳务派遣经营许可证便在广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司压榨车间蔗场工段承接劳务派遣业务；

2、未对派遣劳动者提供必要的安全生产教育和培训。

六、有关部门和属地政府主要问题

（一）县科技工贸和信息化局指导、督促广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司落实生产安全管理责任不到位，未按照“三管三必须”的要求对该企业开展安全生产监督检查。

（二）和睦镇人民政府安全生产属地管理落实不到位，对广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司日常安全生产检查不到位，不能有效的督促和推动企业严格落实安全隐患排查治理制度，安全检查未做到无盲区、无死角。

（三）县应急管理局对广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司的综合安全监督管理不到位，指导、督促行业主管部门和属地政府对该企业安全检查不到位。

（四）县人力资源和社会保障局对融水县和睦镇永安劳务服务部未取得劳务派遣经营许可证承接广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司压榨车间劳务派遣业务监管不力。

七、对事故有关单位及责任人的处理建议

依据有关法律法规规定，根据事故原因调查和事故责任认定，对事故有关单位和责任人提出处理意见：

（一）广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司被派遣劳动者华浩（死者）。对事故发生负有直接责任，其在事故中已死亡，故不再追究其责任。

（二）广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司。建议县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[1]、第四十九条第一款[2]、第四十一条第二款[3]、第三十条[4]、第四十五条[5]，对该公司实施行政处罚。

（三）融水县和睦镇永安劳务服务部。建议县人力资源和社会保障局依照《中华人民共和国劳动合同法》第九十二条[6]，对该服务部实施行政处罚。

---

1 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

2 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

3 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

4 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

5 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

6 违反本法规定，未经许可，擅自经营劳务派遣业务的，由劳动行政部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处五万元以下的罚款。劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的，由劳动行政部门责令限期改正；逾期不改正的，以每人五千元以上一万元以下的标准处以罚款，对劳务派遣单位，吊销其劳务派遣业务经营许可证。用工单位给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任。

（四）广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司总经理秦云波。建议县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[7]，对秦云波实施行政处罚。

八、对有关监管单位的处理建议

（一）县科技工贸和信息化局。建议自治县安委办对县科技工贸和信息化局分管领导进行约谈，督促落实行业主管部门的监管职责。

（二）和睦镇人民政府。建议自治县安委办对和睦镇人民政府分管领导进行约谈，督促落实安全生产属地管理责任。

（三）县应急管理局。建议自治县安委办对县应急管理局分管领导进行约谈，督促落实安全生产综合监管责任。

（四）县人力资源和社会保障局。建议自治县安委办对县人力资源和社会保障局分管领导进行约谈，督促落实企业劳务派遣监管责任。

九、事故防范措施和建议

（一）深刻吸取事故教训，坚决落实生产安全责任。

各乡镇、各行业部门要深入学习贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险和安全生产的重要论述，深刻吸取生产安全事故教训，坚持“人民至上、生命至上”，牢固树立安全发展理念，

---

7 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

正确处理发展与安全的关系。要按照“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格履行法定职责，全面落实工作责任。强化联合执法，消除监管盲区，进一步落实生产安全监管责任，提高安全管理水平，坚决杜绝类似生产安全事故发生。

（二）加大隐患排查力度，坚决确保安全形势稳定。

各部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求，在各自职责范围内全面开展安全隐患排查治理，全力防范化解重大安全隐患风险，全领域做好本行业、本系统的安全生产工作。对管理混乱、存在重大事故隐患拒不整改的，要依法严厉处罚，全方位保障广大人民群众生命财产安全。


（三）强化宣传教育，全力提升人民群众安全意识。

各乡镇、各部门要积极发动党政干群、村委干部、安全网格员等基层力量深入企业开展安全生产宣传教育活动，通过横幅板报、主题宣讲、发放资料、广播宣传等多渠道，进一步强化社会面安全生产宣传教育工作，切实提高广大群众生产安全意识。宣传部门要积极发动各类媒体，加大安全生产宣传教育力度，大力普及安全生产救援知识，切实强化社会群众的安全生产意识，确保全县安全形势稳定。

附件：1.融水县和睦镇广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司“1·5”一般高处坠落事故现场勘验图；

2.现场勘验图片证据4份。


广西壮族自治县宣传部
4502251020322



[redacted]

融水苗族自治县应急管理局

执法人员现场勘验拍摄取证记录



拍摄时间	2024年1月11日	拍摄地点	广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司压榨车间蔗场工段A列蔗场
图片说明	我局执法人员到融水县和睦镇的“广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司”的压榨车间蔗场工段A列蔗场进行现场勘验，根据广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司总经理秦云波、融水县和睦镇永安劳务服务部经营者罗凤华描述，华浩（死者，身份证号码：[redacted]2024年1月5日21时从跌落处（如图）失足落下，在坠落点（如图）着地。		
执法人员（签字）	[redacted]	拍摄人	[redacted]
当事人（签字）	[redacted]		

融水苗族自治县应急管理局

执法人员现场勘验拍摄取证记录



拍摄时间	2024年1月11日	拍摄地点	广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司压榨车间蔗场工段A列蔗场
图片说明	我局执法人员到融水县和睦镇的“广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司”的压榨车间蔗场工段A列蔗场进行现场勘验，根据广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司总经理秦云波、融水县和睦镇永安劳务服务部经营者罗凤华描述，华浩（死者，身份证号码[redacted]）2024年1月5日21时从跌落处（如图）失足落下。		
执法人员（签字）	[redacted]	拍摄人	[redacted]	当事人（签字）	[redacted]

融水苗族自治县应急管理局

执法人员现场勘验拍摄取证记录



拍摄时间	2024年1月11日	拍摄地点	广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司压榨车间蔗场工段A列蔗场
图片说明	我局执法人员到融水县和睦镇的“广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司”的压榨车间蔗场工段A列蔗场进行现场勘验，图为事故发生时现场扣挂钩作业情况。		
执法人员（签字）	[redacted]	拍摄人	[redacted]	当事人（签字）	[redacted]

融水苗族自治县应急管理局

执法人员现场勘验拍摄取证记录



拍摄时间	2024年1月11日	拍摄地点	广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司压榨车间蔗场工段A列蔗场
图片说明	我局执法人员到融水县和睦镇的“广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司”的压榨车间蔗场工段A列蔗场进行现场勘验，图为事故发生时卸蔗平台和原料蔗运输车辆车厢装载情况。		
执法人员（签字）	[redacted]	拍摄人	[redacted]	当事人（签字）	[redacted]

融水县和睦镇广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司“1·5”一般高处坠落事故调查报告

2024年1月5日21时02分，位于柳州市融水县和睦镇的广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司发生高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失捌拾伍万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）以及《生产安全事故调查工作规范》（DB45/T 2628-2023）等有关法律法规和地方标准，经融水苗族自治县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县司法局、县科技工贸和信息化局、县人力资源和社会保障局、县市场监督管理局、县总工会、和睦镇人民政府有关负责同志参加的广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司事故调查组（以下简称事故调查组），并分设技术组、管理组、综合组。县纪委监委成立责任追究审查调查组，对有关地方党委政府、相关部门和公职人员涉嫌违法违纪及渎职问题开展审查调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故发生单位和相关人员的责任，查明了有关地方党委政府和相关部门在监管方面存在的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

事故调查组认定，柳州市融水县和睦镇广西凤糖融水和睦制

糖有限责任公司“1·5”高处坠落事故是一起主要因违法劳务外包导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过和救援情况。

广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司将压榨车间蔗场工段2023-2024年脱挂钩业务外包给融水县和睦镇永安劳务服务部，该服务部派遣包括华浩（死者）、罗彩仙在内的13名劳动者在压榨车间蔗场工段从事脱挂钩安装作业。

2024年1月5日21时02分，位于柳州市融水县和睦镇的广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司发生高处坠落事故。华浩（死者）与罗彩仙在压榨车间蔗场工段A列卸料平台处，将起吊甘蔗的钢丝绳挂上桥式起重机吊钩。挂好钩后，罗彩仙回到卸料平台，华浩（死者）则在防坠平台。在起重机向上吊起过程中，华浩（死者）发现位于防坠平台一侧车辆右后方的钢丝绳卡在甘蔗与车辆围栏之间，起重机无法吊起甘蔗，于是他在防坠平台上利用钢管（长1.35m，直径42mm）处理车辆右后方被卡住的钢丝绳，在处理钢丝绳的过程中，由于处理不当从防坠平台（高2.55m）坠落。当时，覃雪梅（桥式起重机驾驶员）在起重机驾驶室内发现有人坠落后，立即电话通知陆成时（蔗场当班班长），接到电话时的陆成时距离事故现场大约20米左右，陆成时立即赶到现场查看华浩的伤情，发现华浩伤势严重后，随后立即拨打120请求救援，同时将事故汇报给莫恒军（压榨车间跟班副主任），莫恒军立即向公司调度室汇报，调度室逐级上报。21时10分左右，总经理秦

云波、副总经理余华东接到报告后赶往现场组织救援，同时按应急处置程序逐级报告。21 时 12 分左右，融水县和睦镇永安劳务服务部经营者罗凤华到达事故现场。21 时 20 分左右，和睦镇卫生院 120 救护车到达事故现场，罗凤华将当时处于昏迷状态的华浩送上 120 救护车前往和睦镇卫生院进行抢救。

（二）事故现场情况。

事故发生于广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司压榨车间蔗场工段 A 列蔗场卸料平台旁边的防坠平台，防坠平台长 7.5 米，宽 1 米，距离地面高 2.55 米。（详见附件：事故现场勘验图）。

（三）人员伤亡和财产损失情况。

事故造成 1 人（姓名：华浩，性别：男，年龄 61 岁，身份证号码：[redacted]，户籍地址：[redacted]）死亡。截至 2024 年 1 月 23 日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，已核定事故造成直接经济损失共计人民币捌拾伍万元整（￥：850000.00 元）。

二、事故原因

（一）事故直接原因。

广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司被派遣劳动者华浩（死者）违反公司安全生产规章制度和操作规程，违规站在防坠平台利用钢管处理起吊甘蔗的钢丝绳是导致此次事故发生的直接原因。

事故原因分析：华浩（死者）未严格落实岗位安全责任，不遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程进行脱挂钩安装高处

作业；该公司对华浩（死者）进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训不到位导致此次事故发生。

（二）事故间接原因。

1、广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司被派遣劳动者华浩（死者）未取得特种作业操作证从事高处脱挂钩安装作业；在作业时未佩戴安全带（绳）等劳动防护用品是导致此次事故发生的间接原因。

事故原因分析：华浩（死者）安全意识淡薄，无证从事高处脱挂钩安装作业，并未按规定佩戴安全带（绳）等劳动防护用品；华浩（死者）在进入被派遣公司工作时，该公司未查验其是否持有特种作业操作证，便将其安排到高处作业岗位；广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司未为华浩（死者）提供安全带（绳）等符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品导致此次事故发生。

2、广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司压榨车间蔗场工段A列防坠平台存在安全事故隐患，该安全设施未进行安全设计与评估，仅用于防范脱挂钩作业人员从运蔗车辆满载甘蔗的顶部直接坠落地面的风险，未能防范人员进入防坠平台后从防坠平台坠落到地面的风险，且未设置明显的安全警示标志；将生产经营项目（蔗场脱挂钩作业）发包给不具备安全生产条件和相应资质的融水县和睦镇永安劳务服务部；使用未取得特种作业操作证、未经过专门的安全作业培训从业人员华浩（死者）上岗作业；对从业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训不到位；没有为高处作业人员提供安全带（绳）等符合国家标准或者行业

标准的劳动防护用品是导致此次事故发生的间接原因。

事故原因分析：该公司生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位，未及时发现事故隐患，未采取技术、管理措施消除事故隐患；在外包生产经营项目（蔗场脱挂钩作业）时，未查验承包方相关资质；在华浩（死者）进入该公司工作时，未查验其是否持有特种作业操作证，便将其安排到高处作业岗位；对华浩（死者）的培训2023年12月份仅进行两天，没有涉及高处作业安全的相关培训内容；压榨车间安全设计不合理，顶部为吊车轨道，没有设计高处作业安全带（绳）固定的位置，作业人员都是在没有佩戴安全带（绳）的情况下作业。

3、融水县和睦镇永安劳务服务部未取得劳务派遣经营许可证，承接劳务派遣业务；未对派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训是导致此次事故发生的间接原因。

事故原因分析：该服务部没有办理劳务派遣经营许可证的资质，在没有得到劳务派遣许可的情况下，承接外包业务，没有对派遣劳动者提供关于高处作业的专业培训，对派遣劳动者的安全生产教育和培训基本缺失，致使华浩（死者）安全意识淡薄导致此次事故发生。

4、广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司总经理秦云波开展本单位安全生产检查工作不到位是导致此次事故发生的间接原因。

事故原因分析：该公司总经理秦云波对压榨车间蔗场工段A列防坠平台存在安全事故隐患查而不出，致使隐患得不到及时整改导致此次事故发生。

（三）事故性质。

广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司“1·5”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

三、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2024年1月5日21点02分左右，广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司被派遣劳动者华浩（死者）在压榨车间蔗场进行脱挂钩安装过程中，从距离地面约2.5米左右的防坠平台坠落受伤。事故发生后广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司立即组织将伤者送到融水县和睦镇卫生院救治，21点48分左右经和睦镇卫生院抢救无效死亡。22点32分，县应急管理局值班室接到和睦镇人民政府报告广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司发生事故。接到报告后，县人民政府立即组织县应急管理局、公安局、和睦镇人民政府等相关单位赶赴事故现场开展事故调查处置工作。

（二）事故现场应急处置情况。

事故现场处置组立即调取广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司、融水县和睦镇永安劳务服务部的相关证照，查阅安全生产档案材料，进行事故现场封锁并勘验，并对事故发生时现场人员进行询问。

（三）医疗救治和善后处理情况。

2024年1月5日21时48分左右华浩（死者）经和睦镇卫生院抢救无效死亡。根据融水苗族自治县和睦镇卫生院开具的居民死亡医学证明（推断）书，死亡原因：呼吸衰竭。2024年1月6

日，广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司、融水县和睦镇永安劳务服务部与死者家属协商赔偿事宜并签订一次性赔偿协议书，赔偿死者家属所有费用共计人民币捌拾伍万元整（￥：850000.00元）。广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司、融水县和睦镇永安劳务服务部于2024年1月6日已将全部赔偿款支付给死者家属。

四、事故责任单位相关情况

（一）广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司基本情况

名　　称：广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司

类　　型：其他有限责任公司

法定代表人：黄志英

注册资本：叁仟万圆整

成立日期：2000年11月16日

营业期限：2000年11月16日至2030年11月15日

统一社会信用代码：91450225708681235 8

住　　所：融水县和睦镇

经营范围：白砂糖、赤砂糖、糖蜜生产、销售；生态肥、复混肥销售；甘蔗种植及种植技术咨询服务；道路普通货物运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

登记机关：融水苗族自治县市场监督管理局

登记时间：2018年3月19日

（二）融水县和睦镇永安劳务服务部基本情况。

名　称：融水县和睦镇永安劳务服务部

类　型：个体工商户

经营者：罗凤华

组成形式：个人经营

注册日期：2011 年 11 月 17 日

统一社会信用代码：92450225L76416750J

经营场所：广西柳州市融水县和睦镇建设街西路 7 号

经营范围：劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

登记机关：融水苗族自治县市场监督管理局

登记时间：2017 年 12 月 07 日

五、事故发生单位及有关生产经营单元主要问题

（一）广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司主要问题：

1、压榨车间蔗场工段 A 列防坠平台存在安全事故隐患，该安全设施未进行安全设计与评估，仅用于防范挂钩作业人员从运蔗车辆满载甘蔗的顶部直接坠落地面的风险，未能防范人员进入防坠平台后从防坠平台坠落到地面的风险，且未设置明显的安全警示标志；

2、将生产经营项目（蔗场脱挂钩作业）发包给不具备安全生产条件和相应资质的融水县和睦镇永安劳务服务部；

3、使用未取得特种作业操作证、未经过专门的安全作业培训的被派遣劳动者华浩（死者）上岗作业；

4、对被派遣劳动者华浩（死者）进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训不到位；

5、未向被派遣劳动者华浩（死者）提供安全带（绳）等符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

（二）融水县和睦镇永安劳务服务部主要问题：

1、未办理劳务派遣经营许可证便在广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司压榨车间蔗场工段承接劳务派遣业务；

2、未对派遣劳动者提供必要的安全生产教育和培训。

六、有关部门和属地政府主要问题

（一）县科技工贸和信息化局指导、督促广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司落实生产安全管理责任不到位，未按照“三管三必须”的要求对该企业开展安全生产监督检查。

（二）和睦镇人民政府安全生产属地管理落实不到位，对广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司日常安全生产检查不到位，不能有效的督促和推动企业严格落实安全隐患排查治理制度，安全检查未做到无盲区、无死角。

（三）县应急管理局对广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司的综合安全监督管理不到位，指导、督促行业主管部门和属地政府对该企业安全检查不到位。

（四）县人力资源和社会保障局对融水县和睦镇永安劳务服务部未取得劳务派遣经营许可证承接广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司压榨车间劳务派遣业务监管不力。

七、对事故有关单位及责任人的处理建议

依据有关法律法规规定，根据事故原因调查和事故责任认定，对事故有关单位和责任人提出处理意见：

（一）广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司被派遣劳动者华浩（死者）。对事故发生负有直接责任，其在事故中已死亡，故不再追究其责任。

（二）广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司。建议县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[1]、第四十九条第一款[2]、第四十一条第二款[3]、第三十条[4]、第四十五条[5]，对该公司实施行政处罚。

（三）融水县和睦镇永安劳务服务部。建议县人力资源和社会保障局依照《中华人民共和国劳动合同法》第九十二条[6]，对该服务部实施行政处罚。

---

1 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

2 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

3 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

4 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

5 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

6 违反本法规定，未经许可，擅自经营劳务派遣业务的，由劳动行政部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处五万元以下的罚款。劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的，由劳动行政部门责令限期改正；逾期不改正的，以每人五千元以上一万元以下的标准处以罚款，对劳务派遣单位，吊销其劳务派遣业务经营许可证。用工单位给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任。

（四）广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司总经理秦云波。建议县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[7]，对秦云波实施行政处罚。

八、对有关监管单位的处理建议

（一）县科技工贸和信息化局。建议自治县安委办对县科技工贸和信息化局分管领导进行约谈，督促落实行业主管部门的监管职责。

（二）和睦镇人民政府。建议自治县安委办对和睦镇人民政府分管领导进行约谈，督促落实安全生产属地管理责任。

（三）县应急管理局。建议自治县安委办对县应急管理局分管领导进行约谈，督促落实安全生产综合监管责任。

（四）县人力资源和社会保障局。建议自治县安委办对县人力资源和社会保障局分管领导进行约谈，督促落实企业劳务派遣监管责任。

九、事故防范措施和建议

（一）深刻吸取事故教训，坚决落实生产安全责任。

各乡镇、各行业部门要深入学习贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险和安全生产的重要论述，深刻吸取生产安全事故教训，坚持“人民至上、生命至上”，牢固树立安全发展理念，

---

7 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

正确处理发展与安全的关系。要按照“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格履行法定职责，全面落实工作责任。强化联合执法，消除监管盲区，进一步落实生产安全监管责任，提高安全管理水平，坚决杜绝类似生产安全事故发生。

（二）加大隐患排查力度，坚决确保安全形势稳定。

各部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求，在各自职责范围内全面开展安全隐患排查治理，全力防范化解重大安全隐患风险，全领域做好本行业、本系统的安全生产工作。对管理混乱、存在重大事故隐患拒不整改的，要依法严厉处罚，全方位保障广大人民群众生命财产安全。


（三）强化宣传教育，全力提升人民群众安全意识。

各乡镇、各部门要积极发动党政干群、村委干部、安全网格员等基层力量深入企业开展安全生产宣传教育活动，通过横幅板报、主题宣讲、发放资料、广播宣传等多渠道，进一步强化社会面安全生产宣传教育工作，切实提高广大群众生产安全意识。宣传部门要积极发动各类媒体，加大安全生产宣传教育力度，大力普及安全生产救援知识，切实强化社会群众的安全生产意识，确保全县安全形势稳定。

附件：1.融水县和睦镇广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司“1·5”一般高处坠落事故现场勘验图；

2.现场勘验图片证据4份。


广西壮族自治县宣传部
4502251020322



[redacted]

融水苗族自治县应急管理局

执法人员现场勘验拍摄取证记录



拍摄时间	2024年1月11日	拍摄地点	广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司压榨车间蔗场工段A列蔗场
图片说明	我局执法人员到融水县和睦镇的“广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司”的压榨车间蔗场工段A列蔗场进行现场勘验，根据广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司总经理秦云波、融水县和睦镇永安劳务服务部经营者罗凤华描述，华浩（死者，身份证号码：[redacted]2024年1月5日21时从跌落处（如图）失足落下，在坠落点（如图）着地。		
执法人员（签字）	[redacted]	拍摄人	[redacted]
当事人（签字）	[redacted]		

融水苗族自治县应急管理局

执法人员现场勘验拍摄取证记录



拍摄时间	2024年1月11日	拍摄地点	广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司压榨车间蔗场工段A列蔗场
图片说明	我局执法人员到融水县和睦镇的“广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司”的压榨车间蔗场工段A列蔗场进行现场勘验，根据广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司总经理秦云波、融水县和睦镇永安劳务服务部经营者罗凤华描述，华浩（死者，身份证号码[redacted]）2024年1月5日21时从跌落处（如图）失足落下。		
执法人员（签字）	[redacted]	拍摄人	[redacted]	当事人（签字）	[redacted]

融水苗族自治县应急管理局

执法人员现场勘验拍摄取证记录



拍摄时间	2024年1月11日	拍摄地点	广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司压榨车间蔗场工段A列蔗场
图片说明	我局执法人员到融水县和睦镇的“广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司”的压榨车间蔗场工段A列蔗场进行现场勘验，图为事故发生时现场扣挂钩作业情况。		
执法人员（签字）	[redacted]	拍摄人	[redacted]	当事人（签字）	[redacted]

融水苗族自治县应急管理局

执法人员现场勘验拍摄取证记录



拍摄时间	2024年1月11日	拍摄地点	广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司压榨车间蔗场工段A列蔗场
图片说明	我局执法人员到融水县和睦镇的“广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司”的压榨车间蔗场工段A列蔗场进行现场勘验，图为事故发生时卸蔗平台和原料蔗运输车辆车厢装载情况。		
执法人员（签字）	[redacted]	拍摄人	[redacted]	当事人（签字）	[redacted]