河池市盈通建筑材料有限公司 “7•7”物体打击事故调查报告

发布日期： 2020-08-31 17:30

2020年7月7日9时40分，河池市盈通建筑材料有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失220万元。

事故发生后，金城江区委、区政府高度重视，立即组织相关人员赶赴事故现场，指导事故救援和善后处置工作。

2020年7月9日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，金城江区人民政府成立了由区应急局、区自然资源局、区人力资源社会保障局、区总工会、金城江公安分局和东江镇人民政府组成的事故调查组。调查组通过现场勘查、询问及取证分析，查明了事故经过、事故原因，分清了事故责任，提出了对有关责任人的处理意见建议和安全防范措施。现将调查情况报告如下:

一、事故单位基本情况

河池市盈通建筑材料有限公司位于河池市金城江区******，法人代表覃**，2010年9月9日注册成立，统一社会信用代码9145**********T，经济类型为有限责任公司，主要从事石灰岩开采、加工和销售。其所属矿山为河池市盈通建筑材料有限公司龙沸采石场，采石场矿区面积0.0833平方公里，开采方式为露天开采，开采矿种为石灰岩，设计生产规模20.00万吨/年，采矿许可证号:

C4512**********（有效期自2010年7月30日至2020年7月30日）；安全生产许可证号：（桂M）FM安许证字[2018]***号（有效期自2018年12月17日至2021年12月16日），属于证照齐全生产矿山。

事故发生地为河池市盈通建筑材料有限公司龙沸采石场三工区。

二、事故发生经过及救援情况

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：金城江区人民政府办公室 地址：广西河池市金城江区百旺路17号
承办：金城江区大数据发展局 地址：广西河池市金城江区世纪路2号
邮编：547000 电话：0778-2290126（仅受理网民对网站的意见和建议）
桂公网安备 45120202000105号 桂ICP备2023000745号-1 网站标识码：451
互联网违法和不良信息在线举报