# 广西跃腾建筑工程有限公司“8·25”事故调查报告

2023年8月25日21时许，在思阳镇孔驮水库发生一起由广西跃腾建筑工程有限公司雇佣的一名工人从溢洪道上面的交通桥桥头踩空跌落至溢洪道内，造成该名工人摔致重伤，经抢救无效死亡的事故。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，县人民政府于9月1日成立了广西跃腾建筑工程有限公司“8·25”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县政府分管领导和县政府办、应急局、公安局、水利局、住建局、思阳镇政府、司法局、检察院、人社局、总工会等单位有关人员组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、综合分析、调阅有关部门档案资料等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质，现将有关情况报告如下:

## 一、事故基本情况

### （一）事故有关人员基本情况

廖XX，男，壮族，公民身份证号码：45062XXXXXXX，地址：广西上思县叫安镇百包村百包圩。在此次事故中死亡。

黄XX，男，壮族，公民身份证号码：4506XXXXXXX，地址：广西上思县思阳镇江平村驮赖屯。孔驮水库维修养护项目包工头。

苏X，男，汉族，公民身份证号码：4528XXXXXXX，地址：广西浦北县福旺镇大田村委会大田山三队。孔驮水库维修养护项目现场负责人。

**（二）事故发生经过**

2023年8月25日7时许，广西跃腾建筑工程有限公司项目负责人苏X安排7名雇佣的施工人员对孔驮水库进行维修养护，工期为一天，主要是对坝顶进行路面混凝土硬化。当日17时左右，坝顶路面混凝土硬化（浇筑）完成，现场留有廖XX等3人继续完善后续的坝顶路面压光和刻纹工序。晚上21时左右，各项工作完成，廖XX返程回家,当他在经过水库溢洪道上的交通桥桥头时，不慎踩空跌落至桥下的溢洪道内。在附近料场车旁收拾工具准备回家的工人黄XX听到声响后立即返回查看，发现廖XX已跌落在溢洪道内，侧躺在地上。黄XX立即拨打120急救，二十多分钟后120急救人员赶到现场将廖XX送往上思县人民医院抢救。次日凌晨2时左右，廖XX经抢救无效后死亡。

**（三）应急救援处置情况**

事故发生后，该项目工人黄XX在发现廖XX从高处坠落后立即拨打“120”急救电话，并一同将廖XX送去上思县人民医

院救治。

**（四）事故应急处置评估**

接到事故报告后，县公安局、水利局、应急局等相关部门人员能够及时赶赴现场开展处置工作，开展现场勘验、检查、收集证据等事故调查和善后工作。现场救援处置得当，信息报送准确，善后工作处理妥当。

**（五）事故善后处理情况**

事故发生后，广西跃腾建筑工程有限公司能迅速对死者（廖XX）家属做好安抚工作，并已与死者家属协商一致并签订了赔偿协议，赔偿死者家属共计62万元（含埋葬费）。事后死者遗体已在钦州殡仪馆火化。

**二、事故相关情况**

**（一）事故有关企业情况**

广西跃腾建筑工程有限公司，成立于2019年12月30日；注册资本为2000万元整；地址：广西壮族自治区防城港市防城区人民路63号北部湾商业中心2栋24层2416号房；法定代表人：何杨晨炫；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91450600MA5P8UU48N（1-1）；经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；土木工程施工；机电工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利水电工程施工总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），环境保护监测（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

建筑业企业资质证书编号：D345083420；资质等级；建筑工程施工总承包三级，钢结构工程专业承包三级，市政公用工程施工总承包三级，有效期：至2025年05月20日；发证机关：防城港市住房城乡建设局。安全生产许可证编号：（桂）JZ安许可证字[2022]004111；许可范围：建筑施工；有效期：2022年11月18日至2025年11月18日；发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅。

**（二）事故现场勘验情况**

事故发生时为夜晚，天气为晴。该项目为水库维修养护工程，主要对水库坝顶路面进行混凝土硬化。事故现场位于上思县思阳镇昌墩村孔驮屯附近，该水库是一座小（2）型水库，溢洪道位于水库大坝左侧，从进库道路进入大坝坝顶施工现场需经过架在溢洪道上面的交通桥。坝顶交通桥面至溢洪道底板距离约高3.5米。

**三、事故造成人员伤亡情况**

事故造成1人死亡，死者为廖XX。直接经济损失约为62万元。

**四、事故原因分析及事故性质**

**（一）事故原因分析**

廖XX在结束工作返程途中不慎踩空从溢洪道交通桥桥头边跌落至溢洪道内，造成事故的发生。

**（二）事故性质**

根据国家相关法律法规关于生产安全事故性质的界定：不是在生产经营活动中发生的事故不属于生产安全事故，事发当晚廖XX结束工作后，在返程途中行经溢洪道上交通桥桥头时不慎踩空跌落至溢洪道内，造成廖XX摔致重伤后经抢救无效死亡。经调查组认定，该起事故为非生产安全责任事故，属于一起意外死亡事故。