附件 1

福建省大田县新岩水泥有限公司梅林石灰岩矿吴坑头东南矿井“8·12”冒顶片帮事故直接经济损失计算及统计表


项目		金额（万元）	备注
事故抢救费用	材料费	0.15	
	人工费	0.65	
事故现场清理费用		0.8	
事故处理事务性费用		9.1565	含家属住宿、伙食、接待、丧葬等
抚恤补偿费用		150	
医疗费用		0.05	
其他费用		1.13	
合计		161.9365 万元	

附件 2

福建省大田县新岩水泥有限公司梅林石灰岩矿吴坑头东南矿井“8·12”冒顶片帮事故现场示意图



附件 3



福建省大田县新岩水泥有限公司梅林石灰岩矿
吴坑头东南矿井“8·12”冒顶片帮事故地点平面图

附件 4

福建省大田县新岩水泥有限公司梅林石灰岩矿吴坑头东南矿井“8·12”冒顶片帮事故调查组人员名单

姓 名		单位名称	职务	签字
组长	田加海	县应急局	副局长	
	林志盛	县工信局	行办副主任	
	黄长加	县公安局	治安大队行动中队中队长	
	吴发动	县总工会	劳动部部长	
	林开族	县应急局	安全生产协调股股长	
	陈兴济	县应急局	矿山地质救援股股长	
	涂健青	县应急局	矿山地质救援股副股长	