大化瑶族自治县“8•30”一般触电死亡事故调查报告

2025-01-10 17:10　来源：大化瑶族自治县应急管理局

2024年8月30日16时45分，大化瑶族自治县大化镇古感社区一居民房发生一起保洁员工作时触电导致高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接约99.5万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，自治县人民政府依法成立大化瑶族自治县“8·30”事故调查组开展事故调调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析和论证，深入查找事故中隐患问题，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的以及事故整改和防范措施建议。

调查认定，大化瑶族自治县“8·30”一般触电死亡事故是一起因从业人员安全意识淡薄、自我防护意识不强，大化茉莉花家政服务中心未企业安全生产主体责任，有关部门行业管理失管漏管导致的生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）涉事建筑物情况

涉事建筑物为居民自建房，位于大化镇古感社区局劳屯。该建筑物共三层半，层高3米，建筑面积约1000平方米，一楼有1个大的修3个房间，产权人为周权，于2024年8月29日出租给唐少雨作办公场所使用。事发在一楼的一个房间，事发时房间内有一个人字梯（可踏米）、一个文件柜、一个实木沙发、一张办公桌、两张椅子、散落的电线槽、清洁抹布和扯落的电线。

（二）有关人员、单位情况

大化茉莉花家政服务中心：成立于2019年11月1日；类型：个体工商户；经营者：蓝利花；经营范围：居民服务、修理和其他服务一社会信用代码：92451229MA5P58T45W；营业期限为长期。

唐少雨：某光伏发电项目负责人（承租人）。

蓝利花：大化茉莉花家政服务中心经营者。

蓝秋雄：蓝利花弟弟，大化茉莉花家政服务中心实际经营人。

周权：涉事房屋所有权人。

谭美丽：女，50周岁，大化茉莉花家政服务中心临时雇佣人员，在本次事故中死亡。

（三）各方协议关系

2024年8月29日，唐少雨与周权达成涉事房屋租赁口头协议，并支付了3000元租房定金；8月30日，唐少雨通过他人推荐联系了大家政服务中心蓝秋雄，并与蓝秋雄达成涉事房屋保洁工作口头协议，保洁费用是3000元，完工后支付。

二、事故发生和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年8月30日13时左右，蓝秋雄组织员工韦春和（女）、韦艳春（女）、覃飞莲（女）、袁世斌、韦寿彪（袁世斌带来）、覃春韦春和带来）、谭美丽（女，韦春和带来）共7人在涉事房屋开展保洁工作；唐少雨把房子钥匙交给保洁人员，强调注意安全后随即离开秋雄向保洁人员安排保洁工作后便离开了工作场地。蓝秋雄走后，保洁人员各自开展工作，其中韦春和在修理车间大门附近打扫，韦艳春在同一个房间打扫，覃飞莲打扫卫生间，袁世斌、韦寿彪负责搬运杂物，谭美丽独自打扫一个房间

14时30分左右，周权到涉事房屋搬自己的电脑和旧文件。

16时30分左右，周权听到“呯”的一声，然后听到谭美丽大喊一声，周权和同时听到喊声的韦春和一同走进谭美丽保洁的房间，看跌倒在木沙发上，谭美丽翻了一下身就不动了，当时手上还扯着一根电线，房间内的漏电电闸已自动断开。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，周权和韦春和立即把谭美丽扶起来坐在沙发上并呼救，周权拨打120急救电话，韦春和呼叫谭美丽并用大拇指掐住谭美中，谭美丽没有反应，韦春和喊来其他同事把谭美丽抱到修理车间轮流给谭美丽进行胸部按压和人工呼吸等待医护人员到来。

17时，医护人员来到现场对谭美丽进行抢救。

17时30分左右，经医护人员抢救无效，宣告谭美丽死亡。随后，公安民警亦到达现场。

期间，大化茉莉花家政服务中心蓝秋雄接到电话有员工触电倒地，立即赶回现场，救护车也同时到达；20时左右自治县应急管理局报告后，立即赶赴事故现场开展事故善后处置工作。

三、事故直接原因

通过对事故现场进行勘查、实测，并进行模拟计算分析，以及县人民医院出具的居民死亡医学证明（推断）书，认定事故的直接原因美丽安全意识淡薄，个人防护意识不强，在涉电、登高工作环境时未断电、未采取绝缘措施，使用湿抹布擦拭保洁，未采取高处坠落防护措行保洁工作触电导致高处坠落到一旁沙发致使心脏骤停死亡。

四、存在的主要问题

调查发现，大化茉莉花家政服务中心未认真履行安全生产主体责任，对保洁工作过程缺乏有效监管。同时也发现，有关行业部门对生产监管工作职责认识有偏差，在开展安全生产治本攻坚三年行动工作不力，出现监管缺失现象。

（一）大化茉莉花家政服务中心未依法落实安全生产主体责任。作业场所涉电、登高作业，大化茉莉花家政服务中心负责人蓝利花营人蓝秋雄未组织开展现场安全隐患排查；未充分研判工作环境的安全风险，对便携式金属梯使用规范不熟悉不掌握；未对从业人员开展培训，岗前安全培训仅限于口头简单交待，致使从业人员安全意识淡薄、安全知识匮乏；未在现场监督指导保洁工作，放任工作人员自行工作，致使安全风险未得到有效防范，事故安全隐患未得到有效消除。

（二）家庭服务监管缺失。2024年3月15日，自治县安委会印发了《全县安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》〔2024〕1号），要求各单位各部门在安全理念、安全责任、安全法治、安全标准、安全素质等方面补短板、强弱项，实施生产经营单位人安全教育培训和从业人员安全素质能力提升行动，建立健全各行业领域生产经营单位从业人员安全培训教育制度。大化瑶族自治县工业商务局未督促指导涉事家庭服务生产经营单位认真落实安全生产主体责任，甚至处于失管漏管状态，涉事家庭服务企业存在安全隐患。

五、事故涉及有关单位和人员具体责任

（一）蓝利花。安全生产主体责任落实不到位，对大化茉莉花家政服务中心实际运行状态未进行有效监控管理，对大化茉莉花家政日常实际用人情况不进行监督，对大化茉莉花家政服务中心安全教育培训不到位问题失管失察，对事故发生负有责任。

（二）蓝秋雄。未依法依规落实安全生产主体责任，未组织开展现场安全隐患排查，未对涉电区域采取断电作业措施，未对登高作境开展风险辨识并对登高作业可能存在的风险采取有效的安全防范措施，未为作业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，未对临时雇佣安全教育培训，未对现场作业人员进行安全交底，未安排专人在现场进行有效管控，对事故发生负有主要责任。

（三）谭美丽。安全意识淡薄，自我保护意识不强，在涉电、登高作业环境中没有断电、未合理使用绝缘工具、未正确使用登高作未采取防高处坠落安全防护措施开展保洁作业，对事故发生负有直接责任。

（四）大化瑶族自治县工业信息化和商务局。落实“管行业必须管安全”要求不到位，疏于指导家庭服务业加强安全管理工作，导服务业的管理存在盲区漏洞。

六、对有关单位及责任人的处理建议

（一）涉事人员

1.谭美丽，女，大化茉莉花家政服务中心临时雇佣人员。未经安全教育培训合格、不具备必要的安全知识上岗，对事故发生负有直因其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.蓝利花，女，大化茉莉花家政服务中心经营者。落实安全生产主体责任不到位，对事故发生负有责任，在事故发生后拒绝接受事询问和提供有关情况、资料，涉嫌犯罪，建议移送公安机关依法处理。

3.蓝秋雄，男，大化茉莉花家政服务中心实际经营者。未依法依规落实安全生产主体责任，对事故发生负有主要责任，在事故发生受事故调查组询问和提供有关情况、资料，涉嫌犯罪，建议移送公安机关依法处理。

（二）有关单位

建议大化瑶族自治县工业信息化和商务局向大化瑶族自治县人民政府作出书面检查。

七、事故整改和防范措施建议

（一）进一步压实企业安全生产主体责任。相关企业要认真落实安全教育培训主体责任，深刻汲取事故教训，举一反三，开展安全排查，扎实做牢安全风险防范，学习掌握有关劳动防护用品安全要求，及时发现和整改安全生产工作中存在的隐患问题和薄弱环节。同时族自治县工业信息化和商务局应加强对家庭服务行业的监管，确保其严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法规，对从业人员安训进行有效落实，以保障家庭服务业的生产安全。

（二）进一步压实职能部门安全监管责任。各职能部门要全面系统学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，按照“须”原则，真正担负起“促一行业发展、保一行业平安”的政治责任。大化瑶族自治县工业信息化和商务局要结合当前正在开展的安全生坚三年行动，深入开展新兴行业领域风险隐患大排查大整治，组织开展家庭服务行业主要负责人安全生产知识和管理能力培训考核，加系，加强联合执法，形成家庭服务安全齐抓共管、综合治理的良好格局。

（三）开展家庭服务业从业人员安全教育培训专项整治行动。一是加强摸底排查。摸清家庭服务行业、从业人员底数，逐企逐人排账，排查存在问题，列出清单，明确责任，限期整改。二是加强督导检查。加大家庭服务行业对从业人员安全教育培训执法检查力度，加训效果督导检查，严禁未经安全教育培训并考试合格的人员上岗作业，切实提升从业人员的安全素质和能力。三是加强安全宣传。利用新自媒体等广泛开展涉电、登高作业安全知识宣传，引导从业人员增强安全防范意识，规范使用劳动防护用品，避免侥幸心理。

大化瑶族自治县“8·30”事故调查组

2024年12月30日

网站地图 联系我们

主办：大化瑶族自治县人民政府办公室

承办：大化瑶族自治县大数据发展局

地址：大化瑶族自治县大化镇花锦路2号　邮编：530800

联系电话：0778-5872869仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：dhdsjj2019@126.com

桂公网安备 45122902000008号 桂ICP备14001878号-1　网站标识码：4512290003

微信公众号