山西飞腾锻造有限公司
“11·22”物体打击一般事故调查报告
（上报稿）

定襄县政府事故调查组

2025 年 12 月

山西飞腾锻造有限公司
“11·22”物体打击一般事故调查报告

2025 年 11 月 22 日 16 时 45 分左右，山西飞腾锻造有限公司发生物体打击一般事故，造成 1 人死亡，无直接经济损失。

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，县政府于 2025 年 11 月 23 日成立了由定襄县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县市场局、县工科局、县卫健局、神山乡政府及相关人员和有关专家组成的山西飞腾锻造有限公司“11· 22”物体打击一般事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、调阅资料、综合分析、人员询问等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，总结了事故教训并提出整改和防范措施。

经调查认定：山西飞腾锻造有限公司“11· 22”物体打击一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

1、事故单位概况：

山西飞腾锻造有限公司成立于 2006 年 7 月 4 日，位于定襄县神山乡镇安寨村，法定代表人：杜*龙，主要生产锻件、各国标准法兰盘、齿圈等法兰锻件。

该公司现有 8 吨、5 吨夹杆锤各一部，加热炉 2 台、锯床 6 台、车床 5 台，员工 23 人，年产 3000 吨锻件。公司现有员工 23 人，生产人员 18 人，后勤 5 人，设置有办公室、一个生产车间。

2.相关证照情况

营业执照：企业名称：山西飞腾锻造有限公司；成立日期：2006年7月4日；住所：定襄县神山乡镇安寨村；法定代表人：杜*龙；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91140921790224972T；经营范围：锻件制造；机械加工；法兰、锻件、铸件、弯头、阀门及阀门配件，钢材、五金销售；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要负责人培训合格证：杜*，证号14**********（有效期2023年8月25-2026年8月24日）

安全生产管理人员培训合格证：杜*星，证号14**********（有效期2023年8月25-2026年8月24日）

3.死者

姓名：樊*保，男，年龄65岁，户籍：山西省定襄县****村***号，身份证号14**********，系山西飞腾锻造有限公司锻造工。

（二）事故单位安全管理情况

山西飞腾锻造有限公司由安全生产管理人员杜*星具体负责公司日常安全管理工作，但该公司未以红头文件任命。

（三）事故经过

2025年11月22日下午16点45分，山西飞腾锻造有限公司员工樊*保在制作锻件打眼过程中由于冲芯飞出砸到胸脯受伤，头朝北脚朝南倒在夹杆锤东北角锤腿旁边，工友赶忙上前检查伤者樊*保情况，看到伤者樊*保仍有微弱呼吸，呼叫没有任何反应，企业员工银*生赶紧拔打了120急救电话，该企业班组长杨*立即报告了企业的主要负责人杜*，企业主要负责人杜*随即赶到现场。16时47分定襄县人民医院急救车辆出诊，17时03

分定襄县人民医院急救车辆抵达现场，医护人员现场诊断伤者已无生命体征。

（四）人员伤亡和经济损失情况

本次事故造成一人死亡，无直接经济损失。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.事故单位报告情况

2025 年 11 月 22 日下午 16 时 45 分左右，山西飞腾锻造有限公司员工樊*保被冲芯飞出砸到胸脯受伤，现场人员银*生马上拨打了 120 急救电话，该企业班组长杨*报告了主要负责人杜*。2025 年 11 月 22 日 18 时 10 分左右电话报告定襄县应急管理局。

2.属地政府及有关部门接报情况

定襄县应急管理局接到山西飞腾锻造有限公司报告后，随即报告忻州市应急管理局值班室。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 11 月 22 日下午 16 点 45 分，山西飞腾锻造有限公司员工樊*保在制作锻件打眼过程中由于冲芯飞出砸到胸脯受伤，头朝北脚朝南倒在夹杆锤东北角锤腿旁边，工友赶忙上前检查伤者樊*保情况，看到伤者樊*保仍有微弱呼吸，呼叫没有任何反应，企业员工银*生赶紧拔打了 120 急救电话，该企业班组长杨*立即报告了企业的主要负责人杜*，企业主要负责人杜*随即赶到现场。16 时 47 分定襄县人民医院急救车辆出诊，17 时 03 分定襄县人民医院急救车辆抵达现场，医护人员现场诊断伤者已无生命体征。

（三） 医疗救治和善后情况

120 救护车到达现场后，检查后宣布樊*保死亡。随后定襄县人民政府成立了“11· 22”事故调查组，事发企业同时对死者家属进行善后安抚工作。

2025 年 11 月 23 日，定襄县山西飞腾锻造有限公司与死者家属签订《事故赔偿协议》，一次性进行了赔偿。

（四）事故应急处置评估

山西飞腾锻造有限公司发现事故后在第一时间开展了救援，由于当时急于通知死者家属，忙于现场处理，于 2025 年 11 月 22 日 18 时 10 分左右报告定襄县应急管理局，属于迟报事故，未有效履行生产经营单位事故应急救援主体责任。

三、事故原因

（一）直接原因

事故直接原因是：山西飞腾锻造有限公司现场安全管理不到位，导致事故发生。

（二）间接原因

事故间接原因是：山西飞腾锻造有限公司安全管理制度、安全操作规程形同虚设，作业人员未配置有效的劳动防护用品。

四、有关责任单位存在的主要问题

山西飞腾锻造有限公司现场安全管理不到位，安全管理制度、安全操作规程形同虚设，作业人员未配置有效的劳动防护用品。

五、有关责任人员和责任单位处理建议

（1）山西飞腾锻造有限公司对事故发生负主要责任。建议由定襄县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十四条第二项[1]规定处 50 万元罚款。

（2）山西飞腾锻造有限公司主要负责人安全管理不到位，事故报告存在迟报，建议由定襄县应急管理局依据《生产安全事故罚款

[1] 第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成 3 人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 300 万元以下直接经济损失的，处 30 万元以上 50 万元以下的罚款；（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

（三）造成 2 人死亡，或者 6 人以上 10 人以下重伤，或者 500 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的，处 70 万元以上 100 万元以下的罚款。

处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十一条第一项[2]规定处处上一年年收入 70%的罚款。

（3）山西飞腾锻造有限公司安全生产管理人员安全管理不到位，建议由定襄县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第二十条第一项[3]规定给予安全管理人员处上一年年收入 20%的罚款。

（4）县纪委监委根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对事故发生负有监管责任的相关单位、相关人员进行追责问责。

六、事故防范和整改措施建议

（一）山西飞腾锻造有限公司压实主体责任，全面提升企业安全生产管理水平。一是各企业主要负责人要严格依法履行安全生产第一责任人责任，建立健全安全管理体系，真正落实安全管理、经费保障、安全教育、责任追究、应急管理为主要内容的企业主体责任；二是必须严格落实风险隐患排查治理制度，发动全员参与风险辨识和隐患排查治理，时时分析研判、及时消除事故隐患；三是进一步强化安全培训教育，主要负责人、安全管理人员持证上岗，强化全员培训，保证从业人员掌握必要的安全生产知识和操作技能。

（二）行业、属地监管部门要切实履行日常监管和属地监管职责，严格执法，要督促企业全面落实企业主体责任。指导、督促企业建立健全安全管理制度、安全操作规程，落实全员安全生产责任制，做好各项安全生产工作。

[2]第十一条（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入 60%至 80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入 80%至 100%的罚款；

[3]第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入 30%至 40%的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入 40%至 50%的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入 50%的罚款。