# 关于信义玻璃（广西）有限公司“9•16”事故的调查报告

2021-02-01 09:11 来源：铁山港区人民政府 作者：铁山港区应急管理局

2020年9月16日8时20分左右，在铁山港区兴港镇辖区内，信义玻璃（广西）有限公司厂区内发生一起摩托车与叉车碰撞事故，造成1人死亡，直接经

为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2020年9月交警支队三大队、区总工会、区公安分局、铁山港（临海）工业区管委会、兴港镇政府等单位派员组成的事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并提出了事故防范措施建议。现将调查的有关情况及意见报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

公司（以下简称信义玻璃公司）成立于2017年12月28日，注册资金65000万元，由信义集团（玻璃）有限公司出资建设，公司包括特种超白超厚超薄优质浮法玻璃生产线及其深加工项目、太阳能光伏玻璃项目及太阳能和风能发电项目。经营范围为：玻璃的技术开发、生产与销售；深加工玻璃机械设备的技术开发、设计、制造；PVB胶片的技术开发、生产与销售；五金、机件系统、软件系统、网络系统的技术开发、设计、安装、维护、管理；系统集成技术服务；石英砂开采；石英砂、非金属矿进出口的商品和技术除外）。公司目前设有北海办公室、北海财务部、北海品管部、北海设备部、北海精料部、北海汽部门，现有人员850人。

2.安装施工单位基本情况

河南省安装集团有限责任公司（以下简称河南安装公司），成立于1998年7月，统一社会信用代码为：91410300171072244J；法定代表人为：黄克
伊滨区风枫路25号。公司经营范围主要有：国内外工业与民用建筑工程、冶金工程、机电安装工程、市政公用工程、电力工程、石油化工工程、铁路工
工和工程总承包；起重设备安装工程、钢结构工程、环保工程、建筑装饰装修工程、消防设施工程、隧道工程、地基基础工程、模板脚手架、防水防腐
事货物或技术进出口业务；派遣实施国外工程所需的劳务人员；机械设备租赁；金属结构和压力容器制造，农贸市场经营管理；房屋、摊位租赁；工程
工程施工总承包壹级；冶金工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级。

3.劳务派遣单位基本情况

洛阳盛安建筑安装工程有限公司（以下简称洛阳盛安建筑公司），成立于2013年5月24日，统一社会信用代码为：91410300074223661Y；法定代表
阳市西工区九都路4号院-3幢技校二楼。公司经营范围主要有：金属门窗安装、水暖电、焊接、钣金、架线、混凝土、钢筋、砌筑、模板、抹灰作业分包
技术人才73人，各种吊装设备、塔吊、履带吊、龙门吊、搅拌机等46台，中型建筑设备78台。

（二）事故发生路段基本情况

事故发生路段为信义玻璃公司浮法车间南边主通道，属于信义玻璃公司内新建道路，设置有限速标志、禁停标志等安全警示标志，事故发生时，该

（三）合同及协议签订情况

1.安装合同

2019年3月8日，信义玻璃公司与河南安装公司签订了《信义玻璃（广西）有限公司两条1100T/D浮法玻璃生产线主线、余热发电及原料、部分公用
合同中明确了双方的安全责任。

2.劳务承包协议

2020年3月15日，河南安装公司与洛阳盛安建筑公司签订了关于信义玻璃（广西）有限公司两条1100T/D浮法玻璃生产线主线、余热发电及原料、
号：GFBHXY-01），合同中明确了双方的安全责任。

3.施工安全管理协议

2019年5月8日，信义玻璃公司与河南安装公司签订了《建筑施工安全协议》，协议中明确了双方安全生产的管理责任。

2020年3月15日，河南安装公司与洛阳盛安建筑公司签订了《建筑施工安全协议》，协议中明确了双方安全生产的管理责任。

二、事故经过及善后情况

（一）　事故经过

2020年9月16日上午8时20分，信义玻璃公司精料部员工刘志鹏晚班下班后驾驶号牌为桂EV8993的摩托车经过信义玻璃公司浮法车间南边主通道中
工吕艳超驾驶的同向正常行驶的叉车，该叉车上装载有4条30X30X4000mm实心方钢并准备将该批方钢由信义玻璃公司浮法车间窑头南侧废料场地运至电子
由承一物业员工谢小莲驾驶的同向正常行驶的三轮车，谢小莲准备驾驶该三轮车到信义玻璃公司外进行补胎。由于实心方钢是用叉车吊运，叉车行驶时
被由右向左摆动的实心方钢撞击到头部，栽倒在路边左侧水沟。一同下班的刘志鹏同事李作风看见后打电话给值班主任陈本发上报事故情况并将伤者刘
事故现场将伤者刘志鹏送至北海市人民医院救治，11时10分，刘志鹏因伤势过重经抢救无效死亡，

1992年1月28日生，身份证号码为：4505121992***19，户籍地址：广西北海市铁山港区南康镇陂塘村委会**，生前是信
2020年9月16日，死亡原因为颅内损伤。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

2020年9月21日，信义玻璃（广西）有限公司与死者刘志鹏亲属签订了《工伤事故赔偿协议书》，信义玻璃（广西）有限公司赔偿死者亲属人民币
稳定问题。

三、应急救援处理情况

事故发生于2020年9月16日上午8时20分左右，事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话及110报警电话，北海市公安局石头埠派出所接到110转
理局接到通知，立即组织人员赴现场处理，对现场进行调查取证，并将该起事故上报市应急管理局和铁山港区人民政府，应急救援处置无不当之处。

四、事故的直接经济损失

事故造成直接经济损失约110万元人民币。

五、事故原因和性质

**（一）直接原因**

洛阳盛安建筑公司违反叉车的安全生产规章制度叉运货物，未做好安全警示，未安排人员指路牵引提醒其他人员注意避让，安全防护措施不到位，
接原因。

**（二）间接原因**

河南安装公司将本项目劳务业务分包给洛阳盛安建筑公司后未教育和督促分包公司叉车作业人员严格按照叉车安全生产规章制度叉运货物的行为，
实心方钢且无任何防护。现场安全生产管理存在漏洞，未排查并及时消除本项目安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

**（三）事故性质**

根据事故原因分析，信义玻璃（广西）有限公司“9·16”事故是一起生产安全责任事故，按照有关标准分级，属于一般生产安全事故。

六、对事故责任单位和责任人的责任认定及处理建议

（一）洛阳盛安建筑安装工程有限公司违反叉车安全生产规章制度叉运货物，未做好安全警示，未安排人员指路牵引提醒其他人员注意避让，安
致发生事故，负管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十二条、第三十八条第一款的规定，建议由铁山港区应急管
条第一项的规定，对其进行行政处罚。

（二）项目安装施工单位河南省安装集团有限责任公司，将本项目劳务业务分包给洛阳盛安建筑公司后未教育和督促分包公司叉车作业人员严格
事故时叉车违反叉车安全生产规章制度运载实心方钢且无任何防护。现场安全生产管理存在漏洞，未排查并及时消除本项目安全事故隐患，导致发生事
法》第四十一条、第三十八条第一款的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，对其进行行

（三）洛阳盛安建筑安装工程有限公司主要负责人陈晨，未能履行好安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故
《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，对

（四）河南省安装集团有限责任公司主要负责人黄克政，未能履行好安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故
《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，对

集团有限责任公司信义（北海）项目部负责人，现场安全管理不到位，没有对分包公司叉车作业人员不按叉车安全生产
隐患，对事故的发生负有责任。建议由河南省安装集团有限责任公司按该公司有关规定对其进行处理

建筑安装工程有限公司安全员，叉车作业现场安全监管不到位，未及时制止和纠正冒险作业、违反安全生产规章制度的行

安装工程有限公司带班班长，未对安装作业现场实施有效的安全管理，以确保安全措施的落实，未及时制止和纠正冒险作

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

以上2人，建议由洛阳盛安建筑安装工程有限公司按该公司有关规定对其进行处理。

七、事故教训及防范措施

这起事故是由于建设单位员工安全意识淡薄，安装施工单位违反安全生产规章制度相关规定，未设置有效的安全防护措施，施工现场安全监管不到责任事故。

责成信义玻璃（广西）有限公司深刻吸取事故教训，抓好事故隐患整改。一是对整个厂区道路，车辆通行进行重新规划，增设限速、安全警示等标整治，确保不发生事故。

责成河南省安装集团有限责任公司深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。一是要加强落实项目管理人员安全管理职责；二是要加患。三是要加强对工人的安全教育和培训，特别是加强现场安全管理人员业务技能培训工作，提高员工安全意识，杜绝违章作业，严防安全检查走过场，

北海市铁山港区“9·16”事故调查组

二0二一年一月十五日

重点网站 中央部门网站 省（区、直辖市）政府网站 广西部门网站

主办单位：北海市铁山港区人民政府 承办单位：北海市铁山港区人民政府办公室

地址：广西北海市铁山港区行政中心 电话：0779-8610012

桂ICP备12007120-1号 网站标识码：4505120001

桂公网安备 45051202000002号

网站升级中

北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。