# 东江镇永康采石场“4•16”事故调查报告

发布日期： 2022-06-15 15:10

2022年4月16日20时许，在金城江区东江镇永康采石场场内发现一人死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称安全生产法）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，金城江区人民政府成立了由区政府、区监察委、区检察院、区人力资源社会保障局、区总工会、应急局、自然资源局、东江镇人民政府、东江镇派出所组成的东江镇永康采石场“4·16”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

**（一）东江永康采石场基本情况**

河池市金城江区东江镇永康采石场采矿许可证有效期限自2017年8月24日至2019年12月26日，该采石场采矿证到期后，被列入到期关闭矿山名单。根据《矿山地质环境保护规定》“谁开发谁保护、谁破坏谁治理、谁投资谁受益”和《土地复垦条例》“谁损毁谁复垦”原则，河池市金城江区自然资源局于2020年5月11日下文要求该采石场按照审核同意的《河池市金城江区东江镇永康采石场矿山地质环境保护与复垦方案报告表（闭坑修编）》开展矿山地质环境恢复治理和土地复垦工作。

**（二）事故现场勘查情况**

事故地点位于东江镇永康采石场破碎机械装料斗内，覃**于2022年4月16日20时发现已无生命体征。

**（三）事故死亡人员情况**

覃**，男，壮族，1961年10月12日出生，东江镇永康社区牛峒屯三组人，初中文化，系东江镇永康采石场水电维修工。

政府网站找错

党政机关

网站地图 联系我们

主办：金城江区人民政府办公室 地址：广西河池市金城江区百旺路17号

承办：金城江区大数据发展局 地址：广西河池市金城江区世纪路2号

邮编：547000 电话：0778-2290126（仅受理网民对网站的意见和建议）

桂公网安备 45120202000105号 桂ICP备2023000745号-1 网站标识码：451

互联网违法和不良信息在线举报