四川翼中劳务有限公司“10·5”一般高处坠落事故调查报告

2025年10月5日上午9时40分左右，四川翼中劳务有限公司柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）项目，位于柳城县太平镇山咀村岭头水库大桥处的施工现场，发生一起高处坠落事故，造成一名工人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《柳城县人民政府关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》等有关法律法规规定，柳城县人民政府成立了由柳城县常务副县长任组长，县人民政府办公室副主任和县安全生产和应急管理委员会办公室主任、应急管理局局长任副组长，县应急管理局、县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局、县交通运输局和太平镇人民政府等有关部门相关人员为事故调查组成员的四川翼中劳务有限公司“10·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组还邀请了县纪委监委和县人民检察院参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过查阅资料、询问相关人员、实地勘验，查明了事故经过、原因、并核实了人员伤亡和直接经济损失，并认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。

调查认定四川翼中劳务有限公司“10·5”一般高处坠落事故是一起因作业人员未按规定系挂安全绳，生产经营单位隐患排查

四川翼中劳务有限公司“10·5”一般高处坠落事故调查报告

2025年10月5日上午9时40分左右，四川翼中劳务有限公司柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）项目，位于柳城县太平镇山咀村岭头水库大桥处的施工现场，发生一起高处坠落事故，造成一名工人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《柳城县人民政府关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》等有关法律法规规定，柳城县人民政府成立了由柳城县常务副县长任组长，县人民政府办公室副主任和县安全生产和应急管理委员会办公室主任、应急管理局局长任副组长，县应急管理局、县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局、县交通运输局和太平镇人民政府等有关部门相关人员为事故调查组成员的四川翼中劳务有限公司“10·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组还邀请了县纪委监委和县人民检察院参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过查阅资料、询问相关人员、实地勘验，查明了事故经过、原因、并核实了人员伤亡和直接经济损失，并认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。

调查认定四川翼中劳务有限公司“10·5”一般高处坠落事故是一起因作业人员未按规定系挂安全绳，生产经营单位隐患排查