# 修水县良锦佳园12栋1单元502室“5·17”火灾事故调查报告

2026年5月17日，九江市修水县良锦佳园12栋1单元502室发生火灾，过火面积约3平方米，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国消防法》《江西省火灾事故调查处理及督办评估办法》《九江市火灾事故调查处理规定》，修水县人民政府第一时间成立由县委常委、常务副县长朱秋生为组长，县消防救援大队、县公安局、县住建局、县司法局、县应急管理局、义宁镇等单位有关同志组成的修水县良锦佳园12栋1单元502室“5·17”火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”），具体负责事故调查处理和善后指导协调工作。

事故调查组严格遵循“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查询问、视频分析等多种方式，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，梳理排查工作短板与监管漏洞，研究制定针对性整改防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、火灾情况

（一）火灾基本情况

2026年5月17日23时33分许，九江消防救援指挥中心接

到报警称，位于九江市修水县良锦佳园小区12栋一单元502室发生火灾。火灾烧损（毁）房屋装饰装修及起火卧室家具、家电等物品，过火面积约3平方米，事故造成1人死亡（周某，男，69岁，360424195611O7xxxx），火灾直接财产损失约9087元。

（二）起火场所情况

起火建筑位于九江市修水县秀水大道良锦佳园小区，为保障型安置小区，共有建筑10栋，2019年11月1日开工建设，2022年11月30日经修水县住房和城乡建设局消防验收后交付使用，物业为修水县正荣物业有限公司。起火的12栋为框剪结构的纯住宅建筑，坐南朝北，地上17层，建筑高53米，建筑面积8689平方米；单元出入口位于北侧，共两个单元四梯四户，自东向西依次编号01至04室。12栋东邻基督教堂，南邻10#居民楼，西邻11#居民楼，北邻南桥商贸城铁大门路口。

起火住宅为12栋一单元502室，该公租房管理单位为修水县住房保障中心，承租人为周胜华，产权面积为56.95平方米。周胜华，男，58岁，智力精神正常，2025年4月因中风腿脚不便，靠助行器缓慢行走，40多年烟瘾，起火前一周左右，医生因其肺部长了一个瘤，让其戒烟。周胜华平时独居，雇佣的保姆黄某白天照料其日常起居。周胜华二婚妻子包某和继子周某在修水西班牙印象小区居住，包某每周、周某每两周左右来看望一次老人。周胜华2个亲生子女均在外地，不固定时间轮流回来看望老人。

502室客厅内有一监控摄像头，可观察502室入户门及客厅画面。

（三）建筑消防设施及消防产品情况

良锦佳园设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，消火栓系统、消防应急照明系统、灭火器等消防设施器材。良锦佳园小区物业为修水县正荣物业有限公司，聘请江西华宁消防技术服务机构对小区消防设施每月开展维修保养、记录规范。

经随机抽取修水县良锦佳园小区12栋一单元一楼、二楼的电梯前室的四具灭火器(生产者:山东国佑消防器材有限公司;型号规格:MF/ABCE4型手提式干粉灭火器;生产日期:2025年6月29日)。对该批次灭火器进行查看，发现其标称强制性认证证书编号为：FC0201913-2024;通过中国消防产品信息网查验，产品证书在有效期内，经监督抽样送应急管理部上海消防研究所检验，检验结果为合格，检验报告编号为：Zb26D1071401。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2026年5月17日14时26分许，周胜华离开502室；15时02分许，周胜华坐轮椅至良锦邻居便利店购买1包红塔山牌香烟、打火机，当场抽了1根烟。15时43分许，一名男子送周胜华回502室；15时58分许周胜华抽了1根烟。17时08分许，保姆黄某进502室；17时14分许，黄某打扫卫生时发现客厅地上已有2根烟头，询问周胜华烟从哪来，周胜华承认下午买烟行为。17时58分许周

胜华抽了1根烟；黄某用之前装藕粉的罐子给周胜华装烟头。18时12分许，推周胜华到小区散步；18时31分许，回502室，黄某帮其洗脚，18时47分许周胜华又抽了1根烟。18时55分许，黄某扶周胜华进东北角卧室上床睡觉，19时02分许，黄某回自己家。此后，周胜华一直待在卧室未出来。

23时18分许，监控视频微变分析显示东北角卧室门口已经有烟气向外飘出；23时19分许，客厅墙面反射出卧室内火光。23时21分许，周胜华嘴里叼着未熄灭的香烟，扶着助行器缓慢走出来，倒在客厅地面呻吟，艰难举起手机，但未拨打119火警电话、也未通知家人。

23时20分许，邻居501室业主詹某回家，在12栋一单元楼下闻到烟味，但看不到哪里着火，乘电梯至5楼发现走廊楼道上方很多烟，烟雾浓度让其看不清回501室的路，其于23时33分许拨打119报警。

23时32分许，12栋一单元5楼电梯前室感烟报警器动作。

（二）灭火救援和应急处置情况

5月17日23时33分，九江支队指挥中心接到报警，称九江市修水县良锦家园12栋1单元楼梯间电表箱冒烟。接警后，支队立即调派1站2车14人赶赴现场处置，同时联动电力公司到场协同处置，到达现场后发现一伤者已被家属和物业人员安置上了

120 救护车，经医疗部门反馈，经抢救无效死亡（周某，男，69岁，36042419561107xxxx）。

三、事故原因及性质

（一）起火原因

根据现场勘验、调查询问、视频分析，综合认定：该起火灾起火时间为 2026 年 5 月 17 日 23 时 15 分许；起火部位为 502 室东北角卧室床头东北角区域，起火点为距卧室东墙 0-1 米、距卧室北墙 0-1 米的床头位置，起火原因系周胜华卧床吸烟引燃床上床垫被褥等可燃物引发火灾。

（二）火灾蔓延扩大的主要原因

1. 卧室可燃物荷载大。床垫、被褥、枕头等均为海绵、棉花及化纤制品，燃烧热值高，吸烟引燃被褥后，初期处于阴燃状态，但棉被内部蓄热升温极快，阴燃转明火速度快，并产生大量高温有毒烟气。

2. 发现与报警存在严重滞后。火灾发生于 23 时 15 分许，属夜间睡眠时段，从阴燃到明火直至被周边群众发现，间隔时间较长，错过了火灾初期控制的最佳窗口期。

（三）造成人员死亡主要原因

1. 着火物产生大量高温有毒烟气。床垫、被褥燃烧释放大量一氧化碳、氰化氢等有毒气体，独居老人周胜华虽因求生本能逃出起火卧室，但未随手关闭起火房间门，导致住宅内充满浓烟，

其在逃生过程中吸入大量有毒烟气最终导致死亡。

2.应急自救能力严重缺失。周胜华在逃出火场后，既未在第一时间拨打119报警，也未及时通知邻居或家人求助，其行动不便，且缺乏基本消防安全常识，不具备扑救初期火灾的能力，导致火势在无人处置的情况下持续扩大，并最终因吸入浓烟倒在客厅。

经调查认定，该起火灾是一起因个人卧床吸烟引发的一般性亡人火灾事故。

四、火灾事故暴露的主要问题

1.群众消防意识淡薄

周胜华生前烟瘾较大，有卧床吸烟的习惯，发现起火后逃生过程中嘴里仍叼着未熄灭的香烟，虽逃出火场却未第一时间拨打119或通知家人，反映出其消防安全意识和应急自救能力严重不足。

2.特殊群体前置预警保障不到位

2025年度，修水县住房和城乡建设局开展了2次物业行业消防安全专项整治行动，对部分住宅小区消防设施设备运行情况进行了抽查检查。但对全县公租、廉租房的消防安全管理指导监督不够到位，推动独立式烟感报警器等设施覆盖至独居、失能、半失能老人居住场所的工作力度不够，前置预警保障不到位。

3.基层末端治理精准度不够

2025年以来，良源社区组织各网格员集中入户宣传2次，其中3-4月共896户，6-7月共923户，对上门不遇的居民进行电话、微信安全宣传，并提醒居民及时清理厨房、阳台、走道可燃物、严禁占用堵塞疏散通道。定期组织小区物业为单元楼栋配齐配足灭火器，清理楼道杂物，搬离进楼入户的电动自行车。2025年3月、6月入户周胜华家中宣传“三清三关”等消防安全知识；2025年11月在小区与周胜华面对面宣讲消防安全，但排查宣传仅完成通用科普，未针对性劝阻其长期卧床吸烟高危行为，也未同步告知家属该行为潜在火灾风险，隐患排查整治精准度不够。

五、对事故责任人和责任单位处理建议

（一）相关责任人员处理建议

鉴于责任人周胜华已在火灾中死亡，建议免于追究责任。

（二）相关责任单位处理建议

建议义宁镇人民政府对良锦佳园社区主任和网格员进行提醒谈话。

建议修水县人民政府对县住房和城乡建设局分管负责人进行提醒谈话。

六、事故防范和整改措施建议

（一）压紧压实消防安全责任。各级各部门深入贯彻习近平总书记关于安全生产和消防安全重要论述，坚守“人民至上、生命至上”底线，压实基层消防安全管控责任。立足火灾防控一线，

严格落实“预防为主、防消结合、分级负责、属地为主”原则，健全基层消防治理机制，严格执行“三管三必须”规定，常态化开展消防监督检查，构建齐抓共管的消防工作格局，夯实火灾防控根基。同步常态化开展消防宣传教育和重点人群应急演练，筑牢全民消防防线，全面提升群众消防安全意识和自救互救能力。

（二）群防群治凝聚监管合力。整合基层各类治理资源力量，构建多方联动、协同共治的消防监管工作体系。各街道将消防工作融入网格治理与综合执法，统筹村（居）委会、物业、网格力量，全面排查居民住宅、小微经营场所火灾隐患，建立孤寡、老弱病残等特殊人群台账，常态化开展上门排查与消防宣传，抓实基层末端消防管控。民政、住建、公安、消防、商务等部门各司其职、密切配合，精准摸排特殊老年群体底数、完善居家安防设施、强化治安消防联动管控、开展常态化消防检查、推进安全适老家电更新，全方位筑牢基层消防安全屏障。

（三）开展消防安全精准宣传。常态化开展精准化消防宣传教育，依托多渠道推送火灾案例警示内容，以案释法、以案警示，普及安全用火用电规范及火场逃生自救技能，强化群众火灾风险防范意识。全域推进消防实操实训，常态化开展“四会”技能培训和应急疏散演练，有效提升群众应急避险、隐患处置能力。建立街道、社区、消防员联合包户机制，依托常态化上门走访制度，面向老年群体及陪护人员开展面对面宣讲，普及“三清三关”、用

火用电安全、火场自救等核心知识，引导群众自主排查整改家庭隐患。

（四）强化属地应急救援力量建设。各街道全力打造专常兼备、响应迅速的基层应急救援体系，健全街道、社区自防自救力量与辖区消防队伍联勤联动机制，细化完善火情应急处置预案，常态化组织开展联合演练，保障火情早发现、快响应、高效处置。聚焦微型消防站、网格员、巡防队员、物业安保、志愿者等基层核心力量，常态化开展真火、真水实战化实操训练，补齐基层初期火灾处置短板，全面提升基层火情扑救和应急救援实战能力。