山西建业锻压股份有限公司
“9·3”物体打击一般事故”调查报告

2023年9月3日下午17时许，“山西建业锻压股份有限公司”在安装起重机过程中，发生一起物体打击一般事故，造成1人死亡。

事故发生后，定襄县委、县政府高度重视，县委县政府主要领导先后做出重要批示，要求千方百计搞好家属安抚、舆论引导、隐患排查和事故调查等工作。依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，县政府成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县市场局、县工信局、季庄镇等相关人员组成的山西建业锻压股份有限公司“9·3”物体打击一般事故调查组，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，制定了调查工作方案，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议；针对事故暴露出的主要问题，提出了防范和整改措施。

经调查认定：山西建业锻压股份有限公司“9·3”事故

是一起安装单位定襄县永长起重设备经销部因员工违规作业造成的一般物体打击生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

（一）山西建业锻压股份有限公司简介

山西建业锻压股份有限公司2007年11月6日注册成立，法定代表人闫利业，经营范围：锻件制造、机械零部件加工、法兰、管件、锻件销售，公司总厂位于定襄县崔家庄工业园区。

2020年10月21日山西省企业投资项目备案证（2020-140921-41-03-021267）批准进行扩建，项目名称：北林木厂区年产2万吨锻件生产线建设项目。项目占地19亩，分二期完成。一期投资3000万元，建设主车间3000m^2，购进5000吨自由锻液压机1台、30吨操作机1台、10吨操作机1台、20吨装取料机1台、起重行车6台、天然气加热炉4台及配套的锯床、机加工、模具机电设备等，安装800KVA变压器2台、315KVA变压器1台，产能达到1.5万吨。二期投资2000万元，新建3连跨生产车间3000m^2，包括下料车间、锻压车间、天然气炉车间、热处理车间、粗加工车间精加工车间等；购置液压机、碾环机操作机、取料机、数控车床各1台，天然气加热炉4台，配套锯床、正火炉、起重行车等生产设备6台；安装800KVA变压器2台、315KVA变压器1台；绿化厂区内外配套设施，总产能达到2万吨。

2021年6月2日定襄县行政审批服务管理局批准“企业

经营场所 ‘一照多址’登记告知书”（（定）登记一照多址字[56]号），增设登记的经营场所定襄县北林木工业区，公司现有员工52人。公司安环部具体负责公司的安全管理工作。1名主要负责人、1名专职安全管理人员持证上岗。

（二）事故相关单位情况

1. 河南卫华重型机械股份有限公司，始建于1988年，为集研发、设计、制造、销售、安装、服务、进出口业务为一体的大型装备制造企业。公司注册资本5.6亿元，总资产36亿元，员工2000余人，占地面积47万平方米。公司主要产品有桥门式起重机、新型轻量化起重机、港口机械矿用机械等九大系列200多个品种。

2.定襄县永长起重设备经销部，成立于2019年9月2日，经营者为王永长，社会统一信用代码为92140921MA0KP7X43E（1-1），经营范围：轻小型起重设备零售。经营者：王永长，性别：男，出生日期：1970年8月15日，籍贯：河南省长垣县恼里镇东沙窝村0277号，王永长为河南卫华重型机械股份有限公司业务员。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年3月26日山西建业锻压股份有限公司与河南卫华重型机械股份有限公司业务员王永长签订了“工业品买卖合同”，合同明确了2台葫芦双梁桥式起重机的运输、安装、报检全部由卖方负责，8月30日起重机运输到山西建业锻

压股份有限公司场地，9月3日上午王永长到公司告知下午进行安装，9月3日下午14点时左右，王永长与王志壮（王永长儿子）、宋如勋、王占昌4人开始进行具体的安装，同时定襄县祥和吊运服务部的吊车也进入现场，14:30左右，王永长指挥定襄县祥和吊运服务部吊车司机王国伟将吊车停在指定位置后，开始进行行车道轨挂勾的吊装作业。当时王永长2名工人宋如勋、王占昌在高空行车梁上负责安装轨道，王永长及其儿子负责现场吊装指挥作业，轨道吊装放置在承重梁就位后，宋如勋进行摘勾，摘勾后大约10秒左右行车道轨突然滚落，宋如勋抱住承重梁未掉下去，王占昌赶紧过来把他拉起，王占昌喊叫王壮（王志壮小名）告诉他爸（王永长）被打着了，王志壮跑过去看到道轨倒在一边，王永长趴在地上血流一地，王志壮把他翻过来看到脸部右侧皮肉外翻露出骨头，右侧小腿骨头外露有微弱生命体征。随后王志壮拨打120急救电话，因担心急救车辆需要长时间到达现场，选择用自己车辆把伤者以最快速度送往定襄县人民医院急救，到达医院急诊室经医生抢救无效，18:50左右医生告知王永长已无生命体征宣告死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，山西建业锻压股份有限公司王玉伟立即组织现场人员协助王志壮搬运王永长至车辆上，并且报告公司负责人闫利业赶赴定襄县人民医院。闫利业赶到医院后王永长于18:50左右经抢救无效死亡。

（三）报告情况

山西建业锻压股份有限公司经理闫利业在医院与王志壮处理王永长死亡事宜后，于21:20向定襄县应急局进行了书面报告。

（四）遇难者情况

遇难者为定襄县永长起重设备经销部经营者王永长，性别：男，出生日期：1970年8月15日，籍贯：河南省长垣县恼里镇东沙窝村0277号。

（五）事故类别

依据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-86，确定本次事故类别：物体打击事故。

（六）善后情况

事故发生后，由山西建业锻压股份有限公司经理闫利业与死亡人员家属达成补偿协议，并补偿70万元人民币。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

定襄县永长起重设备经销部在安装过程中，作业人员未按照操作规程进行安装，违规作业是造成此次事故的主要原因。

（二）间接原因

1、山西建业锻压股份有限公司作为企业主体，对外委单位作业安全监管不到位。

2、定襄县永长起重设备经销部对务工人员的安全教育培

训缺失，务工人员安全意识淡薄，是造成此次事故的原因之一。

（三）事故性质

经调查认定，山西建业锻压股份有限公司“9·3”物体打击一般事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理情况及建议

1.建议给予处罚的单位

（1）定襄县永长起重设备经销部安全责任落实不到位，对务工作业人员作业疏于管理，对事故发生负有一定责任。鉴于经营者（负责人）王永长已在事故中死亡，免于处罚。

（2）山西建业锻压股份有限公司在此次事故中承担次要责任，建议由定襄县应急管理局依照《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十四条“事故发生单位对造成3人以下死亡，……或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处20万元以上50万元以下的罚款。”规定，对该企业处以30万元罚款。

按照《安全生产法》第103条 “……生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，……” 规定，对该企业处以2.5万元罚款。

以上2项合计对该企业处以32.5万元罚款 。

2.建议给予处罚的人员

建议由定襄县应急管理局依照《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十一条 “…… （二）事故发生单位主要负责人迟报事故的，处上一年年收入60%至80%的罚款……” 规定，对该企业主要负责人闫利业处以5.04万元罚款。

3.拟罚款：企业罚款32.5万元+主要负责人个人罚款5.04万元，共计37.54万元

五、事故防范和整改措施建议

（一）山西建业锻压股份有限公司要深刻汲取事故教训，依法履行企业安全生产主体责任，一是要严格落实主要负责人是本单位安全生产工作的第一责任人，对安全生产工作全面负责；分管安全生产的负责人具体负责本单位安全生产管理工作；其他负责人履行相应的安全生产管理工作职责。二是要加强对从业人员的安全教育培训，提升员工安全意识和操作技能。三是要严格落实隐患排查制度，并按照隐患排查“五落实”整改到位，特别是要把外委作业、外来员工的安全管理作为重点纳入安全管理范围。四是要严格要求员工执行操作规程，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）现象发生。

（二）行业、属地监管部门要切实履行日常监管和属地

监管职责，严格执法，行业监管部门要督促企业全面落实企业主体责任。指导、督促企业建立健全安全管理制度、安全操作规程，落实全员安全生产责任制，做好各项安全生产工作。

附件：调查组成员签字表

山西建业锻压股份有限公司“9·3”
物体打击一般事故调查组

2023年11月1日

山西建业锻压股份有限公司

“9·3” 物体打击一般事故调查组成员签字表

序号	姓名	职务	签字
1	武　强	县委常委、常务副县长	
2	刘　跃	县政府办副主任	
3	李晓谦	应急管理局局长	
4	杨晓光	工业和信息化局局长	
5	兰茂林	市场管理局局长	
6	王亦男	季庄镇人民政府镇长	
7	杨　勇	应急管理局副局长	
8	王　勇	应急管理局一级主任科员	
9	韩震云	公安局治安大队大队长	
10	刘　彦	应急管理局执法大队常务副队长	
11	杜奋勇	工会副主席	
12	张云峰	工业和信息化局副局长	
13	武永磊	市场管理局副局长	
14	侯彦伟	季庄镇人民政府副镇长	
15	牛丑玉	应急管理局冶金工贸监管三股股长	
16	王俊林	专家	