沈北新区沈阳鑫大刚生鲜连锁有限公司“9·21”亡人事故调查报告

2025年9月21日，沈阳鑫大刚生鲜连锁有限公司，租用的沈阳雨润农产品全球采购有限公司（沈北新区正良街道天乾湖街25号）1号冷库4层4号冷库装卸货物现场，发生一起亡人事故，造成1人死亡，直接经济损失约135万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，沈北新区人民政府成立由区应急局任组长单位，区公安分局、区总工会、区人社局、正良街道等单位人员组成的事故调查组，并邀请沈北新区纪委监委和沈北新区人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组聘请相关领域专家成立技术组，对涉事车辆及电梯进行分析，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、人员问询、调查取证、专家论证，现已查明事故发生经过、人员伤亡及直接经济损失情况。基于事故致因理论普遍结论，事故原因包括人的不安全行为和物的不安全状态，经技术组现场勘验，已排除物的不安全因素。但遇难者（张某）家属拒绝对遇难者遗体做解剖检验，无法排除遇难者自身身体因素，坠亡原因不明，造成认定事故性质证据链缺失，因此，沈北新区沈阳鑫大刚生鲜连锁有限公司“9·21”亡人事故暂不能认定为生产安全事故。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

沈阳鑫大刚生鲜连锁有限公司[1]（以下简称为鑫大刚公司）成立于2022年7月25日，经营范围是食品销售、烟草制品零售等。

2024年7月1日，鑫大刚公司与沈阳雨润农产品全球采购有限公司[2]（以下简称：雨润公司）签订了《冷库使用合同》，以每年97650元人民币租用雨润公司的1栋冷库第2、4楼层的2-1-2、4-4-1号库房。

（二）现场踏勘情况

事故发生地点为雨润1号冷库，地址：沈北新区正良街道天乾湖街25号。

涉事现场二层室内环境简况（见图1），两货梯毗邻布置，货梯轿厢外设置货运回转大厅及相通货物摆渡通道；四层平面与二层一致。

---

[1][?] 沈阳鑫大刚生鲜连锁有限公司：成立于2022年7月25日，法定代表人毕某维，企业类型有限责任公司，经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售等。

[2][?] 沈阳雨润农产品全球采购有限公司：成立于2010年4月26日，法定代表人王某民，企业类型有限责任公司，经营范围：许可项目:食品经营，食品互联网销售(销售预包装食品)。城市配送运输服务(不含危险货物)，技术进出口，货物进出口，食品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)等。



图 1 涉事现场二层环境简况

四层货梯外观(见图 2),货梯外层门明显损坏、变形,特别是门底部已经失去约束。进一步观察门表面,在与摆渡车特征高度相一致区域存在撞击、剐蹭痕迹。



（a）外层门现状　（b）已无法关闭　（c）门底部滑道组件损坏

图 2 货梯四层外层门损坏、变形状况

事故坠落现场（见图 3），可见:

1. 涉事摆渡车坠落在电梯井内，方向：东西方向，电瓶、驱动系统及主动轮位于西侧，操作车把、从动轮位于东侧；从动轮连杆机构明显变形、卡死；右手操作把头在撞击过程中弯折。

2. 涉事人员坠落在电梯井中部偏外处，方向：东西方向，因一只腿插入轿厢棚顶换气扇形成约束腿、脚在西侧，头部在东侧并撞击在封顶构件上。



图 3 涉事坠落后现场

涉事摆渡车事故后状态如图 4 所示。总体评估：除局部变形、损坏外，未发生解体、断裂，且组件功能有效性可直观确认。

图 4 涉事摆渡车事故后状况

（三）涉事设备情况

场(厂)地用仓储转运车为市场流通产品，属于非道路车辆[3]，该车生产企业为廊坊辉达重兴车辆配件有限公司。经技术专家组对该车辆技术分析：

该车辆载货平板长约 2.46 米，宽约 1.10 米，离地高度(无荷载)约 0.43 米，鞍座离地高度(无荷载)约 0.8 米，车(操作)把高度（无荷载）约 1.12 米（见图 5）。



[3][?] 非道路车辆：车辆检验机构不承担“对国家授权检测范围以外的车型进行检验”的业务。



图 5 涉事场（厂）地用仓储转运车外观

该车辆为电驱动，可正、倒两方向行驶，操作采用手、脚协同控制，主要控制功能在车把处（见图 6）。

图 6 仓储转运车操控组件

货梯为雨润公司 1#冷库 6#电梯，基本信息见图 7，该电梯已通过定期检验，在检验合格期内，检验日期为 2025 年 3 月 24 日，下次检验日期为 2025 年 10 月。



图 7 涉事货梯信息

二、事故发生前后经过及救援情况

2025 年 9 月 21 日 13 时许，因速冻饺子货品送达雨润公司冷


特种设备使用标志

设备种类：电梯　　设备品种：曳引驱动载货电梯

使用单位：沈阳雨润农产品全球采购有限公司

单位内编号：1#冷库6#梯　　设备代码：31202101002015040014

登记机关：沈阳市市场监督管理局

检验机构：辽宁省安全科学研究院 检验检测专用章

登记证编号：电辽ASBB070　　下次检验（检测）日期：2025 年 10 月

维保单位：巨人通力电梯有限公司沈阳分公司　　应急救援电话：15940457697

电梯乘客应该遵守安全使用说明和安全注意事项的要求，服从有关工作人员的管理和指挥。

库，鑫大刚公司库房管理员唐某立即安排 20 名冷库装卸工人（含张某）将货品装卸至雨润公司 1 栋库房 4 楼 4-4-1 号库房。14 时 35 分许，张某在驾驶仓储转运车（空载）收车途中撞坏雨润公司 1 号冷库四楼 6 号电梯厅门，随运输摆渡车跌落至正在从三层下行的电梯轿厢顶部，造成电梯停至二、三层偏下部位置。

事故发生后，事发现场工作人员郝某波（沈阳顺隆装卸有限公司装卸工人）在 1 号冷库一楼听见坠落声响后，发现 6 号电梯停运至二楼，随即赶到二楼查看 6 号电梯，通过该电梯门缝发现电梯内部有人躺着不动，立即电话通知雨润公司库房管理员王某磊，王某磊告知其封锁现场，随即电话通知雨润公司设备部经理陈某，并调度电梯维保人员赵某琦及冷库管理员李某等人前往事发现

场救援，并拨打110报警电话及120急救电话。雨润公司设备部经理陈某接到王某磊电话后立即赶往事发现场。120急救人员到达现场后，确认张某已死亡。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

遇难者张某，男，44岁，户籍为辽宁省凌海市三台子镇，现住在沈北雨润海鲜市场六号公寓楼813房间（鑫大刚公司租用），2024年8月4日唐某代表鑫大刚公司与张某签订《雇佣协议》，雇佣张某为司机，每月薪资7500元。

（二）直接经济损失

10月24日，鑫大刚公司与张某家属签订赔偿协议书，赔偿金额共计135万元。10月25日，张某遗体火化，善后工作结束。

四、尸表检验鉴定情况

经沈阳市沈北新区公安司法鉴定中心对张某遗体进行尸表检验，鉴定张某倾向于因高坠导致颅脑损伤及胸腹部脏器损伤而死亡，但因未进行系统尸体解剖检验，无法明确张某的具体死亡原因。

五、事故原因分析及暴露出的问题

（一）事故原因分析

从物的不安全状态视角分析：本次坠亡事故发生的必要条件涉及货梯楼层防护门和场（厂）地用仓储转运车操控、刹车系统缺陷或故障。经现场踏勘，一是货梯楼层防护门在事故发生前是

完好的且功能正常；二是涉事场（厂）地用仓储转运车可排除操控系统故障。同时，车辆底盘检查，确认刹车系统完好。综上，虽然场（厂）地用仓储转运车存在局部损坏后功能缺陷，但是不会造成其运行失控，故在本次坠亡事故中，无物的不安全状态。

从人的不安全行为视角分析：一是存在个人安全意识不足，违章冒险操作，速度过快，刹车操作失误等行为，但在上述情况下驾驶员应存在自救行为，实际事故过程中未感受到驾驶员的自救行为；二是存在非主观操控行为，即驾驶员瞬时、阶段失去意识，“被动”触动启动和电流控制手柄并失去刹车主动力，造成摆渡车失控并冲撞向货梯楼层防护门。驾驶员瞬时、阶段失去意识原因可能包括疲劳、疾病等因素。

为明确张某死亡原因，事故调查组联合公安局、卫健局等部门多次与张某家属（张某父亲张某仲和张某妻子王某）沟通，做思想工作，建议家属同意对张某遗体进行解剖检验，但家属反对态度强烈，坚持拒绝对张某遗体进行解剖检验（甚至因尸体解剖检验事宜投诉过相关部门）。同时因公安部门第一时间已认定该起事件为非刑事案件，且现行法律法规，针对非刑事案件，无法采取强制措施进行解剖检验（即未经遇难者家属同意，无法对遇难者遗体进行解剖检验）。以上原因，导致事故调查组调查受限，依据现有证据材料无法明确遇难者死亡具体原因，从而无法认定事故性质。

（二）暴露出的问题

虽无法明确本次事故原因及事故性质，但鑫大刚公司安全管理履责缺陷仍是本次事故发生的潜在因素。企业在生产运营过程中，还存在人员、设备、环境固有风险掌控不充分，疏于管理等问题。

六、事故性质

经调查组确认，涉事设备状态良好，各项功能正常、无故障及缺陷；设备操作人员可能存在瞬间或阶段丧失意识的非主观操控行为，造成摆渡车失控冲撞货梯防护门，因遇难者家属拒绝配合事故原因深度调查，不能排除遇难者因自身疾病等原因引发事故，结合目前全部证据，沈北新区沈阳鑫大刚生鲜连锁有限公司“9·21”亡人事故暂不能认定为生产安全事故。

七、指导建议及事故防范和整改措施

沈阳鑫大刚生鲜连锁有限公司，企业安全生产主体责任落实不力，安全管理不严格，对从业人员安全教育和培训存在缺失。

1.沈阳雨润农产品全球采购有限公司在涉事货梯轿厢等设备设施未修复及检验合格前，涉事电梯严禁投入使用，同时完善1号冷库内监控系统。

2.沈阳鑫大刚生鲜连锁有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三开展有针对性的培训教育工作，对从业人员严格考试考核，提高从业人员安全意识，对经考核后不胜任本职工作的人员要调整岗位，杜绝违章行为和各类事故的发生；开展警示教育活动，严格落实隐患排查自查、自纠工作，全面排查事故隐患，消除盲

区补足短板；针对货物运输作业精细化管理、完善操作规程，完善运营管理模式。

沈北新区沈阳鑫大刚生鲜连锁有限公司

“9·21”亡人事故调查组

2025年11月27日