广西通程物流有限公司“8•20”一般生产经营性交通事故调查报告

2026-01-31 17:05 来源：德保县安全生产和应急管理委员会办公室

2025年8月20日22时50分，S216省道88KM+300M（德保县都安乡三合村三合屯路段）发生一起重型半挂车与小型普通客车碰撞的交通事故，死亡、1人受伤，两车不同程度损坏，直接经济损失约100.76万元。

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，立即指示有关部门人员全力抢救，做好善后处理和事故调查工作。县政府迅速成立了以县人民长、县公安局局长鄂耀勇为组长，由县应急管理局、县总工会、县公安局交警大队、县交通运输局、都安乡人民政府等有关部门派员组成的事故调邀请县纪委监委派员监督此次事故的调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原出的问题，提出了事故防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故车辆驾驶人情况

1.许*勋，女，47岁，家庭住址：广西德保县********，依法持有C1类机动车驾驶证，驾驶证号：452625**********，档案编号：451024驾驶证状态：正常，交通方式：驾驶桂LZE993号小型普通客车（以下称甲车），在此事故中死亡，联系电话：130********（儿子）。

2.韦*智，男，40岁，家庭住址：广西都安瑶族自治县**********，依法持有A2类机动车驾驶证，驾驶证号：452730**********，档451228******，驾驶证状态：正常，交通方式：驾驶桂L12311D号重型半挂牵引车牵引桂L2616挂号重型集装箱半挂车（以下简称乙车），联137********。

3.张*立，男，47岁，家庭住址：广西德保县********，身份证号：452625**********，在此事故中受伤，交通方式：甲车乘员，联177********（与许*勋系夫妻关系）。

（二）事故车辆情况

甲车车辆品牌型号：宝骏牌/LZW6477BMYZ，车辆识别代码：LZWADAGA4KB233378，发动机号：18K72321063，车辆所有人：张*立，车址：广西德保县都安乡**********，机动车状态：正常，该车检验有效期限至2025年12月31日，该车强制保险投保于中国大地财产保险股份有限公心支公司，保险单号：PDFA2445010900000000****，保险期间自2024年11月30日0时0分起至2025年11月29日24时0分止，该车商业保险投保于中国保险股份有限公司百色中心支公司，保险单号：PDEJ2445010900000000****，保险期间自2024年11月30日0时0分起至2025年11月29日24时0分止。

乙车牵引车品牌型号：东风牌/DFH4250DBEV，车辆识别代码：LGAG4PY33N*******，发动机号：T420220*******，车辆所有人：广西通限公司，车辆登记住址：百色市右江区四塘镇南昆铁路货运旁（百东新区BD02-07-02地块）中国东盟农产品交易中心旁，机动车状态：正常，该车期限至2025年10月31日，该车强制保险投保于中国平安财产保险股份有限公司靖西支公司，保险单号：1141504390268152****，保险期间自2024年20时0分起至2025年9月27日20时0分止，该车商业保险投保于中国平安财产保险股份有限公司靖西支公司，保险单号：1141504390268152****，保2024年10月17日0时0分起至2025年10月16日24时0分止。

乙车挂车品牌型号：龙恩牌/LHE9402TJZE，车辆识别代码：LA99FRAC8P*******，发动机号：无，车辆所有人：广西通程物流有限公司，住址：百色市右江区四塘镇南昆铁路货运旁（百东新区BD02-07-02地块）中国东盟农产品交易中心旁，机动车状态：正常，该车检验有效期限至2031日，该车无保险。

（三）事故现场情况

1.道路基本情况

事故现场为S216省道，双向两车道，沥青路面，为一般弯道下坡路段，道路中心线为实线，东西走向，东往德保县城方向，西往靖西市方向侧均为民房，道路设有清晰标志、标线，以道路北侧边缘线为基准线，以道路南侧电线杆为基准点进行测量，现场勘查是在夜间灯光辅助条件下进故路段设有道路限速标志，限速为30KM/H。

2.事故现场图片



图1 事故现场方位图



图2 事故现场图片



图3 事故车辆图片



图4 事故道路航拍图，画圈位置为两车发生碰撞后的位置

（四）涉事单位基本情况

广西通程物流有限公司，桂L12311D号重型半挂牵引车及桂L2616挂号重型集装箱半挂车所属企业，统一社会信用代码为：91451022595136 司住址：百色市右江区四塘镇南昆铁路货运旁（百东新区BD02-07-02地块）中国东盟农产品交易中心旁。

（五）天气情况

事故发生时，8月20日22时50分左右，省道S216线88KM+300M（德保县都安乡三合村三合屯路段）无降雨，路面干燥。

（六）事故人员伤亡情况

事故死亡人员许*勋，女，47岁，1977年12月7日出生，广西德保县人，家庭住址：广西德保县**********，公民身份 452625**********，桂LZE993号小型普通客车驾驶员。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年8月20日22时50分许，许*勋驾驶甲车搭载张*立由东往西方向行驶，行驶至S216省道88KM+300M（德保县都安乡三合村三合屯路段）靠道路右侧通行与对向行驶的由韦*智驾驶的乙车发生碰撞，造成许*勋、张*立受伤及两车不同程度损坏的道路交通事故。后许*勋经德保县人民医

救无效于2025年8月21日0时40分死亡。

（二）事故应急处置情况

8月20日22时52分，百色市公安局指挥中心接到事故当事人陆*成报警后，立即将此警情指令德保县公安局交警大队出警处置。

23时00分左右，桂LZE993号小型普通客车副驾驶室乘员张*立自行从该车辆爬出，在事故现场等待医护人员救治。

23时20分左右，德保县人民医院3名医务人员到达现场，对许*勋进行抢救，经抢救后医务人员确认许*勋于2025年8月21日0时40分死亡。

23时20分左右，德保县公安局交警大队6名民辅警到达事故现场，按秩序管控、事故勘查处理等职能开展处置。

8月21日02时10分左右，事故现场处置完毕，交通恢复正常，未发生次生事故。

（三）应急处置评估结论

经评估，此次事故中公安交警、医疗等部门迅速赶赴现场开展应急处置，现场救援处置措施得当，应急处置工作响应及时、程序合法、组织后到位，未发生次生事故和衍生事件，符合应急处置措施程序及要求。

（四）善后处置情况

县公安局交警大队和广西通程物流有限公司、韦*智等各方均积极做好事故善后处理及死者家属安抚工作，采取积极有效措施，于次日落实费，解决家属合理诉求，切实维护了社会稳定。

9月26日，县公安局交警大队依法作出道路交通事故认定，结论为：许*勋承担该起事故的主要责任，韦*智承担该起事故的次要责任，张*立并向当事各方及死者家属依法送达了《道路交通事故认定书》。

（五）直接经济损失情况

人员伤亡损失971,864.55元，车辆损失35,700元，合计1,007,564.55元。

三、现场勘验和技术鉴定情况

（一）现场勘查情况

事故现场停有桂L12311D号重型半挂牵引车牵引桂L2616挂号重型集装箱半挂车及桂LZE993号小型普通客车，两车车头均朝向德保县城LZE993号小型普通客车车头严重变形，其驾驶员坐卧于驾驶室内，头部渗满血液，副驾驶室乘员已自行从车上下来接受医护人员的救治，地上多，地面痕迹清晰可见。

（二）驾驶员血液和尿液检验结果

县公安局交警大队于当日依法对驾驶员韦*智及死者驾驶员许*勋抽取血样并委托右江司法鉴定中心对双方驾驶员的血样进行血液乙醇含量鉴结果为：1.依据检验结果，送检的试管（编号JF2092153）许*勋血液经定性定量分析未检出乙醇。2.依据检验结果，送检的试管（编号JF2092554）液经定性定量分析未检出乙醇。因此，该起事故双方驾驶员均未涉酒驾驶机动车。

（三）事故车辆鉴定情况

1.经委托广东华亿司法鉴定所对事故中桂L12311D重型半挂牵引车/桂L2616挂号重型集装箱半挂车、桂LZE993号小型普通客车的安全技术进定，检验结论为：1.桂L12311D重型半挂牵引车的制动系、转向系均未检见有不符合相关规定要求的情形；照明及信号装置无法检验；行驶

GB/7258-2017《机动车运行安全技术》的相关规定要求。2.桂L2616挂号重型集装箱半挂车的制动系、行驶系均未检见有不符合相关规定要求的情及信号装置无法检验。3.桂LZE993号小型普通客车的制动系、行驶系、转向系、照明及信号装置均无法检验。

2.经委托广东华亿司法鉴定所对事故中桂L12311D重型半挂牵引车/桂L2616挂号重型集装箱半挂车、桂LZE993号小型普通客车事故前行驶车检验结论为：1、桂L12311D号重型半挂牵引车牵引桂L2616挂号重型集装箱半挂车事发时的车速约为38.4KM/h。2、桂LZE993号小型普通客车事发无法计算。

（四）尸体检验鉴定结果

经委托德保县公安局物证鉴定室对事故中当事人许*勋的死因进行检验，检验结论为：死者许*勋符合道路交通事故致严重颅脑损伤死亡。

四、事故发生原因及事故性质认定

（一）事故发生原因

许*勋的交通违法行为：①驾驶机动车未实行右侧通行。

韦*智的交通违法行为：①驾驶机动车超过限速标志标明的最高时速（事发时实际车速约为38.4 KM/H，该路段限速30KM/h。）。

张*立的交通违法行为：无。

经综合分析认为，此事故中，许*勋的第①项交通违法行为在该起事故中存在因果关系，其行为是导致该起事故发生的过错程度较大；韦*智交通违法行为在该起事故中存在因果关系，其行为是导致该起事故发生的过错程度较小。

（二）有关单位履职情况

1.广西通程物流有限公司：事故半挂车所属企业。经调查组实地调查，该公司制定《安全生产管理制度》及71项专项制度，落实“一岗双责开展营运车辆隐患排查，2025年8月已完成33辆车排查整改，建立驾驶员违章处理台账强化管控，每月召开安全生产例会，落实国家安全生产法律行对车辆、驾驶员管理责任。调查中未发现该公司履职不到位情形。

2.德保县公路养护中心：负责辖区内公共道路养护。经调查该单位定期开展安全隐患排查治理，重点对急弯陡坡、临水临崖、桥梁涵洞等关行检查，完善路面上波形护栏，标识标牌等交通安全设施，严格落实各项安全规章制度，按规定开展了日常巡查、安全生产检查、隐患排查等工作该单位履职不到位的情况。

3.德保县交通运输局：对辖区内道路负有安全监管职责。县交通运输综合行政执法大队配合其他相关部门开展道路交通安全联合执法行动道、农村公路进行巡查，排查整改道路安全隐患，查处超限超载、非法营运等违法违规行为。未发现该单位履职不到位的情况。

4.德保县公安局交通警察大队：事故发生地公安交通管理部门。该单位按规定落实了道路勤务，依法开展交通违法查处工作，事故接处警规应急处置到位，依法履行相关职责，未发现该单位有履职不到位的情况。

（三）事故性质认定

经调查认定，德保县都安乡“8·20”一般生产经营性道路交通事故是一起一般生产安全事故。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）广西通程物流有限公司

调查中未发现该公司存在与事故发生有直接关系的违法违规行为。由于其对发生事故的桂L12311D号重型半挂牵引车牵引桂L2616挂号重型挂车及其驾驶员韦*智负有管理责任，建议县交通运输局致函属地交通运输部门对该公司进行警示约谈。

（二）有关责任人员处理建议

1.许*勋。桂LZE993号小型普通客车驾驶员。驾驶机动车时未靠右行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条“机动车、非行右侧通行。”的规定。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.韦*智。桂L12311D号重型半挂牵引车牵引桂L2616挂号重型集装箱半挂车驾驶员，其驾驶机动车超过限速标志标明的最高时速，违反《中和国道路交通安全法》第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速定，建议由公安交通管理部门依据国家相关法律法规处理。

六、事故的主要教训

驾驶员道路交通安全法律法规意识仍需进一步强化。

桂LZE993号小型普通客车驾驶员许*勋因未靠道路右侧通行，导致该起事故的发生，而桂L12311D号重型半挂牵引车牵引桂L2616挂号重型集车的驾驶员韦*智行经村庄，未注意道路标明的限速标志，行驶速度已超过限速标志标明的最高时速，加重该起事故的后果，从以上驾驶员的交通明双方驾驶员交通安全法律法规意识、安全意识极为淡薄，无视违法违规行为的严重危害后果，如果交通参与人员能够自觉抵制危险的交通行为方可以避免该事故的发生。

七、防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故发生，进一步强化道路交通安全隐患治理和管控措施，坚决遏制一般生产经营性道路交通事故多发势，进一步营造德保县良好、安全的道路交通环境，提出以下防范措施建议:

（一）进一步加强道路安全隐患排查治理。各乡（镇）、县公路养护中心、县交通运输局要深刻吸取事故教训，迅速开展道路交通安全风险查大整治行动，坚持问题导向，举一反三、查漏补缺，重点排查治理公路平面交叉口，急弯陡坡，以及交通秩序混乱的人群聚集区域等重点路段，安全基础设施，落实养护管理责任，最大限度降低道路安全隐患，特别是德保县公路养护中心要督促施工单位落实施工路段的现场安全管理，加强导确保交通安全通行。

（二）加强重点车辆监督管理。县交通运输局要举一反三，强化源头管理，要督促相关运输企业加强对挂靠托管车辆的日常安全管理，定期辆进行安全检查；要指导运输企业做好车辆、驾驶人信息备案，加强对从业人员的安全生产教育和培训工作，确保各企业严格落实安全生产责任。

（三）加强交通安全宣传工作。县交通运输局、县交警大队要针对客货运车辆等重点管理对象，以电视台、电台、互联网、车主小秘书、电等为平台，做好宣传引导，通过派发宣传单张、悬挂标语横幅、张贴宣传挂图、播放宣传教育警示片、发送车主小秘书短信、微博和微信等提示信交通参与者遵章守法；结合各地实际，有针对性地进入农村、进社区、进家庭活动开展宣传活动；邀请新闻媒体多参与交通安全宣传工作，通过社多渠道开展宣传工作，广泛传播安全出行理念，不断增强全民的交通守法意识、安全出行意识。

广西通程物流有限公司“8·20”

一般生产经营性交通事故调查组

2026年1月31日

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治区各市网站 自治区各县（区）网站

网站地图 联系我们

地址：广西德保县莲城大街26号

主办：德保县人民政府 电话：0776-3822102

桂公网安备 45102402000005号 桂ICP备10005636号 网站标识码：4510240001