

来宾兴宾迁江文强养猪场“6.8”触电死亡事故调查报告

2024-08-16 17:50 来源：来宾市兴宾区应急管理局

目录

一、 事故基本情况

（一）事故发生企业基本情况

（二）经营资质许可情况

（三）日常监管情况

（四）事故发生经过

（五）事故现场情况

（六）人员伤亡和财产损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一） 事故信息接报及响应情况

（二） 事故应急处置情况

（三） 事故应急处置评估结论

三、事故发生原因和事故性质

（一） 事故直接原因

（二） 事故间接原因

（三）事故性质

四、有关责任单位存在的主要问题

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任单位的处理意见

（二）对责任人员的处理意见

1.直接责任人员

2.领导责任人员

六、事故整改和防范措施

兴宾迁江文强生态养殖场“6.8”一般触电死亡事故调查报告

2024年6月8日16时许，来宾市兴宾区迁江镇文强生态养殖场发生一起1名男子触电死亡事故。事故造成1人触电死亡及经济损失95万元。

事故发生后，为尽快查明事故原因，查清事故性质及相关人员的责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2024年6月12日经来宾市兴宾区人民政府批准，成立来宾兴宾迁江文强生态养殖场“6.8”一般触电死亡事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区人民政府办、区应急管理局、迁江镇人民政府、区农业农村局、区人社局、区总工会、市公安局兴宾分局、区卫健局为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、询问当事人，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失。认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。事故调查组认定，兴宾迁江文强生态养殖场“6.8”一般触电死亡事故是一起工作人员违规带电作业导致触电坠落致呼吸心跳骤停死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生企业基本情况

来宾市兴宾区文强生态养殖场成立于2010年07月23日，公司坐落在来宾市兴宾区，详细地址为：广西来宾市兴宾区迁江镇******；来宾市兴宾区文强生态养殖场的信用代码/税号为92451302L511******，企业的经营范围为：猪的饲养、自产自销；饲料零售。

（二）经营资质许可情况

来宾市兴宾区文强生态养殖场具有《营业执照》《动物防疫条件合格证》，证照在有效期内。

（三）日常监管情况

来宾市兴宾区文强生态养殖场日常安全监管松散，养殖场负责人只对新进员工进行口头上的安全提醒和简单的设备操作使用讲解即安排工人上岗；日常对员工进行安全教育培训只是简单口头提醒。


（四）事故发生经过

2024年6月8日15时许，负责饲养、采精和配种的工人覃*花发现养殖场4号保育舍供料电机不进料，怀疑供料管道堵塞，喊来养殖场内负责饲料加工的员工黄*显帮忙查看管道是否有异物堵塞。监控视频显示：当日16时03分09秒（监控时间），黄*显走到4号保育舍门口右侧打开配电箱查看，16时03分58秒（监控时间）爬上架在4号保育舍门口右侧墙面长度约3.5米的竹梯，打开门梁正上方的供料管道铁盖，覃*花手持一根约1米长木棍（欲用于疏通供

料口用）站在梯子旁等候。16时04分20秒（监控时间），黄*显触碰到穿过铁盖上方被老鼠咬破裸露电线触电，身体僵直，覃*花见状立即用手中棍子欲碰黄*显，棍子未够着黄*显身体，然后覃*花跑向4号保育舍门右侧拉下电箱电闸，16时04分28秒（监控时间），黄*显在覃*花拉下电闸后从梯子坠落地面，覃*花跑到黄*显身边拍打和呼喊其无反应，然后左手抱扶起黄*显上半身坐在地上，一边呼唤，一边用右手拍打胸口，此过程持续8分钟左右。期间在16时05分24秒（监控时间）时，另一名工人听到动静从4号保育舍斜对面东面2号产房跑出来查看，于16时18分外出喊人。16时23分48秒（监控时间），居住在养殖场附近的玉*新（福鑫农业科技有限公司法人）赶到现场对黄*显进行心肺复苏和人工呼吸，此急救过程持续11分钟。16时48分45秒（监控时间），迁江卫生院医护人员赶到现场对黄*显进行抢救。事后，迁江卫生院出具书面报告：黄*显于2024年6月8日16时48分抢救无效宣告死亡。

（五）事故现场情况

经现场勘验：事发位置位于来宾市兴宾区迁江镇**村委三联村文强生态养殖场西北面4号保育舍，坠落始发点位于4号保育舍门梁上方供料口附近，坠落终点位于4号保育舍与9号保育舍走廊之间，坠落高差为3米。事发后，4号保育舍供料口4根共5处被老鼠咬破的裸露电线已用绝缘胶带包裹好。





（六）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人死亡。

死者：黄*显，男，壮族，身份证号：452226196612******，系广西来宾市人。地址：广西壮族自治区来宾市兴宾区迁江镇******，农民工。

截至2024年8月8日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，已核定的事故造成直接经济（含人身伤亡、善后处理及财产损毁）损失95万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，来宾市兴宾区文强生态养殖场事发现场在场工人覃*花立即向养殖场负责人熊*文报告，接报后，熊*文立即拨打“120”急救电话，并联系养殖场隔壁有急救经验的福鑫农业科技有限公司负责人玉*新先行赶到事故现场采取应急抢救措施，同时熊*文立即从来宾市兴宾区城区内赶赴养殖场。当日16时20分许，迁江卫生院报告迁江镇人民政府，迁江镇人民政府于16时53分许报兴宾区应急管理局。兴宾区应急管理局接迁江镇人民政府传真报告后，立即上报中共来宾市兴宾区委员会办公室、来宾市兴宾区人民政府办公室及来宾市应急管理局，信息上报没有延误。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场人员及时向养殖场负责人报告，负责人及时拨打“120”急救电话，同时拨打“110”报警，迁江派出所接报后立即对事故现场进行封锁，16时20分许，迁江卫生院报告迁江镇人民政府，接报后，迁江镇人民政府领导及相关工作人员第一时间赶赴现场应急救援处置，协调处理后续事宜，现场应急处置措施得当。迁江镇政府组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，2024年6月13日来宾市兴宾区文强生态养殖场已向死者家属支付全部赔偿款项。

（三）事故应急处置评估结论

事故发生后，企业及时拨打急救电话，迁江卫生院接诊后向迁江镇人民政府报告，迁江镇人民政府立即报区应急管理局，并积极做好善后赔偿协调工作，区应急管理局接报后按规定程序上报，没有发生次生灾害和维稳事件。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

黄*显安全意识淡薄，检查供料口违规带电作业，同时未采取任何防护措施，导致其触电坠落至地面死亡，是发生本起事故的直接原因。

（二）事故间接原因

来宾市兴宾区文强生态养殖场负责人熊*文督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对作业区存在的风险辨识不到位，隐患排查整治不力，未根据裸露电线易因风吹雨淋日晒或遭老鼠时易破损易引发触电事故隐患的特点，制定针对性安全防护措施并督促落实。

（三）事故性质

调查组认定，本起事故是一起工作人员违规带电作业导致触电坠落致呼吸心跳骤停死亡的一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

来宾市兴宾区文强生态养殖场安全生产责任不落实，全员安全生产责任制等安全生产基本管理制度缺失，未制定及未教育和督促从业人员严格执行作业安全管理制度；未监督、教育员工按规定做好安全防护；未安排人员履行相关安全管理职责。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任单位的处理意见

来宾市兴宾区文强生态养殖场在这起事故中违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”的规定，对该起事故发生负有主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对来宾市兴宾区文强生态养殖场进行相应的行政处罚。

（二）对责任人员的处理意见

1.直接责任人员

鉴于黄*显已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

2.领导责任人员

熊*文，男，67岁，汉族，身份证号码：452528195702******，住址：南宁市良庆区******，来宾市兴宾区文强生态养殖场负责人，在这起事故中，未履行主要负责人职责，未建立落实隐患排查治理双重预防工作机制，未认真开展安全生产工作，未检查排查养殖场内现场安全，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”，对这起事故负领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对来宾市兴宾区文强生态养殖场主要负责人进行相应的行政处罚。

六、事故整改和防范措施

在本起事故中，来宾市兴宾区文强生态养殖场生产安全意识薄弱，未有效落实作业现场安全管理，未切实提高从业人员的安全作业意识，对于电力设备设施安全管理不足的危险性认识不到位，导致事故发生，教训深刻。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，建议企业采取如下防范措施：

1.要迅速落实汲取事故经验教训，组织全体员工开展事故教育警示会，进一步加强员工安全教育培训和猪场生产操作安全要求；要迅速开展作业场所隐患排查，落实隐患排查工作机制，切实提高作业场所的安全管理力度。

2.要积极履行好安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训工作，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

以上整改措施，由兴宾区农业农村局、迁江镇人民政府对来宾市兴宾区文强生态养殖场主要负责人和安全管理人员进行约谈，督促企业加强安全管理，认真组织实施，并落实整改，来宾市兴宾区文强生态养殖场请自事故调查报告公布之日起30日内将隐患排查治理情况以及事故教训总结书面报送迁江镇人民政府，并提交一份至兴宾区农业农村局备案。

兴宾迁江文强生态养殖场

“6·8”一般触电死亡事故调查组

2024年8月8日

重点网站

设区市政府门户网站

县（市区）政府门户网站

市直各部门网站

网站地图 联系我们

主办：来宾市兴宾区人民政府办公室　承办：来宾市兴宾区政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000103　桂ICP备14001624号　网站标识码：4513020002

党政机关

扫码关注
公众号

中国互联网
违法和不良信息举报中心
12377
www.12377.cn

兴宾区互联网
违法和不良信息举报平台