广西河池创元有限责任公司“3•14” 物体打击事故调查报告

发布日期： 2022-07-05 11:40

2022年3月14日10时10分许，黄**乘坐刘**驾驶的二轮摩托车通过广西河池创元有限公司（以下简称创元公司）在六甲镇高功村后仁屯往拉才屯方向路口施工现场时，被该公司正在砍伐倒下的树木砸中，导致其抢救无效死亡。

事故发生后，金城江区人民政府高度重视，根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，及时成立了由区应急局、区人社局、区总工会、区交通运输局、市交警支队、六甲派出所、六甲镇人民政府等相关单位和部门组成了事故调查组开展事故调查，并邀请区监察委、区人民检察院派员参与事故调查。调查组通过现场勘查、调查取证、询问有关当事人和目击者、查阅有关资料等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理建议，并提出事故防范措施。现将有关调查情况报告如下:

一、事故相关情况

（一）工程概况

工程合同签订日期：创元公司（承包方）于2021年6月9日与广西电网有限责任公司河池金城江供电局（发包方）签订《2021-2022年河池金城江供电局营销业扩延伸项目施工框架合同》；**工程地点：**广西河池市金城江区；**工程性质：**营销项目；**工程规模：**具体项目以双方签订具体项目施工子合同或协议书为准；**框架合同期限：**自合同签订之日起至2023年月9日，具体项目工期以双方签订具体项目施工子合同或协议书为准。**事故发生项目：**河池金城江供电局城郊供电所广西中盛三和农

业科技发展有限公司高功村原复合肥厂业扩配套项目，该项目系《2021--2022河池金城江供电局营销业扩延伸项目施工框架合同》子项目。

（二）事故单位情况

事故单位名称：广西河池创元有限责任公司；**住所：**河池市金城江区解放东路；**类型：**有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；**法定代表人：**张**；统一社会信用代码：914512********；**注册资本：**肆仟万元整；**成立日期：**2001年05月11日；**经营范围、许可项目：**建

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：金城江区人民政府办公室 地址：广西河池市金城江区百旺路17号
承办：金城江区大数据发展局 地址：广西河池市金城江区世纪路2号
邮编：547000 电话：0778-2290126（仅受理网民对网站的意见和建议）
桂公网安备 45120202000105号 桂ICP备2023000745号-1 网站标识码：451
互联网违法和不良信息在线举报