广西河池市恒海再生资源有限公司“6•5” 一般高处坠落事故调查报告

发布日期： 2026-07-08 08:00

广西河池市恒海再生资源有限公司“6·5”

一般高处坠落事故调查报告

2026年6月5日8时20分许，位于河池市金城江区六甲镇的广西河池市恒海再生资源有限公司厂区内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2026年6月8日，河池市金城江区人民政府成立了广西河池市恒海再生资源有限公司“6·5”高处坠落一般事故调查组（简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，广西河池市恒海再生资源有限公司“6·5”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全意识淡薄、未采取安全防护措施高处作业、发包单位安全管理缺失引起的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

广西河池市恒海再生资源有限公司，法定代表人苏**，公司成立日期：2016年7月25日，经营范围许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目一相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：房屋拆迁服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；二手车经纪；信息咨询服务等。公司地址位于河池市金城江区六甲镇高功村河化集团厂房生活

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：金城江区人民政府办公室 地址：广西河池市金城江区百旺路17号
承办：金城江区大数据发展局 地址：广西河池市金城江区世纪路2号
邮编：547000 电话：0778-2290126（仅受理网民对网站的意见和建议）
桂公网安备 45120202000105号 桂ICP备2023000745号-1 网站标识码：451
互联网违法和不良信息在线举报