“10•18”河池市桂福汽车维修服务公司物体打击事故调查报告

发布日期： 2019-09-30 18:36

2018年10月18日上午10时50分左右，在河池市桂福汽车维修服务公司（位于东江镇）一名工人更换叉车轮胎过程中轮胎爆炸，导致一人死亡，直接经济损失5万元。

为查明事故原因，认定事故性质，依据《安全生产事故报告及调查处理条例》（国务院493号令）的规定，金城江区人民政府成立了由区应急管理局、区人力资源和社会保障局、区总工会、区市场监管局、区运管直属局、金城江公安分局、东江镇人民政府等有关部门组成事故调查组。调查组通过现场勘查、询问及取证分析，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、事故责任人的处理意见建议和安全防范措施。现将调查结果报告如下：

一、事故单位基本情况

金城江区雅度轮胎店，个体工商户营业执照注册号：451202600166111；经营者姓名：朱**，组成形式：个人经营。经营范围：轮胎零售。（凡涉及许可证的项目需许可证在有效期内经营），2017年9月14日取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：桂交运管许可河字451202601551号，经营范围：三类机动车维修（轮胎动平衡及修补），证件有效期：2017年9月23日至2020年9月22日，发证机关：河池市运输管理处。

二、事故相关人员

朱**，男，年龄：33岁，身份证号码：***，家庭住址：广西***。系金城江区雅度轮胎店负责人。

王**，男，年龄：48岁，身份证号码：***，家庭住址：广西***。事故发生前系金城江区雅度轮胎店工人。持有汽车维修轮胎工（初级技能）职业资格证书。

韦**，男，年龄：45岁，身份证号码：***，家庭住址：广西***。系河池市桂福汽车维修服务公

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：金城江区人民政府办公室 地址：广西河池市金城江区百旺路17号
承办：金城江区大数据发展局 地址：广西河池市金城江区世纪路2号
邮编：547000 电话：0778-2290126（仅受理网民对网站的意见和建议）
桂公网安备 45120202000105号 桂ICP备2023000745号-1 网站标识码：451
互联网违法和不良信息在线举报