都安县永安镇仁业村
“8·10”坍塌事故调查报告

2021年8月10日，都安县永安镇仁业村发生一起路基坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失2万元。

事故发生后，自治县党委、政府高度重视。自治县党委副书记、县长黄瑞吉，自治县党委常委、常务副县长杨波第一时间作出指示，要求应急、公安等部门及永安镇党委、政府要着力抓好事故调查和应急处置工作，着力抓好善后处理工作。自治县应急管理局会同永安镇党委、政府、仁业村委第一时间赶赴现场，指导抢险救援、事故调查和善后处置等工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关法律法规规定，经自治县人民政府批准，自治县人民政府办公室于2021年8月15日成立了由自治县人民政府办公室牵头，应急、公安、市场监管、人社、总工会派员参加，全面负责事故调查工作，同时邀请县纪委监察委派员参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析等，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对责任人和责任单位提出了有关处理意见，以及加强和改进工作的建议。

一、事故有关情况

（一）建设项目来源

永安镇仁业村弄坤至弄茶屯路建设属都安县永安镇2021年农村公益事业财政奖补建设项目。2021年5月25日，自治县财政局印发了《关于批准实施2021年农村公益事业财政奖补建设项目的通知》（都财农村〔2021〕14号）文件，将永安镇仁业村弄坤至弄茶屯路建设纳入永安镇2021年第一批农村公益事业财政奖补建设项目，项目规模为宽4.5米、长1公里，政府补贴27.97万元，要求2021年11月30日前竣工。2021年6月5日，仁业村弄茶队屯韦*依、袁*同、袁*明、韦*平、袁*良、韦*娥等村民代表向仁业村委申请将弄茶屯路建设委托给都安县安阳镇六柱村村民蓝*锦实施；2021年6月5日，仁业村召开村两委工作会议，村两委干部、驻村第一书记及弄茶村群众代表参加会议，会议决定：将永安镇仁业村弄坤至弄茶屯路建设委托给蓝*锦实施；2021年6月8日，仁业村弄茶队屯级路建设甲方代表（监事理事会人员）韦*永、袁*忠、袁*明、袁*强、袁*权等村民代表与施工方乙方代表蓝*锦签订建设施工委托书，将弄坤至弄茶屯路建设委托给蓝*锦实施，委托方式采用包工包料方式，委托价款28万元，施工安全责任由蓝*锦负责，同日，仁业村委与蓝*锦签订工程施工协议，明确规定，弄坤至弄茶屯路建设安全生产管理全部由蓝*锦负责，因施工原因造成安全责任均由蓝*锦负全责。2021年6月8日，蓝*锦将弄坤至弄茶屯级公路工程建设项目授权委托安阳镇巴谭社区居民韩*负责工程项

目的签订、施工管理、交税、结算等事宜。2021年6月9，韩*与仁业村建始队村民谭*录签订工程项目合作合同，将弄坤至弄茶屯路建设建项目与谭*录共同承建，由谭*录负责该工程项目安全管理，施工安全事故由谭*录负全部责任。

（二）现场勘察基本情况

事故现场位于广西都安县永安镇仁业村弄坤至弄茶屯级路施工路段300米处，事故点路面路基有明显塌方，勾机坠落地点距路面垂直距离约30米，遇难者谭*录位于坠落勾机左上方约5米处一凸出石块上。

二、事故发生经过及事故报告、应急处置和善后情况

（一）事故发生经过

2021年8月10日下午13时许，谭*录会同袁*荣在袁*同家吃饭。13时20分吃饭完后，谭*录就直接到弄坤至弄茶屯路查看现场施工情况。14时30分许，在施工地对面的弄公山（地名）上放羊的弄茶队村民韦*娥看见有一台钩机坠落到山下，就大声呼叫在弄茶队家中的韦*依，韦*依接到通知后，就立即电话报告弄坤队队长袁*荣。袁*荣随即汇报仁业村书记韦*猛，同时赶赴事故现场开展救援工作。

（二）事故救援及报告情况

14时30分许，袁*荣汇报安仁村书记韦德猛后，赶赴事故现场开展救援工作。韦*猛接报后，立即组织村委副主任韦*锋、黄*和妇女主任卢*丹赶赴事故现场。韦*猛安排袁*荣沿小路到山下查看，发现谭*录倒在一块石块上，头部有血液溢出，严重受伤。韦*猛立即打电话给永安镇党委、政府，永安镇党委、政

府逐级上报。自治县应急局、卫健局、永安派出所、永安中心卫生院等先后赶赴事故现场组织开展事故救援和调查处理工作。15：40永安镇中心卫生院医生到达事发现场，即开展抢救工作，10分钟后宣布谭*录死亡。治县应急管理局逐级上报，并按规定在生产安全事故直报系统上报事故情况。

（三）事故应急处置和善后处理情况

事故发生后，仁业村委主任韦*猛第一时间通知工程项目管理人员韩*，韩*接到通知后，赶赴事故现场开展事故救援和处置工作。韩*当日先行垫付2万元费用，与谭*录家属协调善后处理工作，同时协调保险公司做好保险理赔工作。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）死亡人员情况

谭*录，男，壮族，51岁，身份证号码：4527301971********，身份证住址：广西都安县永安镇仁业村********号。死亡原因：。永安镇卫生院出具的医学证明书表明，谭*录死亡原因为重症颅脑损伤。

（二）直接经济损失

直接经济损失2万元，用于死者安葬费。

四、事故调查情况

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组对事故现场仔细勘查，进行了调查询问取证工作，收集和掌握了第一手材料，查清了事故原因和性质。

事故发生在永安镇仁业村弄坤至弄茶屯级路施工路段300米

处。现场无安全警示标志和作业规程。（详见图 1 至图 5）



图 1 仁业村主任韦*猛勘察现场



图 2 事故现场远景



图 3 事故现场近景



图 4 弄坤队队长袁*荣指认现场



图 5 医务人员认证现场

五、事故原因及性质

（一）直接原因

谭*录作为仁业村弄坤至弄茶屯级路实施施工责任人，没有按要求在施工现场安排专职安全员，也没有聘请专业技术人员指导从事施工，自行一人从事屯级路建设工作，在没有确认安全条件下冒险作业，因路基塌方酿成事故，是酿成坍塌事故的直接原因。

（二）间接原因

韩*作为仁业村弄坤至弄茶屯级路实施施工实际承包人，将弄坤至弄茶屯级路建设全权交给谭*录实施后，全程没有对施工安全进行监督和管理，是酿成坍塌事故的间接原因。

（三）事故性质

经调查组认定，都安县永安镇仁业村“8·10”路基坍塌事故是一起现场施工管理人员冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定和处理建议

1.谭*录：作为仁业村弄坤至弄茶屯级路实施施工责任人，既没有委托有相应资质的单位施工，也没有聘请专业技术人员指导从事施工，自行一人从事屯级路建设工作，违反了《农村公路建设管理办法》（交通运输部令2006年第3号）第23条“农村公路建设项目应当选择具有相应资质的单位施工。在保证工程质量的条件下，可以在专业技术人员的指导下组织当地群众参与实施一般农村公路建设项目中技术难度低的路基和附属设施”的规定，对事故发生负有主要责任，鉴于谭*录已在事故中死亡，免于追究责任。

2.韩*：弄坤至弄茶屯路建设承包方，签订了承揽合同，对现场施工无直接安全责任，但对弄坤至弄茶屯级路建设安全负有管理责任，对屯级路建设检查不到位，未按《中华人民共和国安全生产法》（2014年修改版）第17条“生产经营单位的主要负责人对本单位负有的7项安全职责”履行职责，参照《中华人民共和国安全生产法》（2014年修改版）第94条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产

停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。”的规定，建议由应急管理部门立案处罚。

3.永安镇仁业村委：弄坤至弄茶屯路建设发包方，按照《广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区发展改革委扶贫办关于加快推进屯级道路等四类脱贫攻坚项目建设实施意见的通知》（桂政办发〔2016〕62 号）“项目实施过程中的咨询、设计、设备采 购、施工、监理以及建后管护等各个项目建设环节，都要依法签 订合同，围绕质量、进度和投资控制，加强合同管理；投资在 50 万元以上，技术较为复杂，由专业施工企业建设的政府投资项目，原则上都要实行监理制。实行村民自建方式的项目，可由相关行业部门技术人员定期对施 工全程进行指导、督促和检查。”的规定，对弄坤至弄茶屯级路建设发包给蓝*锦个人符合桂政办发〔2016〕62 号的有关规定，对该项目建设负有监督责任，因监督不力，未及时发现屯级建设中存在路基塌方危险并督促施工方落实安全责任，建议责成其向永安镇党委、政府作出深刻检讨。

七、事故防范及整改措施

1.永安镇仁业村一要对弄茶村屯级建设进行调整，重新安排安全意识强、具有公路建设经验丰富的人员从事屯级路施工工作，力争年内完成农村公益事业财政奖补项目建设工作任务；二要立即对本村所有农村公益事业财政奖补项目建设开展再检查、再排查工作，发现事故隐患立即采取防控措施，预防和遏制类似事故的发生。

2.永安镇人民政府要深刻吸取仁业村“8.10”事故教训，在全镇开展一次在建设项目安全生产大排查大整治活动，发现事故隐患及时采取防控措施，防控各类生产安全事故。

附件：都安县永安镇仁业村“8·10”事故调查组成员名单

都安县永安镇仁业村

“8·10”事故调查组

2021年11月18日

附件

都安县永安镇仁业村“8·10”事故调查组成员名单

姓 名	性别	单位及职务	签 名
杨 波	男	都安县县委常委、常务副县长	
苏 静	男	都安县人民政府办公室副主任	
唐红生	男	都安县应急管理局局长	
韦炳现	男	都安县工业信息化和商务局副局长	
蓝仁坤	男	都安县公安局副局长	
韦 希	男	都安县人力资源和社会保障局副局长	
李 忠	男	都安县市场监管局副局长	
蓝 田	男	都安县应急管理局副局长	
潘志靖	男	都安县公安局治安大队大队长	
韦善洁	男	永安镇镇长	
杨 立	男	永安派出所所长	
韦鳗芸	女	都安县总工会副主席	

都安瑶族自治县应急管理局　　2021年11月18日印发