贵港市港南区昌豪木业有限公司“6•30”一般触电事故调查报告

2023-08-16 09:05　来源：港南区应急管理局

2023年6月30日11时50分许，贵港市港南区木格镇贵港市港南区昌豪木业有限公司发生一起触电事故，造成一名工人死亡。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并根据港南区人民政府办公室《关于成港南区昌豪木业有限公司“6·30”事故调查组的通知》要求（以下简称“6·30”事故）由港南区应急局、贵港市公安局港南公安分局、区工信局局、区总工会、区林业局、木格镇人民政府、木格派出所等部门和单位抽调人员组成了调查组。事故调查组下设技术组、管理组和综合组，调查“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展对“6·30”事故进行调查。经过事故现场勘察、取证、核实等工作，查明事故发生现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

贵港市港南区昌豪木业有限公司（以下简称昌豪木业）于2020年8月5日成立，营业执照统一社会信用代码：91450800MA5PQR3A53，法定代某，公司经营场所设在广西贵港市港南区木格镇至瓦塘镇路边木格镇柳塘村下朗队猪公岭尖和连螺岭处（原木格镇红砖厂）。该公司经营范围主要制造；人造板销售；家具安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

杨某某，男，43岁，系贵港市港南区XXXXXX人，身份证号：45**********98，任昌豪木业机修工，具有低压电工作业操作证。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生时间：2023年6月30日11时50分许。

（二）事故发生地点：贵港市港南区昌豪木业有限公司。

（三）事故发生现场：贵港市港南区昌豪木业10KV变压器旁。

（四）事故发生及救援情况：2023年6月30日上午，该公司车间内有三台电动机烧坏，机修工杨某某更换了三台电动机后，因近期经常有坏，决定待中午同事吃完午餐后再检修变压器，低压开关和电力设备，11时50分许，杨某某关闭了全厂低压电源，没有断开高压隔离开关，疏忽大2米高的10KV变压器，触电坠落在地，同厂工人萧某某见状马上跑过去抢救，并拨打120急救。闻讯赶过来的公司管理人员梁某某和工人梁某某见杨严重情况危急，三人驾车将杨某某送到木格镇中心卫生院抢救，14时10分杨某某经抢救无效死亡。木格镇中心卫生院出具的《居民死亡医学证明书某某死亡原因为“呼吸心跳骤停”。


事故信息接报后，贵港市公安局港南分局、区应急局、木格镇政府、木格派出所等部门及时派员赶赴现场并介入处置。

三、事故现场勘查情况

事发的10KV变压器属该公司所有，高约2米，在显著位置挂有“高压危险”“禁止攀爬”等警示标识，旁边有杨权波拿来的梯子和高压拉闸时未拉开变压器高压侧跌落式熔断器，变压器通电。


贵供营业区
昌豪木业专变
SH-200KVA
户号：04100010006537
2023.06.30 16:09





（以上图片为事故现场图片和事故现场示意图）

一、事故发生的原因和事故分析

（一）事故直接原因

杨某某在检查电力设施作业时，安全意识淡薄，疏忽大意变压器还通电的前提下未切断电源攀爬上10KV变压器，导致触电跌落死亡。

（二）事故间接原因

1、昌豪木业没有严格落实安全生产管理工作，未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

2、昌豪木业主要负责人陈某没有认真履行单位主要负责人安全生产工作职责，疏于管理没及时发现和消除本单位的生产安全事故隐患，对负有管理责任。

（三）事故性质

经事故调查取证、核实，调查组一致认为：“6·30”事故，是由于昌豪木业没有严格落实安全生产管理工作，造成的一般生产安全责任事故

二、事故责任的认定及对事故责任人的处理建议

（一）机修工人杨某某，在作业过程中安全意识淡薄，疏忽大意，在未切断电源的前提攀爬变压器导致触电跌落身亡，违反了《中华人民共生产法》第五十八条规定。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）昌豪木业没有严格落实安全生产管理工作，未对从业人员进行安全生产教育和培训，从业人员没有熟悉有关安全生产规章制度和安程，导致发生生产安全事故，对本次事故发生负有责任，建议港南区应急管理局按相关法律法规对昌豪木业给予行政处罚。

（三）昌豪木业主要负责人陈某没有认真履行安全生产工作职责，疏于管理，对本次事故负有管理责任，建议港南区应急管理局按相关法律某给予行政处罚。

三、事故防范和整改措施

1. 昌豪木业要从这次事故中认真吸取深刻的教训，应当教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和岗位操作规程，向从业人员如实场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，坚决杜绝危险作业。

2. 昌豪木业加强安全生产管理健全并落实本单位安全生产责任制，提高安全生产条件。公司主要负责人负起安全生产主体责任，经常性地的安全生产工作进行督促检查，对存在的生产安全事故隐患及时予以排除。

贵港市港南区昌豪木业公司

“6·30”调查组

2023年7月28日

政府网站找错

主办：广西贵港市港南区人民政府　承办单位：港南区大数据发展和政务局

桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码 ： 4508030001