政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件
法定主动公开内容
政府信息公开年报
政府信息公开目录
依申请公开

广西东江新型建材有限公司“6•2”物体打击事故调查报告

发布日期： 2020-07-28 10:30

2020年6月2日14时许，广西东江新型建材有限公司所属的河池市金城江区东江镇板里石灰岩矿发生一起物体打击事故，造成3人受伤。直接经济损失14.92万元，其中，治疗费12.92万元、财产损失2万元。

事故发生后，金城江区人民政府根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第十九条第二款规定，委托河池市金城江区应急管理局组织事故调查组进行事故调查。调查组通过现场勘查、询问及取证分析，查清了事故发生的经过、原因，认定了事件性质，提出了对事故发生单位的安全防范措施。现将调查结果报告如下:

一、事故发生单位基本情况

广西东江新型建材有限公司位于河池市金城江区东江镇永居社区，成立于2014年1月6日，经济类型为有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码：******，法定代表人王**，经营范围有建筑用碎石、人工砂、干混砂浆、水泥建材制品、重质碳酸钙、轻质碳酸钙及各类新型建筑材料（除危险化学品外）生产和销售，普通货物道路运输、货物装卸服务；项目投资、投资项目管理、股权投资、财务咨询服务；混凝土、矿产品、建筑材料、钢材、水泥、粉煤灰、矿渣、原煤、煤焦粉焦炭销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

《采矿许可证》（证号：C**********）有效期自2018年12月4日至2021年8月4日，开采矿种为石灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为51.00万吨/年，矿区面积0.049平方公里。《安全生产许可证》[编号：（桂M）FM安许证字〔2018〕0022号]有效期自2018年12月24日至2021年12月23日。

事故发生地为该公司所属的河池市金城江区东江镇板里石灰岩矿，位于河池市金城江区东江镇永康社区境内。

二、事故发生经过及救援情况

2020年5月30日，河池市金城江区东江镇板里石灰岩矿对矿山北面实施爆破作业后，未完成排险工作。2020年6月2日上午，矿山管理员夏**安排工人到矿山破碎机房进行检修作业，吃完午饭

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：金城江区人民政府办公室 地址：广西河池市金城江区百旺路17号
承办：金城江区大数据发展局 地址：广西河池市金城江区世纪路2号
邮编：547000 电话：0778-2290126（仅受理网民对网站的意见和建议）
桂公网安备 45120202000105号 桂ICP备2023000745号-1 网站标识码：451
互联网违法和不良信息在线举报