周宁县泗桥乡“11·8”一

2022年11月8日20时42分许，周宁县泗桥乡纵三线路段有个工人自高处摔落，造成一人
理条例》等法律、法规的相关规定要求，经周宁县人民政府批准，于2022年11月17日，周
局、总工会、交通局、泗桥乡等人员组成周宁县泗桥乡“11·8”事故调查组（以下简称调查组
上，经综合分析，基本查明了事故的发生经过，以及导致事故发生的直接原因和间接原因，

一、事件基本情况

（一）死者基本情况

杨XX，死者，性别：男，民族：汉，年龄：47岁，身份证号:352231197606 25XXXX，家住

（二）涉事人员基本情况

1.黄XX，性别：女，民族：汉，年龄：34岁，家住福建省福州市鼓楼区。身份证号：3

2.华XX，性别：男，民族：汉，年龄：33岁 ，家住福建省永泰县，身份证号：350125

3.黄XX，性别：男，民族：汉，年龄：50岁 ，家住福建省永泰县，身份证号：350125

（三）涉事单位概况

（1）福建黄氏建设发展有限公司

福建黄氏建设发展有限公司是一家从事房屋建筑总承包,工程建设活动,电力设施承装承试等业政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；电力设施承装、承宅室内装饰装修；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。营业执照统一信用同。

（2）中铁八局集团有限公司

福中铁八局集团有限公司,1985年03月31日成立，经营范围包括铁路、公路、房屋建筑、市理；通信工程、桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、铁路铺轨架梁工程、城市轨道交通工工程、环境工程、岩土工程的勘察、设计、咨询、施工图审查和项目管理业务。混915101002019735 38N。系周宁县纵三线S207寿宁界至萌源村段公路工程施工方。

（3）福建新路达交通建设监理有限公司

福建新路达交通建设监理有限公司,1999年07月26日成立，经营范围包括工程监理；市政公道工程的设计、施工；建设工程质量检测；建设工程项目管理服务；建设工程技术咨询服务萌源村段公路工程监理方。

（4）周宁县宁通交通投资有限公司

周宁县宁通交通投资有限公司是一家从事对公路工程投资,建筑材料销售,工程机械销售等业务资；建筑材料、工程机械销售；工程建设咨询；交通设施资产管理服务。周宁县宁通交通投萌源村段公路工程业主方。

（四）现场勘验情况

事发地点位于周宁县泗桥乡纵三线溪口大桥下。溪口大桥为一南北走向混凝土结构桥梁网的防护设施。



（五）福建正扬司法鉴定所司法鉴定情况

根据检验情况，结合案情，死者杨小飞符合高坠致创伤性失血性休克死亡，委托鉴定时间为
天。

二、事故发生经过和应急救援评估

（一）事故发生经过

2022年11月8日晚上8点左右，杨XX带领工友到溪口大桥查看桥面水泥是否干了，以便之后的
抢救无效死亡。

（二）应急救援评估

1.事故救援情况

事故发生后，现场负责人华海斌通知公司领导黄川君，并拨打110和120急救电话，110和
成立事故调查组，妥善处置有关工作，切实维护社会安定稳定。县应急局、交通局、公安局
工作。

2.事故应急救援评估

此次事故救援先期县应急局、交通局、公安局、泗桥乡政府、等部门响应及时，事故救
援人员伤亡，事故应急处置较好。

三、直接经济损失

此次事故的直接经济损失为150万元。

四、原因分析

（一）直接原因

杨XX（死者）安全意识淡薄，在非工作时间私自组织工人进入施工现场。

（二）间接原因

1.溪口大桥临边设施安全防护不足，存在安全隐患，设置的安全防护不符合《JGJ180–2

2.福建黄氏建设发展有限公司对员工安全教育培训不到位，致使员工安全意识淡薄。

五、事件性质

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对相关责任人的处理建议

1.杨XX，福建黄氏建设发展有限公司工人（班组长），安全意识淡薄，在非工作时间私自

2.黄XX，福建黄氏建设发展有限公司安全员。对工人的安全教育培训不到位；对现场的
照相关规定予以处理。

3.华XX，福建黄氏建设发展有限公司现场负责人。对工人的安全教育培训不到位；对现
司按照相关规定予以处理。

4.黄XX，福建黄氏建设发展有限公司法人代表。未有效督促、检查本单位安全生产工作
处上一年年收入40%的行政处罚。

（二）相关单位处理意见

福建黄氏建设发展有限公司，未有效落实全员安全生产责任制；未督促、检查本单位的
《中华人民共和国安全生产法》的规定，由周宁县应急局对其实施行政处罚。

八、吸取教训，举一反三，杜绝此类事件发生

（一）福建黄氏建设发展有限公司要加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，
场安全管理。三是加强安全生产知识的教育和培训。四是把安全生产责任落实到人。

（二）福建新路达交通建设监理有限公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一
加强对施工单位安全生产工作的监督检查，督促施工单位加强对作业现场安全隐患的排查，

（三）中铁八局集团有限公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全
单位安全生产工作的统一协调、管理，督促分包单位加强对作业现场安全隐患的排查，加强对

（四）周宁县宁通交通投资有限公司要加大对本项目各参建单位的监管力度，对企业进
次发生。

（五）县交通局要深刻吸取周宁县泗桥乡“11·8”事故的教训，要加强本行政区域内道路
力度。

（六）泗桥乡人民政府要深刻吸取周宁县泗桥乡“11·8”事故的教训，严格落实《福建省
安全生产责任体系，坚持属地管理原则，加大对辖区内企业的安全监管，坚决避免事故发生。

扫一扫在手机上查看

关闭