定襄县昊东机械制造有限公司
“11·5”物体打击一般事故调查报告

2024年11月5日10时30分许，定襄县昊东机械制造有限公司发生物体打击一般事故，造成1人死亡，无直接经济损失。

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县政府于2024年11月5日成立了由定襄县应急管理局牵头，县公安局、县工信局、县总工会、县市场局、县交通运输局、季庄镇政府及相关人员和有关专家组成的定襄县昊东机械制造有限公司“11·5”物体打击一般事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、调阅资料、综合分析、人员询问等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，总结了事故教训并提出整改和防范措施。

经调查认定：定襄县昊东机械制造有限公司“11·5”物体打击一般事故是一起运输单位阳曲县闫少青运输部驾驶员违规作业、定襄县昊东机械制造有限公司未能及时制止造成的物体打击一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

1、事故单位概况

（1）定襄县昊东机械制造有限公司概况

定襄县昊东机械制造有限公司位于定襄县机场大道后营工业区，成立于2008年11月，是一家集锻造、机加工、热处理、精加工、销售、服务于一体的制造业企业，主要生产设备有5000吨压机一台，50吨DDS直行操作机一台、10吨DDS回转操作机一台、35吨取料机一台、16米台车式热处理电炉一台，12米深井式热处理炉两台、16米星火重型卧车一台等大型锻造、机加设备及检测设备数十台，现有从业人数40人，可满足年产20000吨产能，可提供50吨以下轴类、环类、板类、筒类碳钢、合金钢及不锈钢锻件；可提供7米以内环件、管板类法兰锻件。

2024年3月26日取得定襄县行政审批服务管理局市场主体“一照多址”备案通知书（（定）登记一照多址字〔5831〕号），市场主体名称：定襄县昊东机械制造有限公司（统一社会信用代码：91140921681909294T）增设营业场所：1.山西省忻州市定襄县神山乡崔家庄工业园区；2.山西省忻州市定襄县季庄镇机场大道后营工业区。公司设置办公室、财务、安全科等科室，安全科具体负责公司的安全管理工作。1名主要负责人、1名专职安全管理人员持证上岗。

（2）阳曲县闫少青运输部概况

阳曲县闫少青运输部成立于2021年4月22日，主要经营货物运输代理。

2.相关证照情况

（1）定襄县昊东机械制造有限公司

营业执照：定襄县昊东机械制造有限公司成立于2008年11月13日，现持有定襄县行政审批服务管理局于 2024年9月26日换发的《营业执照》，统一社会信用代码：

91140921681909294T；类型为有限责任公司（自然人投资或控股），位于定襄县崔家庄工业园区；法定代表人韩晓峰；注册资本壹仟万圆整；经营范围：锻件制造，机械零部件加工，销售，法兰，锻件，钢材，五金产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）阳曲县闫少青运输部

营业执照：阳曲县闫少青运输部成立于2021年4月22日，类型：个体工商户，组成形式：个人经营；现持有阳曲县行政审批服务管理局下发的《营业执照》统一社会信用代码：92140122MA0LJCET9P，经营场所山西省太原市阳曲县商贸街3号，经营者：闫少青，经营范围：货物运输代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（3）车辆

车牌号码：晋A32DG5，车辆类型：轻型自卸货车，所有人：阳曲县闫少青运输部；住址：山西省太原市阳曲县商贸街3号，使用性质：货运，品牌型号：飞碟牌FD3046W63K5-1、车辆识别代号：LZ0B9JD32J1009360、发动机号码：BD04115596；注册日期：2018-06-05，发证日期：2021-04-23，档案编号：140104165272，核定载人数：3人、总质量4495kg、整备质量2720kg、核定载质量：1580kg，外廓尺寸：5995×2300×2480mm，强制报废期止：2033-06-05，检验记录：检验有效期至2022年6月。

（4）驾驶员

驾驶员朱蜀军取得道路普通货物运输驾驶员从业资格证，有效期至2020年7月12日。

（二）相关单位情况

委托单位：山西乐渊锻压有限公司

山西乐渊锻压有限公司成立日期：2011年2月21日，法定代表人王富荣，注册资本伍佰万圆整，经营范围：法兰、锻件制造及销售；机械加工，阀门、弯头、封头、钢材，铁路、煤矿配件购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所在定襄县南王乡留晖工业区。

（三）事故单位安全管理情况

定襄县昊东机械制造有限公司成立有安全生产管理机构，制定了各项安全生产管理制度，其中包括“外来人员管理制度”，日常安全管理由安全员具体负责公司的安全管理工作。

（四）事故经过

2024年11月5日上午，阳曲县闫少青运输部受雇佣于王富荣（山西乐渊锻压有限公司法人）送货到定襄县昊东机械制造有限公司，闫少青安排司机朱蜀军送货到定襄县昊东机械制造有限公司，2024年11月5日10时32分许，朱蜀军驾驶车辆进入定襄县昊东机械制造有限公司生产车间，停放在车间门口南侧内大约10m的地方，朱蜀军随后将委托加工单放在办公室，随后一个人就走到行车吊钩处拿起行车操作器，上了汽车拖车进行拉运锻件的卸车，由于对行车起吊作业不熟悉，多次吊卸，在此吊卸过程中，绑定不在中心点，行车斜拉锻件，致使锻件向前摆动，撞向朱蜀军面部，将朱蜀军冲击跌落至地面。定襄县昊东机械制造有限公司员工任新亮当时在现场不远处，听到有声响后转身看到伤者朱蜀军在地上趴着，旁边有一摊血，紧接着厂里其他人员到达现场报告了韩晓峰。韩晓峰在赶到现场的途中，电话通知了阳曲县闫少青运输部负责人闫少青说司机朱蜀军从汽车上掉下来了，韩晓峰在赶到现场发现朱蜀军伤势

较重后迅速拨打120急救电话。定襄县人民医院急诊科于10:40左右接到急救电话出诊，10:50分左右到达事故现场，第一时间采取急救措施，迅速给予救治并经救护车送往医院进行抢救，11:40分经抢救无效死亡。

（五）人员伤亡和经济损失情况

本次事故造成一人死亡，无直接经济损失。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.事故单位报告情况

2024年11月5日10时32分许，定襄县昊东机械制造有限公司发生物体打击事故。10时35分许，现场人员任新亮发现有人员从汽车上掉下来受伤，告诉了车间负责人邢治芳，10时39分许邢治芳打电话给韩晓峰（定襄县昊东机械制造有限公司法定代表人），报告车间发生了事故，有人员受伤。韩晓峰11:10分向季庄镇镇政府进行了报告。

2.属地政府及有关部门接报情况

季庄镇镇政府接到定襄县昊东机械制造有限公司法定代表人韩晓峰报告后，向定襄县应急管理局做了报告，定襄县应急管理局随即报忻州市安委办。

（二）事故现场应急处置情况

2024年11月5日10时32分许，定襄县昊东机械制造有限公司法定代表人韩晓峰听说运输送锻件车辆司机发生事故，随即赶往现场，查看后发现伤员伤势较重，拨打120电话急救。

（三） 医疗救治和善后情况

11:40分伤者在定襄县人民医院确认死亡。随后定襄县人民政府成立了“11·5”事故调查组，同时对死者家属进行善后安

抚工作。截至2024年12月28日，定襄县昊东机械制造有限公司、阳曲县闫少青运输部与死者家属全部签订《事故赔偿协议》，一次性进行了赔偿。

（四）事故应急处置评估

定襄县昊东机械制造有限公司制定有生产安全事故应急预案，事故发生后，在第一时间开展了救援，同时进行了上报。定襄县昊东机械制造有限公司事故应急救援主体责任落实基本到位。

三、事故原因

（一）直接原因

事故直接原因是：阳曲县闫少青运输部司机朱蜀军安全意识淡薄，擅自对定襄县昊东机械制造有限公司起重设备进行操作，导致事故发生。

（二）间接原因

事故间接原因是：定襄县昊东机械制造有限公司未及时发现、制止阳曲县闫少青运输部司机朱蜀军的违规操作。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）阳曲县闫少青运输部

未健全并落实安全生产管理制度和全员安全生产责任制，未组织开展安全教育培训，未配置有效的劳动防护器材；运输车辆（车牌号码晋A32DG5）检验有效期过期（检验有效期至2022年6月）。

驾驶员朱蜀军道路普通货物运输驾驶员从业资格证过期（有效期至2020年7月12日）。

（二）定襄县昊东机械制造有限公司

企业的外来人员管理制度管理不到位，未发现并及时制止外来人员违规操作。

五、有关责任人员和责任单位处理建议

（1）阳曲县闫少青运输部司机朱蜀军，安全意识淡薄，擅自对定襄县昊东机械制造有限公司起重设备进行操作，导致事故发生，对此次事故负主要责任，鉴于朱蜀军已在事故中死亡，免于处罚。

（2）阳曲县闫少青运输部对事故发生负次要责任。建议由定襄县交通运输局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）《道路货物运输及站场管理规定》（2023年11月10日交通运输部第七次修正）规定给予行政处罚。

（3）定襄县昊东机械制造有限公司对事故发生负次要责任。建议由定襄县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第二项[1]规定处50万元罚款。

（4）定襄县昊东机械制造有限公司主要负责人、安全生产管理人员安全管理不到位，建议由定襄县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条第一项[2]规定给予主要负责人处上一年年收入40%的罚款；第二十条第一项[3]规定给予安全管理人员处上一年年收入20%的罚款。

[1] 第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

（三）造成 2 人死亡，或者 6 人以上 10 人以下重伤，或者 500 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的，处 70 万元以上 100 万元以下的罚款。

[2]第十九条事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40%的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入 60%的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入 80%的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入 100%的罚款。

[3]第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入 30%至 40%的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入 40%至 50%的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入 50%的罚款。

六、事故防范和整改措施建议

（一）阳曲县闫少青运输部、定襄县昊东机械制造有限公司压实主体责任，全面提升企业安全生产管理水平。一是各企业主要负责人要严格依法履行安全生产第一责任人责任，建立健全安全管理体系，真正落实安全管理、经费保障、安全教育、责任追究、应急管理为主要内容的企业主体责任；二是必须严格落实风险隐患排查治理制度，发动全员参与风险辨识和隐患排查治理，时时分析研判、及时消除事故隐患；三是进一步强化对外来人员的管理，完善安全生产管理制度，加强针对性的全员教育培训与考核，保证从业人员掌握必要的安全生产知识和操作技能。

（二）交通运输主管部门要加大对运输企业的动态监管力度，有效监督营运车辆和驾驶员的违法违规行为。

（三）行业、属地监管部门要切实履行日常监管和属地监管职责，严格执法，要督促企业全面落实企业主体责任。指导、督促企业建立健全安全管理制度、安全操作规程，落实全员安全生产责任制，做好各项安全生产工作。

定襄县昊东机械制造有限公司“11·5”

物体打击一般事故调查组

2025年1月3日