山西世德孙家沟煤矿有限公司地面“6·14”一般其他伤害事故调查报告

保德县人民政府事故调查组

2025年8月10日

目录

一、基本情况.....3

（一）事故发生单位及相关单位概况.....3

1. 分包单位基本情.....3
2. 承包单位基本情况.....3
3. 发包单位基本情况.....4

（二）工程项目概况.....5

（三）合同签定情况.....4

（四）事故发生经过.....5

（五）事故现场情况.....5

（六）运输车辆及货物情况.....8

（七）现场监控情况.....9

（八）死亡人员情况.....10

（九）直接经济损失.....6

二、事故应急处置及评估情况.....6

（一）事故信息接报情况.....6

（二）事故现场应急处置情况.....6

（三）医疗救治情况.....11

(四）司法鉴定情况.....11

（五）善后情况.....11

（六）事故应急处置评估.....8

（七）事故原因分析.....8
1. 直接原因.....12
2. 间接原因.....12
三、有关责任单位存在的主要问题及处理建议.....13
（一）分包单位.....9
（二）承包单位.....14
（三）发包单位.....14
四、事故责任人员存在问题及处理建议.....11
（一）事故中死亡免于追究责任人员（1 人）.....11
（二）相关企业责任人员（5 人）.....11
五、事故整改和防范措施.....18

山西世德孙家沟煤矿有限公司地面“6·14”一般其他伤害事故调查报告

2025 年 6 月 14 日 10 时许，山西世德孙家沟煤矿有限公司综合楼门口从货运拖板车上卸不锈钢更衣柜时，造成 1 人死亡，

直接经济损失120万元。

为查清事故原因，吸取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，保德县人民政府于2025年7月7日，成立了保德县应急管理局、交通局、公安局、人社局、县总工会等单位有关人员组成山西世德孙家沟煤矿有限公司地面“6·14”一般其他伤害事故调查组，同时邀请县纪委监委成立追责问责组跟进监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施。

经调查认定：山西世德孙家沟煤矿有限公司地面“6·14”一般其他伤害事故是一起因工人违章操作造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.分包单位

神池县锐金搬运有限责任公司，法定代表人：冯*英；注册

地址：神池县太平庄乡西口子村；成立日期：2015年1月；注册资本：500万元；公司类型：有限责任公司（自然人独资）。

2.承包单位

阳泉市宏诚物业服务有限公司，法定代表人：李勇；注册地址：阳泉矿区桃北中路宏泉家园B9楼一层；成立日期：2008年3月；注册资本：50万元。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

3.发包单位

世德孙家沟煤矿有限公司是2008年9月16日，经省国资委、省煤炭工业厅批准，阳煤集团通过增资扩股的形式与山西世德能源集团有限公司签约合作，注册山西世德孙家沟煤矿有限公司。2021年4月12日，划归晋能控股集团。

（二）工程项目概况

1.工程名称:山西世德孙家沟煤矿厂区货运搬运、装卸、整理等服务。

2.工程地点:山西世德孙家沟煤矿有限责任公司。

3.工程内容:负责厂区货物搬运、装卸、整理等服务。

（三）合同签定情况

2024年8月25日，山西世德孙家沟煤矿有限责任公司与阳泉市宏诚物业服务有限公司签定了委托合同，合同编号为：

Nm********4，签约合同价为2083281.3元。双方约定：1.甲方对乙方的日常工作进行监督、指导、检查。2.甲方向乙方提供服务必需的材料、器具，对乙方人员进行登记备案。3.乙方要建立有效的管理机构，配备管理人员。4.乙方负责务工人员政治审查及身体、年龄的把关，并将务工人员花名及基本情况报甲方人力资源部、武装保卫部备查。5.乙方要对务工人员订立合同或契约，明确双方的责任和义务，为员工缴纳保险。6.乙方要对务工人员经常进行教育。

2024年9月9日，阳泉市宏诚物业服务有限公司与神池县锐金搬运有限责任公司签订了劳务委托合同，合同价款为：1979117.24元，并签订了安全协议。明确了双方的权力与义务。双方约定：1.甲方对乙方日常工作进行监督检查管理并制定相应的考核办法。2.甲方向乙方提供工作必需的材料、器具，对乙方的务工人员进行登记、备案。3.乙方对务工人员要严格把关，保证用工符合《劳动法》的相关规定。4.乙方负责建立和完善安全教育培训制度，所有从业人员在施工前，必须接受安全培训，经考试合格取得安全资格证，并建立安全教育培训档案。5.乙方负责对从业人员的安全、技术、规程措施贯彻学习，组织经常性的安全教育培训、应急 预案、安全技能培训，并以书面告知作业人员岗位存在的危险因素，教育从业人员遵章作业，违章操作的危害，熟练掌握本岗位所需的安全生

产知识、消防知识，提高安全生产技能，杜绝安全事故的发生。6.乙方负责建立和完善劳动用工管理制度，确保用工管理达“五个百分百”（合同签订率、用工备案率、施工人员培训率、参加社会保险率、施工人员年检率）。7.乙方负责按规定配备劳动保护用品（如：手套、工作服、矿工鞋、防尘口罩等）。

（四）事故发生经过

2025年6月14日上午9时许，神池县锐金搬运有限公司总经理白*航根据山西世德孙家沟煤矿有限公司综合办公室主任霍*光安排，组织工人杨*国、王*祥、王*军、范*军、张*平、韩*忠、王*秀、郭*柱（死者）对6月13日下午17时入厂的澡堂更衣柜从货运拖板车上卸货，10时许郭*柱与韩*忠在货物的顶层拉着不锈钢更衣柜外包装白色塑料扎带卸货时，郭*柱所拉外包装白色塑料扎带裂开，导致郭*柱失重坠落。

（五）事故现场情况

事故发生时，王*军、范*军在车底板上，郭*柱、韩*忠在货物顶层（离地面高度4.35米），白*航、杨*国 、王*祥在地面，事故现场位于山西世德孙家沟煤矿有限公司综合楼门口。

（六）运输车辆及货物情况

货运车辆为解放牌重型半挂牵引车，车辆底板离地高度

1.15 米，运输货物为不锈钢更衣柜，柜体高度为 2.2 米，厚度 1 米。

（七）死亡人员情况

死者：郭*柱，男，汉族，身份证号：142227**********12。2025 年 6 月 1 日与神池县锐金搬运有限公司签订了劳动合同，合同期限为一年，从事装卸工作。

（八）直接经济损失

事故造成 1 人死亡，直接经济损失 120 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2025 年 6 月 14 日上午 10 时许，综采队验收员兼办事员赵*亮在综合楼现场撕更衣柜外包装纸箱时，突然听见有人喊：“有人掉下来了”，跑过去查看，并立即拨打当天副值班长机电副部长宋*庆电话进行汇报；10 时，宋*庆电话汇报调度室；10 时 01 分，调度室电话汇报董事长刘*升、经营副总豆*兵，刘*升指示，派急救站医生抢救伤者，派值班车送伤者去医院，11 时 15 分，到达府谷县人民医院进行急救，12 时 29 分，刘*升向保德县应急管理局和南煤集团进行了汇报，12 时 35 分，向保德县 110 进行汇报。13 时 06 分孙家沟派出所民警到达现场查看，并开展询~~问工作。~~

（二）事故现场应急处置情况

事故发生时，王*军听见“啊”一声，回头看见郭*柱躺在地上，就叫白*航说：“有人掉下来了”，随即白*航、王*军、王*祥赶到郭*柱旁边，白*航安排王*军到矿医务室找医生郭*宇，同时呼唤郭*柱的名字，王*祥掐郭*柱的人中，郭*柱没有反应，范*军去叫郭*柱的妻子张*玲（孙家沟煤矿职工食堂面点师），随后医生郭*宇赶到现场摸了郭*柱的脉搏，大约每分钟80次，吸气比较乏力，呼气正常，眼球转动不灵活，意识不清，医生郭*宇用无菌注射器针头在伤者的人中、中冲进行针刺，伤者稍有反应，医生郭*宇要求立即送伤者去医院。

（三）医疗救治情况

白*航、王*军、杨*国 、医生郭*宇和张*玲把郭*柱放进车里，大约11时15分到达陕西省府谷县人民医院。经医生体格检查，患者意识丧失，无自主呼吸、心跳，颈部大动脉及腕部桡动脉未触及搏动，双侧瞳孔散大约6mm，对光反应消失，右耳后乳突部可触及明细包块，未触及骨擦音、骨擦感，四肢瘫软、无肌张力。

抢救持续至约12时30分，经医护人员评估，继续抢救已无临床意义。因患者郭*柱之妻张*玲自称无决策能力，需等待其弟郭*柱到场确认。当日约14时，郭*柱抵达医院，医护人员向其告知患者病情及抢救评估结果后，按流程终止抢救。随后将郭*柱（死者）转运至保德县殡仪馆妥善安置。

（四）司法鉴定情况

郭*柱（死者）家属不同意尸检。

（五）善后情况

事故发生后，锐金搬运公司与死者家属达成一次性赔偿协议，赔偿金额120万元，死者家属情绪稳定，遗体已运回老家安葬。

（六）事故应急处置评估

事故发生后，相关单位在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、及时有效，没有造成次生事故。

（七）事故原因分析

1、直接原因

装卸工郭*柱（死者）安全意识淡薄，作业时未佩戴和使用任何防坠落劳动防护用品，在搬运澡堂更衣柜时，站在货车顶部外侧拉拽更衣柜外包装白色塑料扎带时扎带裂开，导致失重跌落，经抢救无效死亡。

2、间接原因

神池县锐金搬运有限责任公司，安全生产主体责任不落实；未对郭*柱（死者）开展安全生产教育和培训；雇佣61岁人员从事具有一定风险和体力要求的搬运工作，未评估其身体状况是否适合该岗位；未识别高处卸货作业风险并采取有效防护措

施。

阳泉市宏诚物业服务有限公司对神池县锐金搬运有限责任公司日常工作监督检查流于形式；未发现员工未培训、现场安全措施不到位等问题而未及时制止和督促整改；与神池县锐金搬运有限责任公司签订的《安全协议》未能有效执行。

山西世德孙家沟煤矿有限公司，虽然具体作业由阳泉市宏诚物业服务有限公司委托神池县锐金搬运有限责任公司执行，但未对外包工队安全生产工作进行统一协调、管理；未能及时发现并制止现场存在的严重违章作业行为。

三、有关责任单位存在的主要问题及处理建议

（一）分包单位

神池县锐金搬运有限公司未对从业有员开展有效的安全生产教育和培训；未建立安全风险分级管控制度，采取相应的管控措施；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未为从业人员缴纳保险；未充分评估从业人员身体条件是否适合该岗位，对事故发生负主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款[1]，第四十一

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

条第一款、第二款[2]，第四十四条第一款[3]，第四十五条[4]，第五十一条第一款[5]。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[6]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[7]，由保德县应急管理局对其作出处50万元罚款的行政处罚。

（二）承包单位

阳泉市宏诚物业有限公司未对神池县锐金搬运有限责任公司的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查；对务工人员信息的把关不严，对事故发生负重要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[8]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[9]，由保德县应急管

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应急建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[7] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产

理局对其做出处4.5万元罚款的行政处罚。

（三）发包单位

山西世德孙家沟煤矿有限公司未有效督促场内相关单位及从业人员严格遵守本单位安全管理规定；未发现作业人员未培训，作业现场无防护措施，对事故发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[10]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[11]，建议由保德县应急管理局对其处2.5万元罚款的行政处罚。

四、事故责任人员存在问题及处理建议

（一）事故中死亡免于追究责任人员（1人）

郭*柱，男，汉族，身份证号：142227**********12，安全生产意识淡薄，作业时未佩戴和使用任何防坠落劳动防护用品，对事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免于追究责任。

（二）相关企业责任人员（5人）

柴*文，男，汉族，山西省阳泉市人，身份证号：

管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题，应当及时督促整改。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款。

140303**********30，神池县锐金搬运有限公司项目实际负责人，未组织制定本单位安全生产责任制；未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项[12]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[13]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[14]。由保德县应急管理局对其作出处上一年年收入40%的罚款的行政处罚。

白*航，男，汉族，身份证号：142229**********30，神池县锐金搬运有限公司现场安全负责人，未组织或参与本单位安全生产教育和培训；如实记录安全生产教育和培训情况；未制止和纠正违章作业、违反操作规程的行为，对事故负有直接管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[14] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

一款第二项、第六项[15]，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[16]。由保德县应急管理局对其作出处上一年年收入20%的罚款的行政处罚。

张*，男，汉族，身份证号码：140303**********16，阳泉市宏诚物业服务有限公司支部书记，作为该项目负责人，未有效履行对分包单位的安全管理职责，对事故负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[17]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[18]，由保德县应急管理局对其处0.85万元罚款的行政处罚。

豆*兵，男，汉族，身份证号码：140302**********14，山西世德孙家沟煤矿有限公司经营副总，作为该项目负责人，未有效履行对承包单位及其分包单位在厂区作业的统一协调管理职责，对事故负有主要领导责任。建议向山西世德孙家沟煤矿有限公司作出深刻的书面检查。

---

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责。

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[16] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题，应当及时督促整改。

[18] 《《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款。

霍*光，男，汉族，身份证号码：142233**********1X，山西世德孙家沟煤矿有限公司综合办公室主任，作为三堂一室（澡堂、食堂、职工会堂、职工宿舍）责任人，在澡堂更衣柜搬运过程中未有效履行对承包单位及其分包单位在厂区作业的统一协调管理职责，对事故负有监管责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[19]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[20]，由保德县应急管理局对其处0.5万元罚款的行政处罚。

五、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，举一反三，有效防止和减少安全事故的发生，提出以下防范措施和建议：

神池县锐金搬运有限公司要深刻吸取事故教训，落实安全生产主体责任，要建立健全安全生产责任制和规章制度，加强从业人员安全生产教育和培训，尤其确保新员工、转岗员工100%合格上岗，全力提升从业人员的安全意识、责任意识和自我保护能力，加强作业现场安全管理，督促从业人员严格执行安全

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题，应当及时督促整改。

[20] 《《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款。

操作规程，坚决杜绝“三违”行为的发生。依法为所有员工（包括超龄人员）缴纳工作保险或购买足额商业保险，严格用工管理，评估岗位风险与人员身体条件匹配度。

阳泉市宏诚物业服务有限公司要严格分包单位准入管理，严审资质、安全条件和管理能力，切实履行对分包单位的统一协调管理职责，签订权责明确的安全协议，并加强现场安全监督检查。对发现的问题必须督促整改到位，建立并落实对分包单位员工安全培训情况核查机制。

山西世德孙家沟煤矿有限责任公司要完善承包单位安全管理制度，明确发包方、承包方、分包方安全职责；强化对进入厂区所有承包（分包）单位的统一协调、管理和监督；严格执行入厂安全告知、资质审查、安全交底、现场巡查和隐患整改闭环管理。