周宁县狮城镇“10·26”–

2022年10月26日15时50分许，周宁电站近区10kv进线电源改造项目施工现场一个工人
根据《中华人民共和国安全生产法》及国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律
成立了由县应急局局长为组长，县政府办副主任为副组长，应急局、公安局、总工会、工信
组），立即开展事故调查工作。并邀请纪委监委列席相关会议。在通过现场勘察、查阅资料和
故发生的直接原因和间接原因，认定了事故的性质和责任。现将事故调查的情况报告如下：

一、事件基本情况

（一）死者基本情况

陈XX，死者，性别：男，民族：汉，年龄：69岁，身份证号:352230195302l3XXXX，家住
人员，不在施工报备名单中。

（二）有关人员基本情况

1.张XX，性别：男，政治面貌：群众，民族：汉，年龄：54岁 身份证号：352230196
施工单位福建华明电力发展有限公司现场施工负责人。

2.林XX，性别：男，政治面貌：中共党员，民族：汉，年龄：38岁 身份证号：352227
项目业主单位华电宁德电力开发有限公司安环部主任。

3.阮XX，性别：男，政治面貌：中共党员，民族：汉，年龄：53岁 身份证号：31011(
项目业主单位华电宁德电力开发有限公司法人代表。

4.高X，性别：男，政治面貌：群众，民族：汉，年龄：61岁 身份证号：3501041962(
工单位福建华明电力发展有限公司法人代表。

5.李XX，性别：男，政治面貌：中共党员，民族：汉，年龄：68岁 身份证号：350102
项目施工单位福建华明电力发展有限公司安全副总。

（三）有关单位概况

1.福建华明电力发展有限公司

福建华明电力发展有限公司，1995年03月02日成立，经营范围包括送变电工程专业承
信工程专业承包三级，电力设备金属表面保温防腐工程的施工，绝缘阻燃材料表面处理技术
力工程设计，电力工程试验，电力智能工程（以上经营范围以核发的资质证书为准）等。营
项目施工单位。

2.华电宁德电力开发有限公司

华电宁德电力开发有限公司成立于1997年03月07日，公司地址为：福建省宁德市蕉城区
电；经营与电站开发相关的项目；购售电；需求侧管理；合同能源管理；综合节能和
91350900157424127O。系周宁电站近区10kv进线电源改造项目业主单位。

3.公司履职情况

（1）华电宁德电力开发有限公司：事故发生前，10月24日，业主单位华电宁德电力开
续正在华电宁德电力开发有限公司的OA系统中走流程，办理开工手续前，严禁开工。同时双

（2）福建华明电力发展有限公司：2022年9月26日，福建华明电力发展有限公司召开
工令前禁止施工。

（四）现场勘验情况

事故发生地点位于周宁电站近区10kv进线电源改造项目施工现场旁边的山崖，从崖顶到受害人

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2022年10月26日16时许，刘XX、陈XX、阙XX、阮XX、张XX五人到深水岭后山陈凤村责运送钢管，在施工的过程中陈XX摔下山涧。

（二）应急救援情况

1.事故救援情况

事故发生后，刘XX马上拨打110、119和120急救电话，阮XX也向张XX汇报了事故情况。有限公司全力做好死者家属安抚工作，该公司也积极与死者家属沟通协商善后事宜，于10月派出所、消防大队等单位第一时间赶赴现场开展应急救援和调查取证工作。县 委、县政府也

2.事故救援评估

此次事故救援响应迅速，现场处置比较得当，救援行动开展有序，救援过程中未发生次

三、直接经济损失

此次事故的直接经济损失为130万元。

四、原因分析

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因。

（一）直接原因

陈XX，安全意识薄弱，缺乏安全观念，施工过程中未佩戴安全绳，从高处坠落，造成其

（二）间接原因

张XX在未取得业主单位和施工单位开工令，且业主单位和施工单位明确严禁施工的情况

五、事件性质

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员的处理建议及结果

（一）对相关责任人的处理建议

1.陈XX，未接受过安全生产教育和培训，施工过程中未佩戴安全绳，安全意识薄弱，缺究其相关责任。

2.张XX，福建华明电力发展有限公司现场施工负责人。在未取得施工许可的情况下，擅

七、吸取教训，举一反三，杜绝此类事件发生

（一）福建华明电力发展有限公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实作业现场的安全管理，加强对作业人员的安全生产教育培训，全面提高安全生产意识；要健专项施工方案进行全面梳理，实施可靠的施工安全保证措施，提高安全生产水平。

（二）华电宁德电力开发有限公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实
施工单位安全生产工作的统一协调、管理，督促施工单位加强对作业现场安全隐患的排查，

扫一扫在手机上查看

关闭