广西博锋矿业投资股份有限公司 “4•12”冒顶事故调查报告

发布日期： 2022-07-05 16:05

2022年4月12日1时50分左右，广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿（原河池市金城江区五圩镇采矿厂铅锌锑矿）发生一起冒顶事故，造成1人死亡，直接经济损失120余万元。

事故发生后，金城江区委、区政府高度重视，立即组织相关人员赶赴事故现场，指导事故救援和善后处置工作。

2022年4月12日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，金城江区人民政府成立了由区应急管理局、区自然资源局、区人力资源和社会保障局、区总工会、区纪委监委、五圩派出所及五圩镇人民政府组成的事故调查组，并邀请区人民检察院派员参加调查。在上级应急管理部门及国家矿山安全监察局广西局的指导下，调查组通过现场勘查、询问及取证分析，并聘请非煤矿山专家组进行事故原因分析，查明了事故经过和事故原因，分清了事故责任，提出了对有关责任人的处理意见建议和安全防范措施。现将调查情况报告如下：

一、事故相关企业概况

广西博锋矿业投资股份有限公司，成立于1990年7月21日，位于河池市西环路382号，统一社会信用代码：9145120********；2019年10月24日将法定代表人华**变更为韦**，合伙人有韦**等，由河池市市场监督管理局登记重新发证，经济类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），注册资本1081万元整，经营范围有铅、锌、锑矿采选冶炼（采矿点：五圩矿区0.1300平方公里），雄磺、雌磺销售；矿产品购销（国家专营专控产品除外）；机电设备、工矿机械设备、五金交电、食品粮油、日用品批发零售；自营代理一般商品进出口贸易、矿产品投资（国家专营专控产品除

外）；房屋工矿建筑工程、公路工程、装修工程、井巷采掘工程施工。（依法须经批准的项目，经相部门批准后方可开展经营活动。）

广西博锋矿业投资股份有限公司现有员工27人，设有安全监察部、安全生产教育培训综合办公室、安全生产管理技术办公室及后勤环保部四个部门，总工程师韦**、矿 长韦**、技术副总工蓝**、安全副矿长王*、生产副矿长黄**、机电副矿长杨*，安全员有韦*、张*、韦**共3人，设有支柱工1人、电工1人、焊接工1人、排水工1人、绞车工2人等8名特种作业人员，广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿没有外包作业单位，由本公司组织人员进行巷道扩帮、支护等整

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：金城江区人民政府办公室 地址：广西河池市金城江区百旺路17号
承办：金城江区大数据发展局 地址：广西河池市金城江区世纪路2号
邮编：547000 电话：0778-2290126（仅受理网民对网站的意见和建议）
桂公网安备 45120202000105号 桂ICP备2023000745号-1 网站标识码：451
互联网违法和不良信息在线举报