阜阳市应急管理局
safety.fy.gov.cn

颍州经济开发区安徽精力电动工具有限公司“2015.9.1”塔吊事故调查报告

作者：监督管理科　来源：监督管理科　发布时间：2016-01-29 17:57　访问次数：10342

下载

2015年9月1日13时左右，颍州经济开发区安徽精力电动工具有限公司在建工地发生一起塔吊高处坠落事故，造成2人死亡，1人受伤，造成经济损失169万元。按照有关法律法规规定，区批准成立了以区安全监管局为组长单位，区监察局、区市场监管局、区公安分局、区住建局、区总工会等有关部门参加的事故调查组，特邀区检察院派员参加，对这起事故进行了全面调查。现已经区人民政府批复结案，相关责任人、责任单位受到追究。

杜某某，精力公司工程项目经理，未依法履行项目经理职责，对事故发生负重要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议由颍州区安全监管局对其处上一年年收入30%的罚款，计0.9万元。

朱某某，事故吊车司机。违规开展吊装作业，对事故发生负主要责任。朱某某涉嫌过失致人死亡罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

张某某，塔吊安装负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条规定，按照《中华人民共和国安全生产法》第九十条第二款规定，建议由颍州区安全监管局处以5万元的罚款。

谊合公司，对事故发生负主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项之规定，建议由颍州区安全监管局给予谊合公司30万元的行政处罚。

振海公司，安全生产责任制不落实，安全培训不到位，事故前未组织安全技术交底，未尽到安全管理职责，落实整改措施。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，建议由颍州区安全监管局给予振海公司30万元的行政处罚。

颍州经济开发区管委会，对事故的发生负有领导责任，责成颍州经济开发区管委会向阜阳市颍州区人民政府作出深刻书面检查。