鞍山冶金集团冷轧机电有限公司“6·20”一般高处坠落事故调查

时间:2022-08-18 09:50:19 来源: 作者: 点击: 861 次

2022年6月20日22时35分左右，鞍山冶金集团冷轧机电有限公司吊车操作工张*宇在鞍钢冷轧厂西区硅钢间，从其所操作的通用桥式起重机操作室上部检修平台坠落至地面，经鞍钢铁西医院抢救无效死亡。

按照《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）等相关法律法规的规定，市应急局、市公安局、市总工会组成的事故调查组，并邀请市纪委监委、市检察院派员参加了事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，邀请市特种设备检验故吊车进行了技术检测，市公安局鞍钢分局对事故现场进行了勘查，对相关人员进行了询问。事故调查组通过阅资料、询问相关人员，查明了事故发生的经过，认定了事故的性质。形成调查报告如下：

一、事故单位情况

鞍山冶金集团冷轧机电有限公司，独立法人企业，隶属于鞍山冶金产业链集团有限公司（鞍山市国资委管神钢冷轧高强汽车钢板有限公司相关方企业。

二、事故发生场所及相关设备情况

事故发生场所为鞍钢神钢冷轧高强汽车钢板有限公司西区硅钢放置场，由鞍山冶金集团冷轧机电有限公司桥式起重机操作业务。现场使用通用桥式双梁起重机，型号为QD32、5-33.5A7，产品编号为212Y01508，该吨，跨度33.5米，操作室居中设置，距吊车上部检修平台约3米，大车运行东西走向，小车运行南北走向。

三、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2022年6月20日15时51分左右，鞍山冶金集团冷轧机电有限公司吊车工张*宇从鞍钢西区硅钢放置场C6门15时56分左右，从C6门南侧爬梯通过吊车蹬车口登上吊车，通过吊车步行通道进入吊车操作室开始作业，20作业结束，将吊车停放于上下吊车爬梯以东约50米处，吊车小车位于靠近吊车南端约14.1米，22时35分左右，上部检修平台小车东侧检修平台区域掉落至地面，落差约13米。在此期间（约2.5个小时）吊车处于静止、非工车操作工一直未下车回到地面。

（二）事故应急救援处置情况

事故发生后，吊车班班长刘*宇于22时40分左右拨打120急救电话。经鞍钢铁西医院抢救无效死亡。

四、事故性质

事故调查组经过调查取证，结合鞍山市公安局鞍钢分局出具的调查报告和鞍山市检验检测认证中心的检测起事故为非生产安全责任事故，原由如下：

1、涉事吊车从20时至22时35分左右事故发生时，一直为静止、非工作状态，吊车操作工一直在吊车上，小车东侧检修平台区域，小车与检修平台有吊车梁阻隔（高度0.92米），没有人员进入通道，也不是吊车操作工

2、坠落点与吊车垂直水平距离偏差（目测）2米左右，非垂直坠落。

3、事发后经检测，吊车运行没有故障，处于好用状态，因而排除了该人进入到检修平台上对吊车维修的可

4、坠落点位于吊车上部检修平台外侧，检修平台与吊车操作室通过钢制扶梯相连通，其用途为检修吊车的扶梯及检修平台安全护栏符合相应行业标准。

5、死者的母亲10年前去世，由奶奶带大，2年前奶奶去世后，家中只有父子二人，对他的精神打击很大，交流，工作、生活不如意，和他父亲流露出“活着挺累，活着没意思”的言语。

鞍山市生产安全事故调查组

2022年8月2日

预警信息

鞍山市应急管理局网站 | 辽ICP备2022011751号 | 地址：鞍山市铁东区千山中路26号
版权所有：鞍山市应急管理局 | 主办单位：鞍山市应急管理局 | 浏览量：4066152
辽公网安备21030202000202号 | 电话：0412-5892228 | [网站地图] | 网站标识码2103000004