政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件 +
法定主动公开内容 +
政府信息公开年报 +
政府信息依申请公开

索引号：	015115177-202601-105496	主题分类：	灾害事故救援
发布机构：	昆明市五华区人民政府	发布日期：	2026-01-08 16:04
名 称:	五华普吉娄底市卓腾劳务服务有限公司 “3·22”一般物体打击伤害事故调查报告		

五华普吉娄底市卓腾劳务服务有限公司 “3•22”一般物体打击伤害事故调查报告

发布时间：2026-01-08 16:04 字号：[大 中 小]

编辑：张洁涛 审核：余俊 终审：胡波

一、报告开篇和事故等级认定

2025年3月23日8时15分许，接昆明市应急管理局指令：位于五华区普吉街道办事处云冶路24号，原云业股份有限公司西南铜业分公司厂区内，发生一起物体打击伤害事故，本次事故造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律的规定，五华区人民政府成立了“3·22”事故调查组对事故开展调查工作。

经调查认定，五华普吉娄底市卓腾劳务服务有限公司“3·22”一般物体打击伤害事故是一起因作业张X安全意识不足、违反安全操作规程，娄底市卓腾劳务服务有限公司未督促张X等从业人员按照安全生产操程开展锅炉拆除作业而导致的一起一般生产安全事故。

二、事故基本情况

（一）事故涉及单位和人员基本情况

娄底市卓腾劳务服务有限公司成立于2023年05月，统一社会信用代码：91431302MACL4GXXXX，法定代为杨XX，注册地位于湖南省娄底市娄星区。经营范围包括许可项目：建设工程施工等（除依法须经批准的外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

杨XX，女，汉族，居民身份证号码：44081119801O2XXXXX，系娄底市卓腾劳务服务有限公司的法定代
及主要负责人。

张X，系本次事故死者。男，汉族，居民身份证号码：5137011997121XXXXX，户籍地住址：四川省巴