陆川县强达建材加工厂 “3.30”一般坍塌死亡事故调查报告

2025-05-26 10:25 来源：陆川县安全生产和应急管理委员会办公室

我要收藏 公共资源调 【字体：大

2025年3月30日凌晨2时左右，陆川县强达建材加工厂在装运货物运输过程中，发生一起坍塌事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规，2025年4月3日经陆川县人民政府批准，成立了陆川县强达建材加工厂“3.30”一般坍塌死亡事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急管理局局长任组长，县应急管理局、公安局、交通局、人社局、总工会、乌石镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、安全高质”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见。

经事故调查组研究讨论一致认定，陆川县强达建材加工厂“3.30”一般坍塌死亡事故是一起员工私自进入石场旧矿区违规拉货导致死亡的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位及人员基本情况。

单位名称：陆川县强达建材加工厂（简称强达建材加工厂）；统一社会信用代码：92450922MAA7JLWC41；类型：个体工商户；成立日期：2022年3月21日；法定代表人：李某标；营业期限：2022-3-21至无固定期限；经营范围：建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；住所：陆川县乌石镇陆河村七队；登记机关：陆川县市场监督管理局；登记时间：2022年3月21日。李某标全面负责陆川县强达建材加工厂日常生产、经营管理工作。

（二）企业基本情况。

2022年11月6日，陆川县强达建材加工厂与乌石镇陆河村六队签订租地协议，租用陆河村雍陈山岭使用，租用期限20年，面积21亩，租金每年8[illegible]付。

2024年3月1日，陆川县陆河石场与陆川县强达建材加工厂签订有供料协议书，陆河石场主要为强达建材加工厂供应松化石、黄石、石粉等原料，因加工厂负责人李某标和石场老板是亲戚关系，在白天工作时间内强达建材厂车辆可以进入石场内装货和运货，每车所运货物是按整车来结算，每月结算一次，石场和运输到建材厂的装运费为150元。

2024年3月1日，陆川县陆河石场与陆川县强达建材加工厂签订有安全生产合作协议，合作内容为：1.甲方负责向乙方提供生产原料（黄石、风化石、石粉），保原料质量符合乙方加工要求。2.乙方负责原料的运输、装卸及建材用沙加工，并自行承担运输车辆及人员调配。安全责任划分：甲方责任为：1.提供符合要求的原料，禁止掺杂危废或不明物质；2.装车时确保场地平整，车辆停靠稳固，配合乙方检查装车安全条件；3、对乙方运输、装卸人员进入采石场区域时进行安全交底，确场内风险（如机械作业、爆破警戒等）；4、发现乙方作业中存在安全隐患时，有权要求暂停作业并督促整改。乙方责任为：1.负责运输车辆、装卸设备的安全管理，确保符合国家技术标准；2.运输、装卸及加工过程中严格遵守安全生产法规，落实防坠落、防坍塌、防机械伤害等措施；3.对自聘运输司机、装卸工进行安全培训，特种作业人员须持证上岗；4.运输车辆不得超载超限，进出场地需限速在10km/h内，服从甲方现场指挥；5.定期检查运输路线(尤其是陡坡、弯道)保道路安全通行条件；6、不准夜间进入甲方矿区装运原料，不准私自到甲方场地装运货物。

2025年3月27日，陆川县陆河石场向县应急管理局提交了停工停产报告，发生事故时，该企业处于停工停产状态。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过及应急救援情况。

2024年11月至2025年3月中旬期间，全县长时间均未下大雨，全县处于干旱状态，2025年3月下旬，由于天气转变，连续几天下大雨，致使石场旧矿区有一些松散黄石。强达建材厂负责人李某标得知石场旧矿区有滑落松散黄石后，2025年3月29日下午，强达建材厂负责人李某标口头安排许某国2025年3月30日班去石场旧矿区装拉松散黄石，2025年3月29日晚上10时30分，许某国吃完夜宵后叫上挖掘机驾驶员宋某私自从强达建材厂的小路进入陆河石场旧矿区装拉松散黄石，2025年3月30日凌晨2时左右装完第一车黄石后，许某国驾车离开，大约在离装货点10米处，因上一层台阶边坡的松石突然滑落下来砸中运输中的车辆，造成司机许某国受伤。发生事故后，挖掘机驾驶员宋某立即报告了强达建材厂值班室和陆河石场负责人温某雄，温某雄接到电话后，马上安排石场厂长温某和相关人员组织开展抢救工作，把许某国抢救出来后，立即将许某国送至广东省化州市第三人民医院救治，在医院抢救至2025年3月30日凌晨4时50分宣布许某国抢救无效死亡。

（二）事故现场图片。



（三）善后处理情况。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即组织县应急管理局和乌石镇人民政府等部门派员赶赴现场开展应急处置工作，并进行现场勘验、检查和作，协调陆川县强达建材加工厂开展事故善后处置工作，积极做好死者家属接待和安抚工作。2025年4月1日陆川县强达建材加工厂与死者家属就赔偿问死者家属情绪稳定，并取得家属谅解，未造成不良社会影响。

三、事故造成人员伤亡和财产损失情况

（一）事故造成的人员受伤情况

死亡人员，死者为：许某国，男，1989年11月20日出生，汉族，户籍地址：广东省信宜市东镇******，身份证号：44092119******。

（二）事故造成的直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，已核定的事故造成直接经济损失159.7万元人民币。

四、事故发生原因

（一）事故直接原因。

驾驶员许某国安全意识淡薄，夜间在未经强达建材加工厂和陆河石场允许下违规私自进入陆河石场旧矿区装运松散黄石，由于2024年11月至2025年长时间未下大雨，2025年3月下旬，因天气转变全县连续下大雨，引发上层台阶边坡不稳定，许某国在运输过程中突然被上层台阶松石滑落砸中货车驾驶翻，造成驾驶员许某国死亡，这是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因。

陆川县强达建材加工厂安全教育培训不到位，对员工日常管理不严，对车辆管控不到位，未督促员工遵守本厂和石场的管理规定，致使员工在夜间私矿区装货和运货，间接导致事故发生。

五、部门日常监管履职情况

乌石镇人民政府：

（一）镇党委、政府高度重视安全生产工作，2025年1月15日印发了《陆川县乌石镇人民政府关于做好2025年春节期间工贸企业值班工作的通知》、日印发了《陆川县乌石镇人民政府关于做好春节后企业安全复工复产工作的通知》、2025年2月26日印发了《陆川县乌石镇人民政府关于做好全县两会期作的通知》、2025年2月26日印发了《乌石镇“压减事故年”工作实施方案》、2025年3月6日印发了《陆川县乌石镇人民政府关于做好全国两会“壮族三月工贸企业安全防范工作的通知》，对抓好全镇安全生产提出了明确要求和工作部署。

（二）积极开展日常检查工作。2025年2月19日和2025年3月12日分别对陆川县强达建材加工厂现场安全生产检查，检查中未发现有安全隐患和违规

六、对事故有关人员和责任单位的处理意见

（一）对相关责任人的处理建议

1.许某国，陆川县强达建材加工厂驾驶员，安全意识淡薄，为了个人经济利益，夜间在未经建材厂领导和陆河石场领导允许，违规私自叫挖掘机驾驶河石场旧矿区装运松散黄石，在运输过程中被上层台阶松石砸中货车驾驶室导致车辆侧翻，对事故的发生负有责任，鉴于其已经死亡，不再追究其相关责

2.宋某，陆川县强达建材加工厂挖掘机驾驶员，安全意识淡薄，在利益驱动下私自听唤许某国指挥，在未经强达建材厂领导和陆河石场允许，违规私进入陆河石场旧矿区帮助许某国装运松散黄石，存在违规行为，对事故的发生负有责任。建议陆川县强达建材加工厂依据相关规定对其进行处理，并将处县应急管理局。

3.温某雄，陆川县陆河石场当晚值班领导，陆河石场在停工停产期间，温某雄作为值班领导，未认真履行安全管理职责，对外来车辆管控不到位，不到位，对事故的发生负有责任。建议陆川县陆河石场依据厂相关规定对其进行处理，并将处理结果报陆川县应急管理局。

（二）对相关责任单位的处理建议

陆川县强达建材加工厂，对员工安全教育培训不到位，对员工日常管理欠缺，对车辆管控不严，未认真督促员工遵守本厂和石场的管理规定，致使员保安全的条件下违章进入陆河石场旧矿区装货，导致事故发生。建议陆川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项发故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上的罚款。依法对其进行行政处罚。

七、事故防范措施和建议

此次事故暴露出部分小型企业安全生产主体责任落实不到位、人员管控不到位、从业人员安全意识淡薄、麻痹大意等问题，为了深刻吸取事故教训，止同类型事故的发生，提出以下建议：

（一）强化安全管理，筑牢红线意识。进一步增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要讲话及批示神，切实树立“安全第一，生命至上”的红线意识，严格落实各镇和行业部门对小微加工企业安全生产监管，完善安全生产主体责任，切实提高我县安全生

（二）乌石镇人民政府要认真汲取此次事故教训，做到思想认识到位、工作任务到位、组织领导到位，充分履行属地安全生产监管职能，加强对辖区管，切实开展安全生产治本攻坚三年行动，认真排查事故隐患、按时整改销号、落实闭环管理。

（三）陆川县陆河石场要认真总结和汲取事故教训，一要加强对外来车辆的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查；二要加大矿区内安全高值班人员的岗位职责，严格落实外来车辆进入矿区的安全监管。同时严格落实事故报告制度，一旦发生事故，要按照《生产安全事故报告和调查处理条速、准确上报事故信息。

（四）陆川县强达建材加工厂要严格按照安全生产法相关法律法规要求，进一步落实企业安全生产主体责任，加强日常现场安全检查，及时发现和消对违规行为及时发现并予以制止。加强对员工的安全教育和操作技能培训，完善人员管控制度，严格遵守各项规章制度。要认真汲取事故教训，认真分析一反三，严格落实安全生产法律法规和标准规范，防范安全生产事故的发生。

陆川县乌石镇强达建材加工厂

“3.30”一般坍塌死亡事故调查组

2025年5月22日

友情链接　中国政府网　广西壮族自治区人民政府门户网站

重点网站　国家省部委　市级网站　县级网站　政务新媒体