# 港口区王府街道公车社区“6.7”事故调查报告

2020-08-07 00:00 来源：港口区应急管理局



2020年6月7日19 时左右，王府街道公车社区卫国组木材加工厂内发生一名工人触电事故,造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理院令第493号）有关规定，经区人民政府同意，成立由区委常委、常务副区长钟恒栋为组长，应急、卫健、工信、自然资源、公安、总工会、人社、等部门为成员的事故调查组，依法开展事故调查工作，通过现场勘察、查阅资料等调查取证，查明了事故发生的经过和原因，确定了事故性质，提范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

## 一、事故概述

**（一）事故发生时间：**2020年6月7日19时左右。

**（二）事故发生地点：**港口区王府街道公车社区卫国组木材加工厂内。

**（三）事故类别：**触电。

**（四）死亡人数：**1人死亡。

## 二、事故相关单位及有关人员基本情况。

### （一）事故相关单位

港口区国兴木材加工厂，类型：个体工商户；住所：王府街道公车社区卫国组小龙门街路旁，法定代表人：钟国兴；注册资金：人民币叁拾贰日期：2014年6月6日；经营范围：木材单板、锯材加工及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### （二）有关人员基本情况

1.吴钟强，男，汉族，1995年5月10日出生，25岁，身份证号码：450602********1633，户口地址：广西防城港市港口区王府街道公车社区公系国兴木材加工厂老板。

2.邓小亮，男，瑶族，1978年2月26日生，42岁，身份证号：4500603********2713，小学文化，户口地址：广西防城港市防城区那良镇里冷号，国兴木材加工厂工人，现暂住国兴木材加工厂宿舍。

3.邓付清，男，瑶族，1959年7月4日出生，61岁，身份证号码：452822********271X，户籍地址：广西防城港市防城区那良镇里冷村兰怀组木材加工厂工人，现暂住国兴木材加工厂宿舍。

4.死亡人员基本情况

庞才成，男，广西博白人，1969年10月18日出生，51岁，身份证号码：452528********255X，是港口区国兴木材加工厂工人，主要负责木材操作以及维修工作，无电工、电焊等相关资质证书。

## 三、事故发生经过救援及善后处理情况

### （一）事故发生经过及救援情况

2020年6月7日19时左右，吴钟强从家里开车到木材厂喂狗，看到庞才成房间没有亮灯，喊了几声没人应答后去喂狗，然后拨打庞才成手机，发
棚刨板机台面上响，后发现庞才成躺在木材厂铁棚的打皮机底下，呼叫未见其反应，用手触摸有触电的感觉，立即把厂里的全部电闸关闭，并与厂
工人把庞才成抬到铁棚外空地进行心肺复苏（发现已经没有生命体征），同时拨打120急救电话，因担心救护车来迟延误抢救，没等到救护车到现场
自行开私家车把庞才成送到防城港市中医医院抢救，在医院抢救了半个小时左右，经抢救无效死亡。

### （二）善后处理情况

事故发生后，相关部门已督促协调事故相关责任单位妥善处理善后工作；木材加工厂已赔付死者家属52万元，妥善解决相关赔偿，死者家属情
有造成社会不稳定因素。

## 四、事故造成的损失

事故造成1人死亡，初步估计事故造成直接经济损失约52万元。

## 五、事故发生的原因和性质

根据国家相关法律法规关于生产安全事故性质的界定：1、不是在生产经营活动中发生的事故不属于生产安全事故；2、在生产经营活动中发生
业人员因身体原因而造成的事故不属于生产安全事故。

根据调查，事发当天16时30分厂里的机械已停机，厂内工人16时30分下班，19时40分左右吴钟强到厂区喂狗时发现庞才成已昏倒在地上，事故
目击证人，现场没有安装监控录像且事故发生在下班时间，下班后工厂负责人并没有安排庞才成继续加班工作。

综上所述，该起事故认定为非生产安全事故。

## 六、事故防范和整改措施

1.各镇人民政府、街道办事处要加强对辖区内相关企业的安全隐患排查，防止类似事故发生。

2.电力行业主管部门要依法切实履行职责，加强对供电部门和用电用户的安全管理，确保供用电安全。

3.林业、市场监管等主管部门要切实履行安全生产行业监管职责，按照“谁主管、谁负责”的原则，加强对本行业生产经营单位的日常安全生产
督促各生产经营单位落实安全生产企业主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止各类安全事故发生。

4.各镇（街道）、供电等单位要加强宣传，进一步提高全民安全用电防范意识。

港口区王府街道公车社区“6·7”触电死亡事故调查组

2020年8月3日