| | | | |
|---|---|---|---|
| [ 索引号 ] | 11500106MB18895344/2026-00066 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 应急管理 |
| [ 发布机构 ] | 沙坪坝区应急管理局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-29 | [ 发布日期 ] | 2025-12-29 |

# 重庆沙坪坝重庆佳源祥科技有限公司“10•15”一般机械伤害事故

发布日期：2025-12-29 点击合成语音 字体：【

2025年10月15日18时40分左右，重庆佳源祥科技有限公司工人在重庆市沙坪坝区海纳路9号该公司经营场所处理废旧EVA塑料时发生一起一般机

一、事故发生经过及应急处理情况

（一）事故经过

2025年10月15日6时50分上班后，在重庆市沙坪坝区海纳路9号厂房内，重庆佳源祥科技有限公司工人罗某负责操作叉车将EVA塑料边角料垃圾往生、清理垃圾并进行分类和操作液压废纸打包机电源开关。

17时30分左右，两人吃完晚饭后继续工作，18时30分左右，宋某云在液压废纸打包机料仓下方电源开关处打扫卫生时发现液压废纸打包机输送带云抬头看见罗某站在输送带出料口（打包机进料口）处，宋某云便大声喊：“危险，赶紧走开”，还挥手示意罗某快离开。接着，宋某云继续往前面走时，输送带仍然没运行，同时也没有看见罗某，于是就走到液压废纸打包机左侧将打包机电源关闭，再走到打包机背后打开观察口查看情况，便看见罗料仓打包后的出料口，被废边角料（废料）掩埋。

（二）事故应急处理情况

宋某云发现罗某坠入液压废纸打包机料仓里后，立即打电话向公司总经理冯某军报告，随后拨打了120。19时左右，120医护人员赶到事故现场，经

二、事故原因分析

根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441－86）和《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442－86）分析认定，通过事故调查组实地勘测因有：

（一）直接原因分析

经查，重庆佳源祥科技有限公司工人罗某安全意识淡薄，在液压废纸打包机未断电的情况下从传输带走到出料口（打包机入料口）处，导致其坠入包机主钢切伤死亡，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1. 重庆佳源祥科技有限公司未严格落实企业主体责任，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生术交底和安全教育培训。

2. 重庆佳源祥科技有限公司未认真开展事故隐患排查治理，未定期对液压废纸打包机进行清洁、检修、维护，液压废纸打包机出现异常故障时，

3. 重庆佳源祥科技有限公司使用的液压废纸打包机易发生危险部位未设置安全警示标志。

三、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）罗某，重庆佳源祥科技有限公司工人，安全意识淡薄，在液压废纸打包机未断电的情况下从传输带走到出料口（打包机入料口）处，导致其纸打包机主钢切伤，对本次事故负有直接责任，鉴于其已死亡，免予追究。

（二）重庆佳源祥科技有限公司，未认真开展工人安全教育培训，未制定并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对本次事故负有责任。其行为违条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”、第四十一条第二款：“生产经排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元佳源祥科技有限公司行政处罚。

（三）重庆佳源祥科技有限公司总经理冯某军，安全生产主要负责人，未认真履行安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度产教育和培训计划，未组织开展安全隐患排查，对本次事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“生产经营单理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”的规定，给

重庆沙坪坝重庆佳源祥科技有限公司

“10·15”一般机械伤害事故调查组

2025年12月10日

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】

市政府部门网站 | 区县政府网站 | 地方政府网站 | 其他网站

重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 重庆市沙坪坝区人民政府办公室主办 联系我们

ICP备案：渝ICP备2026011575号 国际联网备案： 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码：5001060020

违法和不良信息举报电话：023-12345 网上有害信息举报