重点民生和社会公益事业建设

社会保险
义务教育
卫生健康
社会救助
生态环境信息
水质监测
应急管理（灾害事故救援）
食品药品监管
公共文化服务

关于桓洞镇“1.21”亡人火灾事故 责任调查报告

时间：2025-02-27 14:45 来源：台安县消防救援局 作者： 点击： 305 次

2025年1月21日15时00分，鞍山支队台安县消防救援大队指挥中心接到群众报警，现场核实为台安县桓洞镇三岔房屋发生火灾。火灾将该住宅顶棚、门窗及屋内家具等物品烧毁或烧损；造成1人死亡（马文和，男，1952年1月12号210321********1213），过火面积约40平方米，火灾直接经济损失约10000元。经现场调查，现将有关情况报告如

一、火灾事故发生单位概况

（一）地理位置及建筑情况

起火房屋位于鞍山市台安县桓洞镇三岔村05组，东侧为村路，西侧、南侧、北侧均为民房，房屋东西长12.5米东向西分为三个房间，东西两侧房间为卧室，中间房间为厨房。起火房间为位于中间的厨房，该厨房东南角为锅灶缸，水缸周围堆积大量秸秆。东西墙上有门通向两侧房间，北墙安装一扇窗户，南墙正中为入户门，门两侧各有一扇

（二）人员居住情况

该住宅建筑日常只有死者马文和一人居住。

（三）亡人个人身体情况

经调查，马文和生前患有小脑萎缩及脑血栓疾病，有认知障碍、行动迟缓等症状。

二、火灾发生经过和救援情况

（一）火灾事故发生经过

火灾第一发现人关英红，居住在台安县桓洞镇,和死者马文和是邻居，大约在2025年1月21日下午发现马文和家救后同马文良、马文柱等人一起去了马文和家，到达现场之后，发现烟很大没有办法施救，随即马文柱报了火警。

（二）灭火救援情况

1、接处警和力量调度。大队119指挥中心于2025年1月21日15 时00分接警，立即调派台北街消防站出动2辆消员赶赴现场。

2、处置经过。消防救援人员到达现场后，发现台安县桓洞镇三岔子村05组马文和家房屋内有明火，厨房屋顶场指挥员立即组织开展灭火行动及现场警戒。灭火过程中在厨房东南角发现一名被困人员，将被困人员转移至室外时30分，120急救中心到达现场，随即确认被困人员死亡，15时27分，火灾被扑灭并确认无复燃危险；15时45分，大队火调人员接手现场，台北街消防站返回归建。

3、战勤保障。消防部门现场处置过程约35分钟，消防员使用65毫米水带、19毫米水枪，用水2吨进行现场处短，未进行现场食物及保暖用品保障。救援力量到场使用350兆组建无线通信指挥网，现场通信良好。

三、火灾事故造成的人员伤亡和直接经济损失

火灾造成该住宅顶棚、门窗及屋内家具等物品烧毁或烧损；造成1人死亡（马文和，男，1952年1月12日出生210321********1213），过火面积约40平方米，火灾直接经济损失约10000元。

四、火灾原因和性质

（一）火灾事故直接原因

火灾发生后，调查人员围绕起火时间、起火部位、电气线路敷设、亡人生前身体状况、生活习惯等情况对相关人员进行了调查询问，按照环境勘验、初步勘验、细项勘验、专项勘验四个步骤对火灾现场进行勘验。综合分析认定该起火灾的起火时间为2025年1月21日14时50分许；起火部位为台安县桓洞镇三岔子村05组马文和家厨房内；起火点位于台安县桓洞镇三岔子村05组马文和家厨房内东南侧锅灶处；起火原因系马文和烧炕过程中用火不慎引燃锅灶周边可燃物，导致火灾发生。

（二）火灾成因及人员死亡原因

经调查询问，马文和生前患有小脑萎缩及脑血栓疾病，存在认知障碍、行动迟缓等症状，为方便取用，在厨房存有大量柴草用作锅灶燃料。火灾发生当日，其在烧炕过程中用火不慎引燃锅灶周边可燃物，导致火灾发生，由于行动迟缓，逃生不及时，吸入过量高温、有毒烟气导致死亡。

（三）火灾事故性质

经调查认定，台安县桓洞镇03组马文和家住宅火灾是一起烧炕过程中用火不慎引燃锅灶周围可燃物引发的非生产经营性一般火灾事故。

五、火灾事故责任的认定和对责任者的处理建议

台安县桓洞镇三岔子村基层网格员未对独居老人、失能人员等弱势群体开展检排查和消防宣传教育。

按照《辽宁省火灾事故责任调查规定》第九条、第十七条之规定，结合《消防安全责任制实施办法》等相关规定，建议台安县桓洞镇党委对三岔村的网格员白玉华批评教育。

六、事故防范和整改措施建议

（一）切实履行职责，落实消防安全责任。各街道、乡镇党委、政府和相关部门要牢固树立消防安全底线思维，紧盯本区域、本行业特点和重点，建立健全火灾隐患排查、整治闭环机制，把消防安全落实落细落到位，坚决维护全县消防安全形势的持续稳定。

（二）强化宣传教育，提高群众（失能人员）安全意识。村、社区要常态化开展消防安全知识宣讲，通过各种形式向居民详细讲解住宅火灾的特点、危害以及预防措施，重点强调火灾发生时如何正确报警、如何自救逃生等内容，针对老人、儿童等尤其是失能弱势特殊群体，开展上门宣传服务，确保消防安全知识普及到每一个人。

（三）加强火源管理，防范火灾事故发生。街道、乡镇等基层组织要发动网格力量，认真开展公共区域巡查排查，定期检查电线、插座、电器等是否存在老化、破损等安全隐患，禁止私拉乱接电线；要加强对群众的“三清三关”（ 清走道、清阳台、清厨房、关火源、关电源、关气源）管理教育，对小区内燃气管道和阀门的检查，提醒居民正确使用燃气，防止生活用火、用气不慎引发火灾，定期组织进行疏散演练，熟悉疏散通道和逃生路线，提高逃生效率。

（四）完善消防设施，确保设备完好有效。住房和城乡建设部门要指导、督促物业管理企业按照规定做好住宅区共用消防设施的维护保养和电动自行车充电桩安装工作。制定符合实际的消防安全管理制度和应急预案，定期进行演练和修订，提高应对火灾事故的能力；要落实消防安全巡查制度，定期对小区进行消防安全检查，定期清理住宅内的疏散通道和安全出口，禁止堆放杂物、停放车辆等堵塞通道的行为，及时发现和消除火灾隐患，对违反消防安全规定的居民进行批评教育，形成良好的消防安全氛围。

（五）加强部门协作，提高应急救援能力。由于桓洞镇的火灾扑救依托台北街消防救援站，受路程、路况影响，消防站到场时间较长，无法对初期火灾及时进行处置，客观上扩大了群众的生命财产损失，此次亡人火灾事故省消防局已经对我县消防布局提出整改意见，我县十四五规划也明确提出此项工作，桓洞镇辽河油田消防队高二联中队驻扎在桓洞镇内，建议桓洞镇政府加强与该中队的联系互动，以提高基层自防自救能力。各乡镇要依托村警务室民警、协警，民兵、治安联防队员及各单位保安等人员力量，按照《关于全面推进政府专职消防队伍建设发展的意见》要求，各镇、街要进一步建强、用好乡镇消防站，有条件的乡镇要建立政府专职消防站，按标准配备人员和装备器材，健全落实业务培训、训练演练制度，规范应急联动处置程序，提高组织扑救初起火灾的能力。

此报告。

台安县消防安全委员会

2025年2月13日