政策
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
政府信息公开年报
政府机构职能目录
依申请公开
基层政务公开标准目录
钦南区政府门户网站工作年度报表
政府信息公开平台

钦南大番坡茂盛小区天地楼“3•19”一般 高处坠落事故调查报告

发布日期： 2025-05-02 17:00

2025年3月19日下午12时许，区应急管理局接到大番坡镇人民政府报告，称2025年3月19日上午10时许，茂盛小区一天地楼发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，吸取事故教训，防止类似事故的发生，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《生产安全事故调查工作规范》规定，区人民政府决定成立钦南大番坡茂盛小区天地楼“3·19”一般高处坠落事故调查组（以下简称“调查组”），负责本次事故的调查工作。调查组严格按照“四不放过”和“依法依规、实事求是”的原则，通过现场勘验、调查询问、综合分析等方式查明了此次事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对有关责任人员、责任单位提出了处理建议，并提出了防范措施。

事故调查组认定，钦南大番坡茂盛小区天地楼“3·19”一般高处坠落事故是一起因工人违规操作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过。

姚茂兴雇佣高春为其装修天地楼。2025年3月19日上午10时许，高春在姚茂兴的天地楼三楼的阳台搭建起吊砖块的三角吊机，搭建过程中高春失足从三楼坠落至户外地面，未安装完成的三角

政府信息公开目录

政府信息公开事项目录

吊机一同掉落。

（二）事故现场情况。

事发地位于大番坡镇茂盛小区一天地楼，为安置房，无房产证，天地楼所属人为姚茂兴。

（三）人员伤亡和财产损失情况。