

广西绿实环保材料有限公司 “2•20”死亡事故调查报告

2019-04-10 15:21 来源：县应急管理局 作者：应急管理局

2019年2月20日22时30分左右，广西绿实环保材料有限公司天然气隧道窑生产线卧式搅拌机岗位发生一起搅拌机盖板侧翻，一名从业人员不慎机内，造成1名从业人员经抢救无效死亡事故。

事故发生后，县委县政府高度重视。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定和事故调查序，依法成立了由县安监局牵头，经贸局、公安局、县总工会、县纪委监委、头塘镇人民政府等单位组成的事故调查组，调查组按照“四不放过”和规、实事求是、注重实效、公平公正”的原则，开展事故调查取证工作。经现场勘察，查阅相关资料台账，询问在场人员及相关工作人员、技术分已基本查清事故经过、原因，认定了事故性质及责任，并对事故负有责任的相关责任人及责任单位、事故防范措施提出建议。现将事故调查情况形告：

一、事故概况

(一) 事故单位:广西绿实环保材料有限公司。

(二) 事发时间：2019年2月20日22时30分左右。

(四) 死亡情况：死亡1人，死者覃彩梅, 女，壮族，1961年9月出生，身份证号码：452622********3867,家住田阳县头塘镇新山村下练屯三组绿实环保材料有限公司天然气隧道窑生产线搅拌机岗位操作工。

(五) 事故类型：机械伤害。

(六) 直接经济损失：约60万元。

二、事故单位基本情况

广西绿实环保材料有限公司是属于自然人投资或控股有限责任公司，公司位于田阳县头塘镇二塘村，营业执照统一社会信用91451021677739501L，法定代表人是欧卫华，注册资金壹仟肆佰万圆整，公司成立于2008年08月19日，主要经营铝酸钙、水处理剂聚氯化铝的

售等，目前该公司有隧道窑天然气铝酸钙粉和聚氯化铝滚筒两条生产线，年产量约10万吨，主要原材料为铝土矿，石灰石，盐酸。公司员工约50人全员两名（未参加培训取得证书）。2019年春节期间，公司于1月31日停工，2月13日开始复产复工。

3、事故主要经过

2019年2月20日20时30分左右，广西绿实环保材料有限公司天然气隧道窑生产线安排夜班，班长卢建强将当班8人分为三个组，何仲台、罗惠货、黄勇4人一组在砖机处压砖；卢建强和唐爱娘2人一组负责搬运搅拌材料铝土矿粉和石灰石粉（以下简称搅拌料）；覃彩梅和蔡日雄两人一组负投料工作。大约21时30分，准备工作完毕后，卢建强开叉车将第一袋料运到了卧式搅拌机处，然后去点火启动2号搅拌机，但点了3次都没启动成为点火启动1号搅拌机并正常启动运转。此时，蔡日雄先在地面负责用航吊吊钩把料袋钩好，由在搅拌机投料平台上的覃彩梅启动航吊将料袋往上才上到投料平台两人互相配合将一袋重约1.5吨的拌料吊至投料平台。这时覃彩梅又叫卢建强再次点火并成功启动2号搅拌机。蔡日雄就在2号搅拌料。大约22时20分投完第一袋料后，蔡日雄到地面准备吊第二袋料，突然听到“哐铛”一声，并看见1号搅拌机盖板翻起来，此时就意识到覃彩梅可拌机里了，立刻跑过去将两台搅拌机关停，然后跑上投料平台看，已经看不见覃彩梅了，就跑到其它岗位向其他工友呼叫求救。随后当班所有人员进行救援，公司副总经理梁兵接到报告后马上赶到现场处置，拨打120急救，并向公司相关领导汇报。蔡日雄、岑加货、黄勇、何仲台进入1号搅拌梅抬出来，120急救于22时30分到达现场抢救，由于伤势过重，覃彩梅经抢救无效死亡。

接到事故报告后，县人民政府立即组织县安监局、经贸局、公安局、头塘镇人民政府等单位领导及工作人员赶往事故现场进行处置，组织事故后处理工作。在县工作组的协调下，广西绿实环保材料有限公司与死者家属双方达成了死亡赔偿协议，目前家属情绪稳定。

4、事故现场勘察情况：

2019年2月21日，事故调查组到现场勘察，事故现场有两台（1号，2号）连接在一起的卧式搅拌机，经测量，搅拌机深度约2.0米，盖板开口米，宽约0.9米，搅拌料重约1.5吨/袋，盖板倾斜侧翻在1号搅拌机内，盖板锁扣生锈无法扳动，事故现场已被封锁。（后附有现场照片）

五、事故原因

（一）直接原因

广西绿实环保材料有限公司的搅拌机盖板在没有上扣锁死的情况下启动运转搅拌机，在航吊过程中，盖板与料袋刮碰发生位移失去平衡，致使上去发生侧翻而掉入搅拌机内，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1、广西绿实环保材料有限公司，企业安全生产主体责任落实不到位，安全隐患排查不到位，现场安全管理不到位，安全教育培训不足，是造成的间接原因之一。

2、员工安全意识淡薄，违章操作，是造成本次事故的间接原因之一。

六、事故性质

经事故调查组调查认定，该事故是公司不认真落实安全生产主体责任，安全隐患排查和安全教育培训不到位，员工安全意识淡薄，违章操作所起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

1、覃彩梅，安全意识淡薄，违章操作，对事故的发生负有重要责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议不再追究其任何责任。

2、梁兵，公司副总经理，分管安全生产工作，对公司的安全隐患排查不到位，没有采取有效的安全防范措施，对事故的发生负有安全管理责广西绿实环保材料有限公司按公司的相关规定对其进行处理。

3、广西绿实环保材料有限公司，没有认真贯彻落实企业的安全生产主体责任，安全隐患排查和安全教育培训不到位，对本次事故的发生负主建议由县安监局按《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其进行处罚。

八、防范措施

为了避免类似事件的再次发生，提出如下防范建议：

1、严格落实企业安全生产主体责任及安全生产“五落实五到位”，将安全生产责任落实到每个岗位，增强企业员工全员安全意识及责任意识。

2、企业要严格按照“全覆盖、零容忍”的要求全面开展安全生产隐患大排查活动，对排查出来的隐患和问题要采取有效措施进行整改，消除安杜绝安全事故的发生。

3、加强现场监督管理，要做好工地施工现场危险点分析和安全风险评估，严格按操作规程及方案要求操作。危险作业场所施工要指派专人在管理，杜绝“三违”现象的发生。

4、认真吸取此次事故教训，严格落实员工“三级”教育，强化员工安全技术培训教育，提高员工安全意识和自我保护意识，危险作业场所无专理人员，禁止作业。

附件：1.参加事故调查报告讨论人员名单。

2.事故现场照片。



广西绿实环保材料有限公司 “2.20”死亡事故参加调查人员名单

姓名	单位	职务	签字	备 注
李忠吉	县安监局	局长	李忠吉	
陈江卫	县安监局	副局长	陈江卫	
陆世锰	县经贸局	副局长		
黄 璟	县公安局	副局长		
全勇	县总工会	副主席		
农浩	县纪委监委	委员		
陈宏飞	头塘镇政府	副镇长		
岑碎	县经贸局	安全股干部		
马绍柏	县安监局	主任科员		
黄忠海	县安监局	执法监察大队大队长		
梁 颖	县安监局	执法监察大队副大队长		

广西绿实环保材料有限公司

“2.20”死亡事故调查组

2019年3月11日

下图为事故现场图片







主办：广西百色市田阳区人民政府

地址：广西百色市田阳区田州镇解放中路42号　邮编：533600

桂公网安备45102102000105号

桂ICP备17007357号　　网站标识码 ：4510210001