# 沈阳市泰华物流仓储有限公司“2•6”一般车辆伤害事故调查报告

2024年05月23日　来源：于洪区应急管理局　[字体： 大

2024年2月6日17时18分，沈阳市泰华物流仓储有限公司院内发生一起一般车辆伤害事故，事故致1人死亡，事故直接经济损失约140万元。

事故发生后，区应急管理局、市公安局于洪分局、造化街道办事处等有关部门人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。依据《中华人民共和安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经于洪区人民政府授权，成立了由区应急管理局任组长单位，市公安局于洪分局、区总工会、造化街道办事故调查组，依法开展事故调查。同时，聘请相关工贸行业安全领域专家，对事故进行现场勘验、分析。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、专家论证等方式，查明了事故发生经过急救援情况，认定了事故性质。

**一、事故发生单位基本情况**

**（一）事故发生单位**

沈阳市泰华物流仓储有限公司，成立日期：2022年06月06日，统一社会信用代码：91210114MABPFYK792，法定代表人：高某辉，类型：有限责住所：辽宁省沈阳市于洪区平罗镇平罗一委，经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，机械设备租赁（除依凭营业执照依法自主开展经营活动）。


**（二）事故现场概况**

事故现场位于沈阳市于洪区造化街道沈阳市泰华物流仓储有限公司储煤场，事故现场相关场内铲车（装载机），车辆识别代码/车架号为VLGL968辽储煤（辽宁）煤炭有限公司，租赁给沈阳市泰华物流仓储有限公司使用，事故现场相关货运车辆，号牌号码：辽M2797*（重型半挂牵引车）辽M车），所有人为调兵山市丰德汽车租赁有限公司，事故现场该货运车辆两侧厢板已打开，车厢内存有煤，两侧地面散落大量煤。

事故现场照片：左侧为装载机，前方为运煤货车



事故现场照片：货车两侧厢板已打开




事故现场运行轨迹图（安全生产专家对事故现场还原）

**（三）事故相关人员**

1.康某，调兵山市移顺百顺物流有限公司货车司机，机动车驾驶证号21012419930710****，有限期限2017-08-09至2027-08-09，准驾车型B2E M2797*（辽MQ66*挂）为康某从调兵山运煤至沈阳市泰华物流仓储有限公司储煤场车辆。

2.王某平，沈阳市泰华物流仓储有限公司铲车（装载机）司机，车辆识别代码/车架号为VLGL968FTM063****机动车驾驶证号152232319790928**** 至2026-03-26，准驾车型B2，事故现场相关车辆识别代码/车架号为VLGL968FTM063****的场内装载机为王某平驾驶操作。

3.高某辉，沈阳市泰华物流仓储有限公司法定代表人（主要负责人），事故发生时高某辉不在现场，其本人在铁岭回沈阳高速上。

4.张某波，沈阳市泰华物流仓储有限公司储煤场现场员兼安全员，负责现场指挥，事故发生时张某波正在储煤场员工食堂用餐。

5.于某刚，调兵山市移顺百顺物流有限公司货车司机，沈阳市泰华物流仓储有限公司储煤场内辽MS023*（辽MX69*挂）为于某刚从调兵山运煤至沈 公司储煤场车辆。

**二、事故发生经过和救援情况**

2024年2月6日，调兵山市移顺百顺物流有限责任公司货车司机康某、于某刚接到将两车煤从调兵山市运输到沈阳市泰华物流仓储有限公司的运输任 于某刚分别驾驶运煤货车辽M2797*（辽挂）、辽MS023*（辽MX69*挂）从调兵山市出发。

2月6日16时30分左右，沈阳市泰华物MQ66*流仓储有限公司铲车司机王某平完成皇姑热电储煤场倒运任务回到公司储煤场食堂就餐，餐后王某平与 班长尤某接班，尤某交班后去食堂就餐。王某平接班时，前一台货车已卸煤完毕，离开了卸车现场，王某平驾驶铲车将前一台货车卸在地上的煤攒到煤场

16时50分，康某电话联系尤某，希望能先给他卸车，尤某询问康某排队情况后，告诉康某不能先卸，要按照顺序卸车。

17时左右，康某、于某刚驾驶运煤货车到达沈阳市泰华物流仓储有限公司储煤场院内。此时，储煤场现场正在卸车作业，于某刚找到沈阳市泰华物 负责指挥的现场员张某波，询问两台运煤货车停放地方，张某波让于某刚和康某的运煤车在储煤场西南角停车区等待。随后，张某波叮嘱王某平继续 饭。王某平在作业期间，于某刚来询问货车停在什么位置卸煤，当时康某、于某刚等人驾驶的货车都停靠在公司进入储煤场的主道上，由于车辆调度涉 现场员指挥，考虑到当时现场员张某波去用餐，王某平就告诉于某刚把车停在卸煤等待区，随后王某平看见康某把货车停在了货车卸煤等待区。王某平 时散落在地面上煤还没清理完，就继续驾驶铲车攒地上的煤。

17时辽M2797*（辽MQ66*挂）进入煤场地磅称重（事故现场监控截图）

沈阳市泰华物流仓储有限公司储煤场现场监控显示：17时02分左右，康某驾驶货运车辆辽M2797*（辽MQ66*挂）在等待区排队，17时08分左右，排队车辆，于17时18分进入卸煤货车等候位置。

红色圈标记为辽M2797*（辽MQ66*挂）动态时间线行驶轨迹位置（事故现场监控截图）

17时18分50秒左右，王某平将煤攒完，驾驶铲车退回卸煤作业等待区，待康某他们的货车进入卸煤作业区，进行卸煤作业，当王某平驾驶铲车往作在铲车后视镜中看见康某的货车厢板打开煤灰很大，当时就感觉铲车碰到物体。

红色圈标记为17时18分50秒左右铲车撞人位置（事故现场监控截图）

随即，王某平下车查看后，发现撞到康某。王某平在呼唤康某过程中感到他还有意识，就赶紧把康某的鼻塞和口罩摘下来。此时，帮康某打开右板）的于某刚因粉尘较大，在后退了几步后，由车辆后方绕行至挂车左侧，发现康某躺在铲车右前方、王某平蹲在康某身边，于某刚按照王某平吩咐拨王某平给尤某打电话告知情况，尤某到了事故现场，立即联系公司主要负责人高某辉（当时在铁岭返回沈阳的高速上）、现场员张某波（当时在煤场餐情况，张某波接报告后赶到事故现场点位查看情况，再次拨打了“120”急救电话。随后，“120”急救车赶到现场，医护人员对康某进行了现场急救，并建议进行抢救，张某波跟随“120”急救车将康某送到沈北新区中心医院进行抢救，20时左右，医院医生告知张某波，康某抢救无效死亡，医院出具了《居民书》，死亡原因为胸腔脏器损伤。

事故发生后，区应急局、造化街道办事处、市公安局于洪分局有关人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。

**三、伤亡人员及直接经济损失**

本次事故造成1人死亡，无人员受伤。死者：康某，男，出生1993年7月10日，公民身份证号21012419930710****，家庭地址：法库县百家沟镇蔡物流有限公司货车司机。事故发生后，沈阳市泰华物流仓储有限公司、调兵山市移顺百顺物流有限公司负责人与康某家属联系，协调善后工作。

本次事故造成直接经济损失约140万元。

**四、事故发生的原因及性质**

**（一）事故直接原因**

调兵山市移顺百顺物流有限公司货车司机康某进入沈阳市泰华物流仓储有限公司煤场作业现场未严格落实岗位安全责任，违反操作规程，在未接到令情况下在卸煤货车等候区下车打开车辆厢板，在躲避煤灰粉尘过程中进入铲车作业区，是该起事故发生的直接原因。

**（二）事故间接原因**

沈阳市泰华物流仓储有限公司对外来车辆进入煤场作业现场管理不到位，教育和督促从业人员严格执行安全操作规程不力。该公司虽然制定了车辆来车辆进入煤场的司机进行相关教育培训，但在具体执行落实中缺乏相应的管控，致使外来车辆驾驶员违反安全操作规程进入铲车作业区。

**（三）事故性质**

经调查认定，沈阳市泰华物流仓储有限公司“2•6”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

**五、事故责任认定以及处理建议**

**（一）事故责任单位**

沈阳市泰华物流仓储有限公司，对外来车辆进入煤场作业现场管理不到位，教育和督促相关人员严格执行单位车辆管理规定、安全操作规程不力，国安全生产法》第四十四条第一款的规定，建议于洪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，对其进行发生单位对照防范和整改措施进行整改。

**（二）事故责任人员**

1.康某，调兵山市移顺百顺物流有限公司货车司机，在沈阳市泰华物流仓储有限公司煤场作业现场未严格落实煤场车辆管理规定，违反操作规程进《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.高某辉，沈阳市泰华物流仓储有限公司主要负责人，履行主要负责人安全生产工作职责不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一
于洪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其进行行政处罚。

**六、事故防范和整改措施**

（一）沈阳市泰华物流仓储有限公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，认真开展隐患排查治理工作，对生产作业场所可能存在的危险、有害因素
键环节严加管控，制定有针对性的治理措施并加以落实，防止类似事故发生。

（二）沈阳市泰华物流仓储有限公司主要负责人，要加强对本单位储煤场作业现场的安全生产管理，确保本单位安全生产规章制度和安全措施得以

（三）相关管理部门，要督促企业落实《五落实五到位规定》，指导生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，及
此类事故发生。

沈阳市泰华物流仓储有限公司“2•6”一般车辆伤害事故调查组

2024年5月17日

ICP：辽ICP备05015124

辽公网安备 21011402000129号 | 网站标识码：2101140004

主办单位：沈阳市于洪区人民政府 | 地址：于洪区黄海路37号 | 联系电话：024-23887641

网站地图 | 技术支持单位：沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）