

建平辽宁洪海节能科技有限公司“8·13”高处坠落迟报事故调查

发布日期：2023-12-22 信息来源：建平县应急管理局

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）现场勘查情况

（三）事故发生单位安全管理情况

（四）事情发生经过

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、责任单位存在的主要问题

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

六、事故防范措施建议

（一）严格落实安全主体责任，有效治理隐患

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（三）全面落实安全监管责任，确保生产安全

建平辽宁洪海节能科技有限公司“8·13”高处坠落迟报事故调查报告

2023年8月13日晚22时许，建平县经济开发区辽宁洪海节能科技有限公司发生一起迟报高处坠落事故，货物装卸工人冯某某在装车作业时不慎从车8月14日17时左右经抢救无效死亡，事故造成1人死亡，直接经济损失约**万元。

2023年8月14日20时40分，建平县应急管理局接到关于“辽宁洪海节能科技有限公司发生一起高处坠落生产安全事故”的报告。依据《中华人民共《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号）等有关法律法规的规定，2023年8月23日，建平县政府批准了由成立了由县应急局牵头，县公安组成的辽宁洪海节能科技有限公司迟报生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请建平县监察委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询方法，查明了事故发生的时间、经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出个人提出了处理建议以及事故防范措施。

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，辽宁洪海节能科技有限公司“一起迟报一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

辽宁洪海节能科技有限公司（以下简称洪海节能），营业执照统一社会信用代码：91211322MA0UXXXXXX，类型：有限责任公司，经营者：刘某某09月07日，经营范围：岩棉制品、树脂胶、矿渣砖制品、玻璃棉制品、硅酸铝棉制品、橡塑制品、聚乙烯制品、保温材料辅料生产、加工、销售等，注市建平县经济开发区青年北街。法人代表刘某某不参与洪海节能实际经营，洪海节能生产经营全部由崔某某负责。

（二）现场勘查情况

事故现场位于洪海节能厂区停靠在1号库房旁的长17米的半挂平板车（以下简称板车）上，当时车辆处于停滞状态，装卸工人正在车顶摆装岩棉。

（三）事故发生单位安全管理情况

事故发生时，崔某某是洪海节能安全生产的第一责任人，车间的安全负责人是董某某，其中崔某某未取得生产经营单位主要负责人安全生产培训考立了安全管理组织机构，配备了专职安全管理人员、专业技术人员，建立了安全管理制度及操作规程，对从业人员进行了教育培训。事故发生时，在挂业的工人未采取安全防护措施，安全管理人员也未能及时制止此类危险作业行为。

（四）事情发生经过

2023年8月13日晚22时左右，洪海节能装卸工人冯某某（男、身份证号：21132219XXXXXXXX）、陈某某（男、身份证号：21132219XXXXXXXX）证号：21132219XXXXXXXX）在本公司厂区内给板车（板车车头朝北停放在4号库和1号库之间）摆装叉车叉运上来的岩棉货物（向上摆装到第三层，货大箱距离地面高度1.1米，总高4.6米）时，冯某某不慎从板车货物上头朝北脚朝南坠落在板车西侧的地面上，头部有血迹，呼唤后无明显回应，意识不清

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，死亡原因为重度颅脑损伤。事故直接经济损失约**万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年8月13日22时03分洪海节能在发生事故后，办公室主任闫某某向崔某某进行了报告，但崔某某因为对事故上报认知存在偏差，以为发生死亡时向应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况。2023年8月14日下午20时15分左右，洪海节能向建平县经济开发区报告了死亡事面材料。2023年8月14日20时40分，建平县应急管理局接到朝阳建平经济开发区管委会的报告后并依法上报。

洪海节能未能在重伤事故发生后向相关部门报告重伤事故信息，而是在冯某某死亡后才上报死亡事故信息，构成迟报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，叉车将板车货物顶上的陈某某和孙某某接下来，陈某某立刻拨打了120并向车间领导董某某报告了事故情况，约10分钟后120车抵达现

（三）医疗救治和善后情况

120抵达后，在冯清波（化名）（冯某某兄弟）、陈某某的陪同下，冯某某被送往建平县医院救治。于2023年8月14日晚17时左右，冯某某经医院经抢

2023年8月15日，洪海节能与冯某某的家属商谈赔偿事宜并签订了一次性工亡补偿协议书，双方商定赔偿金额100万元，冯某某家属陈某某、冯名）、王芬芳（化名）在协议上签字。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，洪海节能陈某某在看到冯某某摔伤现状后立即拨打120，冯某某被及时送往医救治，现场救援措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故发生地点的板车货物顶层距离地面的垂直高度约4.6米，且车顶和货物顶部无任何防滑防坠落的安全防护设施。企业3名作业人员未使用防坠落岩棉垛上实施装车作业时，身体失稳坠落，摔伤致死。

（二）事故间接原因

1.高处作业安全管理缺失。洪海节能未制定高处作业专项方案、未采取安全防护措施，未制定落实装卸工人安全操作规程，未组织进行安全风险展事故隐患排查；高处装车作业中未安排专人进行现场监护。

2.未采取技术管理措施排除事故隐患。

高处装卸人员在工作中未配备防坠落安全防护装备，现场也未设置防坠落安全防护措施。企业未设置安全管理人员检查本单位的安全生产工作，督促，未采取技术管理措施，及时消除安全隐患。

四、责任单位存在的主要问题

辽宁洪海节能科技有限公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定，未为从业人行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

辽宁洪海节能科技有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款和第四十五条的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民一百一十四条第一款第㈠项的规定，建议应急部门对其进行行政罚款处罚。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.冯某某：作为装卸人员，无视安全，违反安全操作规程，在未佩戴安全帽、安全带等防护用品的情况下冒险在板车顶部装卸货物，身体失稳高处直接责任。鉴于冯某某在事故中已经死亡，免予追究相关责任。

2.刘某某：作为洪海节能的法定代表人、实际控制人、主要负责人，事故发生后未及时上报事故信息，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条的规定，建议应急部门对其进行行政罚款处罚。

3.崔某某：作为洪海节能总经理和安全负责人，未能检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，违全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定、依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议应急部门对其进行行政罚款处罚。

4.董某某：作为洪海节能现场安全管理人员，未能制止和纠正违章指挥、违反操作规程的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条定，依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议应急部门对其进行行政罚款处罚。

六、事故防范措施建议

（一）严格落实安全主体责任，有效治理隐患

辽宁洪海节能科技有限公司，要深刻吸取事故教训，举一反三。企业内部应加强对安全生产法律法规、规章制度的学习教育，主要负责人要经专门经应急部门考核合格后方可上岗；建立并落实安全风险辨识分级管控制度，开展经常性安全检查和事故隐患排查整治；组织制定专门的隐患排查整治

施，对存在的隐患，要及时采取技术管理措施治理消除；严格按《中华人民共和国安全生产法》和《辽宁省企业安全生产主体责任规定》等政策法规的产主体责任，强化安全管理及防范意识，坚决防范遏制生产安全事故发生。

（二）严格落实事故报告责任，杜绝迟报的发生

迟报事故，一直是各级政府严厉打击的重点。洪海节能要严格按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，遵循事故要求，加强学习，明晰责任，完善相关制度措施，坚决杜绝迟报事故的违法违规行为发生。

（三）全面落实安全监管责任，确保生产安全

安全生产监督管理相关部门及各乡镇政府要严格落实安全监管责任，进一步加强非煤矿山行业安全监管，督促企业认真开展安全生产自查自改，强隐患排查，确保生产安全。

辽宁洪海节能科技有限公司

“8·13”高处坠落一般事故调查组

2023年10月23日

国家部委网站 省级政府网站 市级政府网站 各区县政府网站 县

关于本网 网站声明 网站地图

主办单位：建平县人民政府办公室
辽公网安备21132202000054号
辽ICP备08100901号-1

版权所有：建平县人民政府
网站标识码:2113220007
邮编：122000

邮箱：jpdzzw@163.com