沈阳苏家屯沈阳信德木业制品有限公司“9·24”一般高处坠落事故调查报告

日期：2026-11-10　来源：本站

2026年9月24日，沈阳信德木业制品有限公司，发生一起一般高处坠落物体事故，造成一人重伤，直接经济损失约20万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》等法律法规，苏家屯区人民政府依家屯区应急管理局、沈阳市公安局苏家屯分局、苏家屯区总工会、沈水街道办事处等单位组成的事故调查组，开展事故调查工作，同时邀请机关、区检察院派员参加。调查组按照“四不放过”和“实事求是、尊重科学”的原则，通过现场勘验、查看监控视频、询问相关人员等方事故的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出对有关责任人员、单位及监管部门的处理建议和事故防范整改措施。

经调查，沈阳信德木业制品有限公司“9·24”一般高处坠落事故属于生产安全责任事故。该公司在组织厂区屋顶喷漆维保作业过程中，备符合国家标准的劳动防护用品，员工作业过程中发生高处坠落，坠落时头部撞击钢制晾晒架，最终造成重伤后果。

一、事故企业基本情况及伤者信息

（一）事故企业基本情况

沈阳信德木制品有限公司：成立于1997年3月11日，类型：有限责任公司（外国法人独资），住所：沈阳市苏家屯区大淑乡新兴村，法宋某，统一社会信用代码：912101006046282299，经营范围：生产销售屏风、木制品、家具、家具配件及附件、包装物。



（二）伤者信息

王某，男，汉族，56岁，身份证号210111＊＊＊＊＊＊＊＊5016，户籍地：沈阳市苏家屯区城郊街道××村（具体门牌号略）。

二、监管部门工作情况

沈阳信德木制品有限公司属于小微企业，日常安全生产监管责任由沈水街道办事处属地承担［1］，沈水街道于2026年初制定安全生产由应急科工作人员按计划开展检查，对排查发现的安全隐患督促整改，实现隐患闭环管理；街道每月组织辖区企业安全员召开安全工作例会安全生产相关工作。2026年，街道先后对沈阳信德木制品有限公司开展3次安全检查，结合三年专项整治、百日攻坚等专项行动，督促企业产主体责任，针对消防设施维护、电气线路管护、电动车充电管理、安全警示标识设置等事项向企业作出安全提示。

苏家屯区工业和信息化局作为行业主管部门，由内设综合业务科（数据管理科）承担安全生产相关工作职责。该局依托工业企业保供工织线上安全宣传教育，对辖区工业企业安全生产实施常态化指导、协调；在推动行业发展、落实法规政策、执行标准规范、组织实施技术改务过程中，同步落实安全生产管控要求，做到业务工作与安全工作统筹推进。

三、事故发生经过及救援情况

（一）事发经过

2026年9月中旬沈阳信德木制品有限公司负责人宋某（韩国籍）安排车间主任朴某，指派机修工王某、喷漆工刘某，对厂区屋顶实施业。2026年9月24日下午，王某在未佩戴劳动防护用品的情况下，登上库房外延简易棚顶开展作业，13时39分，其踩踏石棉瓦发生断裂400cm＊400m不规则形状），王某从棚顶坠落，坠落途中头部撞击到钢制晾晒架后坠落到地面。

---

［1］《沈阳市苏家屯区沈水街道党政机关职能配置、综合办事机构和人员编制规定》沈苏委办发［2022］33号第四条第四项，应急管负责安全生产应急预案编制、演练及修订等工作，组织开展安全生产专项治理相关工作；负责落实辖区内的安全生产执法监督、消防安全监火等工作的属地责任；负责做好应急、救援的统筹协调组织工作，承担防灾减灾救灾、防汛抗旱、安全生产、护林防火等相关工作，组织资、应急救援队伍，负责突发事件、紧急任务的应急处理工作；配合做好食品安全等工作。





（二）救援情况

王某坠落地面后，工厂员工刘某某、王某某、鄢某闻讯赶到现场查看情况，鄢某发现王某四肢尚有活动，叮嘱其保持静止，并找来编织
头部下方，与此同时刘某某拨打120急救电话求救，急救人员抵达现场后，将王某抬上救护车，于14时30分送至沈阳市苏家屯区中心医院救
诊断，伤者为创伤性硬膜下出血、颅骨骨折、脑挫伤、肋骨骨折，9月25日转入ICU病房接受进一步治疗。截至2026年10月30日，本次救治
用20万余元，全部由涉事工厂承担。

四、案件来源及初期核查和处置情况

（一）案件来源

2026年9月30日11时，伤者家属拨打苏家屯区应急管理局，反映其丈夫在工厂作业期间受伤，咨询相关处置事宜。

（二）初期核查及处置情况

接到家属反映情况后，苏家屯区应急管理局立即启动初步核查工作，2026年9月30日15时31分，对朴某开展询问，核实事件基本经过；
赴医院核实伤者伤情，并赴涉事企业开展现场勘验、调取监控视频；同步督促企业积极救治伤者、做好伤者家属安抚工作；10月12日，苏家
理局向苏家屯区政府申请成立事故调查组，并将有关情况上报市应急管理局；10月14日，组织召开事故调查组第一次会议。

五、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员王某安全意识淡薄，在开展屋顶高处维保作业时，未按规定佩戴劳动防护用品，违规登上承重能力不足的库房外延简易石棉瓦
踩踏石棉瓦致使其断裂破损，发生高处坠落；坠落过程中头部撞击钢制晾晒架，造成颅脑、肋骨多处损伤，是导致本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1． 沈阳信德木制品有限公司安全生产主体责任落实不到位。组织实施屋顶高处危险作业前，未开展作业风险辨识，未制定专项作业方
高处作业安全管控措施；未向作业人员配备符合国家标准的劳动防护用品，未对作业人员开展针对性安全技术交底。

2． 现场安全管理缺失。企业负责人宋某、车间主任朴某在安排高处喷漆维保工作时，未对作业现场安全条件进行检查确认，未安排专
安全监护，对作业人员无防护上棚作业的违章行为未能及时制止。

3． 安全教育培训不到位。企业对从业人员安全培训流于形式，员工对高处作业存在的坍塌、坠落风险认识不足，缺乏自我保护意识，
作业安全操作要求。

六、事故性质认定

经调查认定，沈阳信德木制品有限公司“9·24”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。企业组织员工实施危险作业，未提供符合劳动防护用品，员工违规作业发生高处坠落，坠落过程头部撞击钢制晾晒架，造成人员重伤。

七、对事故责任人及事故单位的处理建议

（一）对事故责任人处理建议

1． 王某（伤者，机修工）：作为作业人员，安全意识不足，高处作业不佩戴防护用品，违规在简易石棉瓦棚顶作业，对事故发生负有鉴于其在事故中身受重伤，建议由企业按照内部管理制度对其进行批评教育。

2． 朴某（车间主任）：现场作业组织管理者，承接负责人安排的屋顶维保任务，未落实高处作业安全管理要求，未落实风险辨识、安设置现场监护，未检查督促作业人员佩戴防护用品，对事故发生负有直接管理责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五第二项［1］的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条［2］及《中华人民共和国应急管理部令》第14号第二十条第一项［3建议由苏家屯区应急管理局依法依规处理。

3． 宋某（企业法人，韩国籍）：作为公司主要负责人，履行安全生产第一责任人职责不到位，组织开展危险高处作业未统筹落实安全企业安全管理、安全培训、劳动防护用品管理存在漏洞，对事故发生负有主要领导责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二项、第三项、第四项［4］的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项［5］及《中华人民共和国应急管理部令》第14号一项［6］的规定，建议由苏家屯区应急管理局依法依规处理。

（二）对事故单位处理建议

沈阳信德木制品有限公司：企业安全生产主体责任不落实，危险作业管控缺失，劳动防护用品配备不到位，安全教育培训不足，对事故体责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条［7］及《中华人民共和国安全生产法》第四十五条［8］的规定，依据《和国安全生产法》第一百一十四条第一款［9］及《中华人民共和国应急管理部令》第14号第十四条第一项［10］的规定，建议由苏家屯区依法依规处理。

八、对监管部门及人员的处理意见

（一）沈水街道办事处日常检查不深不细，管控不到位，隐患排查不全面，依据《沈阳市安全生产和消防安全约谈工作机制》［11］，屯区安全生产委员会办公室组织对沈水街道办事处分管领导约谈，提高政治站位，压实工作责任，从严跟踪问效，杜绝事故发生。

（二）工业和信息化局作为行业管理部门，仅利用微信工作群部署工作，未统筹、协调各街道对工业企业巡查、检查，指导调度力度《沈阳市安全生产和消防安全约谈工作机制》，建议由苏家屯区安全生产委员会办公室组织对工业和信息化局分管领导约谈。

九、事故主要教训

（一）作业人员王某安全意识淡薄，在开展屋顶高处维保作业时，未按规定佩戴劳动防护用品，违规登上承重能力不足的库房外延简易作业，违规、盲目作业是引发这起事故的主要原因。

（二）沈阳信德木业制品有限公司未能切实扛起安全生产主体责任。企业在安排员工实施危险高处作业，未落实劳动防护用品配备要求合国家标准的防护装备，致使作业人员坠落，安全生产管理制度未能有效落地执行，整体安全管理工作缺位，这是造成事故发生的根本原因。

十、防范和整改措施

（一）沈阳信德木制品有限公司全面落实安全生产主体责任

1． 深刻汲取本次“9·24”高处坠落事故教训，立即组织开展全厂安全生产大排查，重点对厂区简易棚、石棉瓦屋面、彩钢屋顶等承载（构）筑物进行专项隐患排查，建立隐患台账，限期整改、闭环管理；对存在安全隐患的屋面，在未加固验收前严禁任何人员上顶作业。

2． 严格规范危险作业管理。高处、有限空间、动火等危险作业必须执行作业审批制度，作业前开展风险辨识评估、编制专项作业方案技术交底，安排专职现场监护人，配齐合格劳动防护用品，作业前核查防护措施落实情况，措施不到位严禁开工。

3． 规范劳动防护用品管理。按岗位风险配齐符合国家标准的安全帽、安全带等防护装备，建立采购、验收、发放、使用、报废台账；督检查，及时制止不佩戴、不规范使用劳动防护用品的违章行为。

（二）强化从业人员安全教育培训

1． 组织全体员工重新开展安全生产再培训再教育，重点围绕高处作业风险、石棉瓦等脆性屋面作业禁忌、劳动防护用品正确佩戴使用处置等内容开展培训，培训后组织考核，考核不合格不得上岗作业。

2． 针对管理人员、车间负责人开展专项安全管理培训，压实车间一线安全管理职责，提升危险作业组织、现场风险识别和违章行为制绝无方案、无监护、无防护情况下组织高处作业。

（三）健全现场安全管控和应急管理体系

1． 完善作业现场巡查制度，车间管理人员常态化开展现场巡检，对违章冒险作业行为及时发现、立即制止，建立违章处罚制度，从源违”现象。

2． 修订完善高处坠落等生产安全事故应急救援预案，定期组织应急演练，提升员工事故初期自救、互救能力；规范事故现场处置流程处置过程中造成二次伤害。

（四 ）持续加大监督检查执法力度

属地街道办事处要进一步提高思想认识，压紧压实属地监管职责，提高监管队伍专业能力短板，加强日常监管深度与实效，加大辖区内位安全生产巡查检查频次，严厉查处违规作业、隐患整治不彻底等违法违规情形，对排查发现的安全问题下达限期整改要求，形成闭环管理辖区木制品加工企业开展高处作业专项警示，督促同类企业开展脆性屋面隐患排查，强化危险作业审批管理，压实小微企业安全生产主体责类高处坠落事故重复发生。督促辖区内所有企业严格落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制、岗位操作规程，切实防范各类故发生。

（五）强化行业安全监管履职，压紧压实监管责任

行业监管部门要严格落实行业监管职责，牢固树立“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的监管原则。杜形式，切实提升行业安全监管专业化、规范化水平。

沈阳苏家屯沈阳信德木业制品有限公司“9·24”一般高处坠落事故调查组

2026年11月3日

---

[1] 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责；（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作流程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2] 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[3] （一）发生一般事故的，处上一年收入40%的罚款；

[4] 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责；（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作流程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[5] 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[6] 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款 （一）发生一般事故的，处上40%的罚款；

[7] 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门场安全管理，确保操作过程的遵守和安全措施的落实，

[8] 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并督促、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[9] 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[10] 造成3人以下重伤（包括急性工业中毒），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款。

[11] 《沈阳市安全生产和消防安全约谈工作机制》沈安办发[2026]10号。二、1．约谈职责分工，市安全生产委员会办公室。针对故或安全类突发事件、重大隐患和突出问题，组织对区县（市）人民政府、市级负有安全生产职责的部门（以下简称市级部门）以及中央、业和市属企业及其负责人进行约谈。必要时，可提级约谈区县（市）属行业部门。6．各区县（市）及开发区比照上述机制执行。三、约谈对生安全生产事故事件、较大及以上亡人火灾或存在突出安全问题的区县（市）人民政府及其主要负责人、分管责任人。

站点地图

主办单位：苏家屯区人民政府　　承办单位：苏家屯区人民政府办公室　　网站维护电话：024-81730699

地址：沈阳市苏家屯区翠柏路14号　邮编：110101　互联网违法和不良信息举报电话：024-89813758

政府网站标识码：2101110009　辽公网安备 21011102000149　辽ICP备 1500824号-1

技术支持单位：沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）

